

Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149 e-mail: ventasecuador@nipromed.com REPORTE DE SERVICIO TECNICO No.20170724-05-0000000043

www.nipro.com.ec Quito - Ecuador

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
DR GUSTAVO SALVADOR	QUITO	022222222

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
24072017	18:00	20:00

EQUIPO	SERIE	CICLOS
MáQUINA DE DIáLISIS	09W2285	26739

MOTIVO DE LLAMADA

Error en bomba de agua

ACCION TOMADA

Se realiza cambio de tarjeta madre ya que presenta fallas por lo que la máquina fue conectada a 220v

REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
Main board	1	SP-0202-051

OBSERVACIONES

Se recomienda rotular los toma corrientes para un mejor uso de sus instalaciones.

Daniela Vallejo

DR GUSTAVO SALVADOR

JUAN QUACOLLANTES AGUILAR