

## Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149 e-mail: ventasecuador@nipromed.com

REPORTE DE SERVICIO TECNICO No.20170715-05-0000000038

www.nipro.com.ec Quito - Ecuador

CLIENTE		CIUDAD		TELEFONO	
DR GUSTAVO SALVADOR		ESMERALDAS		02222222	
DR GOOTAVO GALVADOR		LOWEITALDAG		OZZZZZZZ	
FECHA(DDMMAAAA)		HORA ENTRADA	НС	DRA SALIDA	
15072017		06:00		21:00	
EQUIPO		SERIE		CICLOS	
MáQUINA DE DIáLISIS		06W1631		1937	
MOTIVO DE LLAMADA  Equipo presenta averÃ-as e	n la calibración. F	Por favor su pronta respuesta			
ACCION TOMADA					
Se revisa el equipo y se enc	uentra que es nec	cesario cambio de bombas vis	stosas.		
REPUESTOS UTILIZADOS NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION			
	2	Bombas viscosas			
	1	Main board			
OBSERVACIONES					
Se realiza cambio de bomba operativo.	as vistosas, adem	$ ilde{A}_{i}$ s se realiza el cambio de n	nain borde para que el equipo qu	iede 100%	
<u></u>					
Manuel Baltan  DR GUSTAVO SALVADOR		JU	JAN GUACOLLANTES AGUILAF NIPRO		