

Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149 e-mail: ventasecuador@nipromed.com

REPORTE DE SERVICIO TECNICO No.20170920-00-0000000057

www.nipro.com.ec Quito - Ecuador

# INFORME DE SERVICIO TECNICO

#### **DATOS DEL EQUIPO**

RESPONSABLE:	DIEGO JARRIN	CIUDAD:	QUITO
CLIENTE:	SOLCA QUITO	EQUIPO:	VITROS
SERIE:	46000232	CICLOS:	950190
CONTACTO:	Dr. Carlos Flores		
FECHA(AAAA-MM-DD):	2017-09-20	DESDE:	09H00
HASTA:	15h30	HORA VIAJE:	01H00

### **DIAGNOSTICO Y/O FALLA REPORTADA**

CODIGO DEL SERVICIO:	20170920084230_1254751802
----------------------	---------------------------

## **DESCRIPCION DEL SERVICIO**

Se realizo limpieza de reflectometro, se reviso el asentamiento de la lampara, se reacomodo el resorte de la lampara. Se corrigio problemas con el electrometro y la pantalla tactil.

El equipo ha sido validado siguiendo las especificaciones de fábrica del mantenimiento preventivo y/o correctivo

SI

### **PARTES UTILIZADOS EN SERVICIO**

NOMBRE PARTE:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
---------------	-----------	-------------

## FIRMAS DE CONFORMIDAD

FIRMA INGENIERO RESPONSABLE	FIRMA DEL CLIENTE:	TRABAJO TERMINADO
-----------------------------	--------------------	-------------------

Recibimos a satisfaccion los trabajos y materiales relacionados con este reporte.

SOLCA QUITO

SI