

Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149 e-mail: ventasecuador@nipromed.com

REPORTE DE SERVICIO TECNICO No.20171003-00-0000000067

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

INFORME DE SERVICIO TECNICO

DATOS DEL EQUIPO

RESPONSABLE:	CAMILO BUSTAMANTE	CIUDAD:	DURAN
CLIENTE:	MEDICALPLUS	EQUIPO:	VITROS
SERIE:	27003663	CICLOS:	999999
CONTACTO:	LCDA. DIANA		
FECHA(AAAA-MM-DD):	2017-10-03	DESDE:	08H30
HASTA:	10H30	HORA VIAJE:	00H30

DIAGNOSTICO Y/O FALLA REPORTADA

CODIGO DEL SERVICIO: 20171003095938_1606150133

DESCRIPCION DEL SERVICIO

SE ACUDIO A CONFIGURAR IMPRESORA EPSON, SE LA DEJO FUNCIONANDO Y PROBANDO VARIAS IMPRESIONES. SE AYUDO A DEVOLVER LA IMPRESORA PRESTADA AL CENTRO DE SALUD NO. 5. EQUIPO OPERATIVO

El equipo ha sido validado siguiendo las especificaciones de fÃibrica del mantenimiento preventivo y/o correctivo
SI

PARTES UTILIZADOS EN SERVICIO

NOMBRE PARTE:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
I		

FIRMAS DE CONFORMIDAD

FIRMA INGENIERO RESPONSABLE:	FIRMA DEL CLIENTE:	TRABAJO TERMINADO

Recibimos a satisfaccion los trabajos y materiales relacionados con este reporte.

CAMILO BUSTAMANTE NIPRO

LCDA. DIANA
MEDICALPLUS

SI