

Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149 e-mail: ventasecuador@nipromed.com

REPORTE DE SERVICIO TECNICO No.20170908-00-0000000048

www.nipro.com.ec Quito - Ecuador

# INFORME DE SERVICIO TECNICO

#### **DATOS DEL EQUIPO**

RESPONSABLE:	DIEGO JARRIN	CIUDAD:	QUITO
CLIENTE:	HOSPITAL DE LOS VALLES	EQUIPO:	VITROS
SERIE:	46000199	CICLOS:	471860
CONTACTO:	Dra. Marcela Bovera		
FECHA(AAAA-MM-DD):	2017-09-08	DESDE:	14H30
HASTA:	17H00	HORA VIAJE:	01H00

## **DIAGNOSTICO Y/O FALLA REPORTADA**

L SERVICIO:	
-------------	--

## **DESCRIPCION DEL SERVICIO**

Se realiza centrado de anillo interno y externo del tambor de reactivos microtip. Se realiza mantenimiento de la dispensacion.

El equipo ha sido validado siguiendo las especificaciones de fábrica del mantenimiento preventivo y/o correctivo
SI

#### **PARTES UTILIZADOS EN SERVICIO**

NOMBRE PARTE:	CANTIDAD:	DESCRIPCION	
NOWIDKE PARTE.	CANTIDAD.	DESCRIPCION	

## FIRMAS DE CONFORMIDAD

FIRMA INGENIERO RESPONSABLE	FIRMA DEL CLIENTE:	TRABAJO TERMINADO
-----------------------------	--------------------	-------------------

Recibimos a satisfaccion los trabajos y materiales relacionados con este reporte.

DIEGO JARRIN NIPRO

HOSPITAL DE LOS VALLES

SI