

Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149 e-mail: ventasecuador@nipromed.com

REPORTE DE SERVICIO TECNICO No.20170715-05-0000000036

www.nipro.com.ec Quito - Ecuador

CLIENTE		CIUDAD	TELEFONO
DR GUSTAVO SALVADOR	1	ESMERALDAS	02222222
FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA		HORA SALIDA
15072017		06:00	21:00
			T
EQUIPO		SERIE	CICLOS
SURDIAL		09W2444	24349
MOTIVO DE LLAMADA			
	l airectita alaatrõ 3ai	es. Detecto arrer en la hamba d	a consus Doutever ou pronte conde
Equipo presenta fallas en e	i circuito electra ³ ni	co. Detecta error en la bomba d	e sangre. Por favor su pronta ayuda.
ACCION TOMADA			
Se realiza la revisión del e	guipo v se cambia	n tarieta Maine borde ademÃis s	se realiza calibracion de las bombas
			a que en el momento funcionan pero
después de un tiempo pre			
REPUESTOS UTILIZADOS	:		
NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION	
Main board	1	Tarjeta principal	
OBSERVACIONES			
Se requiere que las bombas	s vistosas sean ca	mbiadas para un mejor funciona	imiento.
N/ODI	uol Raltan	11 1 A I	N GUACOLLANTES AGUILAR