

Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149 e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec Quito - Ecuador REPORTE DE SERVICIO TECNICO No.20171004-06-0000000014

VISITA DE CONTROL

CLIENTE:	DR GUSTAVO SALVADOR
FECHA-HORA SOLICITUD:	04-10-2017 13:48:42 PM
FECHA-HORA INICIO:	04-10-2017 14:26:21 PM
FECHA-HORA FINALIZACION:	04-10-2017 14:26:21 PM
DESCRIPCION DEL TRABAJO	
BUENAS TARDE SE REVISAN TODAS LAS MAQUINA LAS BOMBA DE HEPARINA Y SE ENCUENTRAN TRES	
MAQUINA SIN FUNCIONAR BOMBA DE HP 08AS0840 - 07W1777 - 08AS0874	
TECNICO A CARGO:	LEONARDO MACIAS

DR GUSTAVO SALVADOR

NIPRO