

Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149 e-mail: ventasecuador@nipromed.com

REPORTE DE SERVICIO TECNICO No.20171009-05-0000000126

www.nipro.com.ec Quito - Ecuador

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
HEMODIALVYR	QUITO	0984621966

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
09102017	09:10	10:45

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	13CX0041	1

MOTIVO DE LLAMADA

ALARMA SENSOR FS2

ACCION TOMADA

Se realiza cambio de tarjeta i/o board, ademas se realiza cambio de reguladores de presion y 2 foto sensores los cuales se averiaron porque los reguladores se partieron y eso produjo que derramen agua sobre los sensores. Equipo operativo.

REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
	2	Photo sensor
	1	I/O BOARD
	2	Reguladores de presión

OBSERVACIONES

El número de horas se reseteo debido al cambio de tarjets i/o. Equipo operativo.

Diana Vargas

HEMODIALVYR

JUAN GUACOLLANTES AGUILAR
NIPRO