

Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149 e-mail: ventasecuador@nipromed.com

REPORTE DE SERVICIO TECNICO No.20170828-05-0000000073

www.nipro.com.ec Quito - Ecuador

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
HEMODIALVYR	QUITO	0984621966

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
28082017	09:10	14:00

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	13CX0041	8436

MOTIVO DE LLAMADA

error sensor fs2. no pasa lavados.

ACCION TOMADA


SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR FS2 ADEMÕS SE REALIZA MANTENIMIENTO A LA CELDA DE CONDUCTIVIDAD CD2 YA QUE ESTA GOTEANDO. SE REALIZA PRUEBAS Y EL EQUIPO QUEDA OPERATIVA.

REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

OBSERVACIONES

Equipo 100% operativo.



JUAN GUACOLLANTES AGUILAR NIPRO