

Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149 e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec
Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO No.20171003-00-0000000068

# INFORME DE SERVICIO TECNICO

#### **DATOS DEL EQUIPO**

RESPONSABLE:	CAMILO BUSTAMANTE	CIUDAD:	LA LIBERTAD
CLIENTE:	CLINICA GRANADOS	EQUIPO:	VITROS
SERIE:	25013484	CICLOS:	999999
CONTACTO:	LCDO. JORGE ISIDORO		
FECHA(AAAA-MM-DD):	2017-10-03	DESDE:	08H00
HASTA:	17H00	HORA VIAJE:	4

#### **DIAGNOSTICO Y/O FALLA REPORTADA**

CODIGO DEL SERVICIO: | 20171003100841\_171080743

## **DESCRIPCION DEL SERVICIO**

SE ACUDIO A LA INSTITUCION PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO. SE LIMPIO REFLECTOMETRO, SE CAMBIO BANDA DEL INCUBADOR, EVAPORATION CAPS, RESORTES DE EVAP, TUBING. SE HICIERON AJUSTES AL INCUBADOR. SE PROCESARON VARIAS MUESTRAS DE FORMA EXITOSA. EQUIPO OPERATIVO.

El equipo ha sido validado siguiendo las especificaciones de fábrica del mantenimiento preventivo y/o correctivo
SI

## **PARTES UTILIZADOS EN SERVICIO**

NOMBRE PARTE:	CANTIDAD:	DESCRIPCION	
	1	BANDE DEL INCUBADOR	
	1	EVAPORATION CAPS	
	1	RESORTES DE EVAPORATION CAPS	
	3	WEAR PADS	
	1	TUBING	
	2	CUCHILLAS PM/CM	

### FIRMAS DE CONFORMIDAD

FIRMA INGENIERO RESPONSABLE	FIRMA DEL CLIENTE:	TRABAJO TERMINADO
-----------------------------	--------------------	-------------------

Recibimos a satisfaccion los trabajos y materiales relacionados con este reporte.