
Planification expérimentale

François Husson
UP mathématiques appliquées
Agrocampus Rennes

Quelles expériences réaliser?





Onctuosite~Temp+Pression+Temp:Pression+I(Temp^2)+I(Pression^2)

2/32

Rappels de régression et analyse de variance

$$Y = X\beta + \varepsilon$$

$$\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'Y$$

$$Var(\hat{\beta}) = (X'X)^{-1}\sigma^{2}$$

Cours sur la planification expérimentale

Les plans fractionnaires

3/32

1/32

4/32

Introduction

Plan complet







Sir Ronald Aylmer Fisher (1890 - 1962)

5/32

Introduction Plan complet

Exemple d'utilisation des plans d'expériences

Exemple R&D: modifier la texture de galettes de sarrasin **Objectif** : réduire la proportion importante de galettes qui se déchirent lorsqu'on les déplie

Plusieurs variables interviennent dans le process :

- Ouantité d'eau (45%, 55%)
- Température de la plaque (180°, 220°)
- Étalement de la pâte (automatique, à la main)
- Quantité de pâte par galette (55 g, 65 g)
- Farine (bio, non bio)
- Pliage (à chaud, à froid)
- Température de stockage (6 degrés, 15 degrés)

7 variables à 2 modalités

6/32

Introduction

Exemple d'utilisation des plans d'expériences

- > Quelles expériences réaliser pour déterminer les facteurs influents ?
 - 1ère solution : tester toutes les combinaisons possibles $2^7 = 128$ expériences (1 expérience = 1 demi-journée)
 - Impossible de faire autant d'expériences !!!
- > On s'autorise 16 expériences, quel choix faire ?
 - 2ème idée : faire varier 1 facteur à la fois
 - Pb: impossible d'estimer les interactions
 - 3ème idée : faire varier tous les facteurs à la fois
 - Difficulté : ne pas confondre les effets des facteurs

Peut-on construire des plans ayant de bonnes propriétés avec peu d'expériences?

Introduction

Choix des facteurs et des modalités

On veut généralement :

- étudier le maximum de facteurs
- prendre beaucoup de modalités par facteur

Pb: nombre d'expériences augmente sensiblement

Facteurs à 2 niveaux : plans simples mais très utiles car beaucoup d'applications

7/32

8/32

Les plans complets : matrice des essais

p facteurs à 2 niveaux : toutes les combinaisons sont testées : plan 2^p Pour 2 facteurs à 2 niveaux : plan 2²

+1 Matrice des essais: +1

• le modèle additif :

Les plans complets : matrice des effets

• le modèle additif :

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} \mathbf{1} & +\mathbf{1} & +\mathbf{1} \\ \mathbf{1} & +\mathbf{1} & -\mathbf{1} \\ \mathbf{1} & -\mathbf{1} & +\mathbf{1} \\ \mathbf{1} & -\mathbf{1} & -\mathbf{1} \end{bmatrix}$$
 $(X'X) = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = n \ I_3$

• le modèle avec interaction :

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} \mathbf{1} & +\mathbf{1} & +\mathbf{1} & +\mathbf{1} \\ \mathbf{1} & +\mathbf{1} & -\mathbf{1} & -\mathbf{1} \\ \mathbf{1} & -\mathbf{1} & +\mathbf{1} & -\mathbf{1} \\ \mathbf{1} & -\mathbf{1} & -\mathbf{1} & +\mathbf{1} \end{bmatrix}$$

$$(X'X) = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = n \ I_4$$

(X'X) = n Id (avec n = nb d'expériences) : matrice d'Hadamard

10/32

Qu'est ce qu'un bon plan?



Construction plan fractionnaire

Qu'est ce qu'un bon plan?

Choisir les essais qui permettent d'avoir une estimation des effets de chaque variable la plus précise possible

Il faut minimiser : $V(\hat{\beta}) = (X'X)^{-1}$

Dépend uniquement du **choix** des expériences

Variabilité résiduelle : dépend des résultats des expériences

Objectif des plans : trouver les expériences telles que $(X'X)^{-1}$ soit « minimale »

Plan à 3 facteurs en 4 essais

Plan complet 2³, modèle additif

n complet 2³, modèle additif
$$(X'X) = n \ I_4 = 8 \ I_4 \qquad (X'X)^{-1} = \begin{pmatrix} 0.125 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.125 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.125 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.125 \end{pmatrix}$$

4 essais choisis au hasard

$$(X'X)^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{A} & \mathbf{B} & \mathbf{C} \\ 0.50 & 0.00 & -0.25 & 0.25 \\ 0.00 & 0.50 & 0.25 & 0.25 \\ -0.25 & 0.25 & 0.50 & 0.00 \\ 0.25 & 0.25 & 0.00 & 0.50 \end{bmatrix}$$

Remarque: $(XX)^{-1} = \frac{1}{1} \text{Id}$

Variance de l'estimateur de l'effet du facteur A augmente

Il n'y a plus indépendance entre l'estimation du facteur A et celle du facteur C

Attention : Supprimer des essais au hasard déséquilibre tout

13/32

Exercice : plan à 4 facteurs en 8 essais

Construire un plan à 4 facteurs à 2 niveaux en 8 essais

Les 4 facteurs à 2 modalités sont :

- épaisseur de la pâte (fine, épaisse)
- type de farine (bio, non bio)
- pliage de la pâte (à froid, à chaud)
- mode de pliage (automatique, manuelle)

La variable à expliquer est le pourcentage de galette qui se déchirent lorsqu'on les déplie

Télécharger le fichier suivant, puis jouer sur les essais pour retrouver la précision maximum sur l'estimation des paramètres du modèle


https://husson.github.jo/img/planfra 4facteurs.xlsx

14/32

Construction plan fractionnaire

Construction d'un plan 2³⁻¹

3 facteurs à 2 modalités en $2^{3-1} = 4$ essais



Choix de 4 essais

1ère idée : pour chaque facteur, tester les niveaux 1 et -1 un même nb de fois

2ème idée : pour chaque couple de 2 facteurs, prendre autant de combinaisons (1,1), (-1,1), (1,-1) et (-1,-1)

Choix d'essais dans le cas général :

1ère idée : les niveaux de chaque facteur testés un même nb de fois

 $2^{\text{ème}}$ idée : prendre autant de combinaisons (1,1), (-1,1), (1,-1) et (-1,-1)pour chaque couple de 2 facteurs

Construction plan fractionnaire

 $3^{\text{ème}}$ idée : prendre autant de combinaisons (1,1,1), (1,1,-1), (1,-1,1), ... pour chaque triplet de 3 facteurs

 $4^{\text{ème}}$ idée : prendre autant de combinaisons (1,1,1,1), (1,1,1,-1), (1,1,-1)1,1), ... pour chaque quadruplet de 4 facteurs

Beaucoup trop compliqué de construire un plan de cette façon Besoin d'un principe de construction simple si beaucoup de facteurs

Constat

- ➤ Un plan complet permet d'estimer tous les facteurs et toutes les interactions d'ordre 2, 3, 4, ...
- ➤ Interactions d'ordre 3 et + sont souvent négligeables
- \triangleright Exemple : plan 2^5 :

1 + 5 + 10 = 16 paramètres intéressants à estimer

Constante Effet Interactions d'ordre 2

Dommage de faire 32 expériences pour n'estimer « que » 16 paramètres

17/32

Principe de construction des plans fractionnaires 2^{p-k}

Construction plan fractionnaire

1. Choix d'un plan de base à 2^{p-k} essais

Plan complet

- Construction de la matrice des effets du modèle saturé avec ce plan de base
- 3. Choix des confusions : affectation des effets principaux
- 4. Détermination des confusions résultantes

18/32

ntroduction

Plan complet

Construction plan fractionnaire

Dépouillement d'un plan

Retour sur le plan fractionnaire 2³⁻¹

- 1. Choix d'un plan de base à $2^2 = 4$ essais
- 2. Construction de la matrice des effets du modèle saturé avec ce plan de base
- 3. Le facteur C est confondu avec l'interaction AB
- 4. Détermination des confusions résultantes : C = AB

Confusion d'effet (alias) et générateur d'alias

Construction plan fractionnaire

$$C = AB \implies CC = ABC \implies I = ABC$$

I	A	В	AB
ABC	BC	AC	C
1	1	1	1
1	1	-1	-1
1	-1	1	-1
1	-1	-1	1

$$I = ABC \implies A(I) = A(ABC) \implies A = BC$$

 $\implies B(I) = B(ABC) \implies B = AC$

Confusion d'effet (plan 2³⁻¹)

Générateur d'alias : I = ABC

Ι	\mathbf{A}	В	\mathbf{C}	AB	AC	BC	ABO	C
4	0	0	0	0	0	0	4	I
0	4	0	0	0	0	4	0	A
0	0	4	0	0	4	0	0	B
0	0	0	4	4	0	0	0	C
0	0	0	4	4	0	0	0	AB
0	0	4	0	0	4	0	0	AC
0	4	0	0	0	0	4	0	BC
4	0	0	0	0	0	0	4	ABC

X'X

X'X non inversible car confusion entre I et ABC, entre A et BC, ...

Mais si on se restreint à l'étude des effets principaux :

XX s'écrit simplement et est facilement inversible :
$$(XX)^{-1} = \frac{1}{n}$$
Id

Construction d'un plan fractionnaire 2⁴⁻¹

- 1. Choix d'un plan de base à $2^3 = 8$ essais
- 2. Construction de la matrice des effets du modèle saturé avec ce plan de base
- 3. L'interaction ABC certainement négligeable : confondre le facteur D avec l'interaction ABC
- 4. Détermination des confusions résultantes : D = ABC

							D
Ι	Α	В	С	AΒ	AC	ВС	ABC
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	-1	1	-1	-1	-1
1	1	-1	1	-1	1	-1	-1
1	1	-1	-1	-1	-1	1	1
1	-1	1	1	-1	-1	1	-1
1	-1	1	-1	-1	1	-1	1
1	-1	-1	1	1	-1	-1	1
1	-1	-1	-1	1	1	1	-1

22/32

Construction plan fractionnaire

23/32

Confusion d'effet (alias) et générateur d'alias

$$D = ABC \implies DD = ABCD \implies I = ABCD$$

I	A	В	C	AB	AC	ВС	ABC	
ABCD	BCD	ACD	ABD	CD	BD	AD	D	DΙ
1	1	1	1	1	1	1	1	1 1
1	1	1	-1	1	-1	-1	-1	-1 1
1	1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1 1
1	1	-1	-1	-1	-1	1	1	1 1
1	-1	1	1	-1	-1	1	-1	-1 1
1	-1	1	-1	-1	1	-1	1	1 1
1	-1	-1	1	1	-1	-1	1	1 1
1	-1	-1	-1	1	1	1	-1	-1 1

$$I = ABCD \Longrightarrow A(I) = A(ABCD) \Longrightarrow A = BCD$$

Construction plan fractionnaire

Construction d'un plan fractionnaire 2⁵⁻²

- 1. Choix d'un plan de base $\hat{a} 2^3 = 8 \text{ essais}$
- 2. Construction de la matrice des effets du modèle saturé avec ce plan de base
- 3. Affectation des effets principaux
- C AB AC BC ABC -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1

D E

4. Détermination des confusions résultantes

$$D = AB$$
 $E = AC$

troduction

Plan complet

Construction plan fractionnaire

Dépouillement d'un plan


Confusion d'effet (alias) et générateur d'alias

$$D = AB \implies DD = ABD \implies I = ABD$$

$$E = AC \implies EE = ACE \implies I = ACE$$

$$On a aussi \quad E = BCD \implies EE = BCDE \implies I = BCDE$$

$$I = ABD = ACE \implies II = (ABD)(ACE) \implies I = BCDE$$



Confusion d'effets: estimation de paquets d'effets ou interactions. Paquet bleu estimable mais impossible de savoir ce qui est dû à C, à l'interaction ABCD, l'interaction AE, l'interaction BDE

25/32

Nombre de facteurs et nombre d'essais

Nombre de l'acteurs et mombre d'essais

Construction plan fractionnaire

Résolution = longueur du plus petit générateur d'alias

Exemple: plan 2^{4-1} : I = ABCD

Résolution IV

plan 2 $^{5-2}$: I = ABD = BCE = BCDE

Résolution III

Résolution III : effet principaux confondus avec interactions d'ordre 2 ou plus Résolution IV : effet principaux confondus avec interactions d'ordre 3 ou plus Résolution V : effet principaux confondus avec interactions d'ordre 4 ou plus et interactions d'ordre 2 confondues avec interactions d'ordre 3 ou plus

S	3	4	5	6	7	8	9
Nb d'expériences : 2 ^s	8	16	32	64	128	256	512
Nb de facteurs en résolution 3 : 2 ^s -1	7	15	31	63	127	255	511
Nb de facteurs en résolution 4 : 2 ^{s-1}	4	8	16	32	64	128	256
Nb de facteurs en résolution 5	3	5	6	8	11	17	≥23

26/32

Introduction

Plan complet

Construction plan fractionnair

Dépouillement d'un plan

Construction de plans avec R (package FrF2)

```
library (FrF2)
plan1 <- FrF2(nruns=8, nfactors=4, factor.names=list(temp=c("min", "max"),</pre>
     press=c("low", "normal").material=c("M1", "M2").state=c("new", "aged")))
plan2 <- FrF2 (nfactors=5, resolution=5)</pre>
summary (plan2)
FrF2(nfactors = 5, resolution = 5)
                                                     (suite des résultats)
Experimental design of type FrF2
16 runs
                                                    The design itself:
                                                        ABCDE
Factor settings (scale ends):
  A B C D E
1 -1 -1 -1 -1 -1
2 1 1 1 1 1
Design generating information:
$legend
[1] A=A B=B C=C D=D E=E
                                                    8 -1 1 1 1 -1
                                                    9 -1 -1 1 -1 -1
                                                    10 -1 -1 1 1 1
$generators
[1] E=ABCD
                                                    12 1 1 1 1 1
                                                    13 -1 1 -1 -1 -1
                                                    14 1 1 -1 -1 1
Alias structure:
                                                    15 -1 1 1 -1 1
[1] no aliasing among main effects and 2fis
                                                    16 -1 -1 -1 1 -1
                                                    class=design, type= FrF2
```

Introductio

lan complet

onstruction plan fractionnair

Dépouillement d'un plan

Dépouillement des résultats

Règles:

On considère négligeables :

- 1. tous les termes d'un paquet lorsque le paquet est négligeable
- 2. les interactions d'ordre supérieur ou égal à 3
- 3. les interactions entre 2 effets négligeables
- 4. les interactions comprenant un effet négligeable
- 5. toutes les interactions

Contraintes de + en + fortes

27/32

28/32


ntroduction

Plan complet

onetruction plan fractionnai

Dépouillement d'un plan

Dépouillement des résultats : exemple plan 2⁵⁻²



Les paquets 3, 4, 7 et 8 sont négligeables

Règle 1 : tous les termes des paquets 3, 4, 7 et 8 sont négligeables

Règle 2 : les interactions d'ordre supérieur à 2 sont négligeables

Règle 3 : les interactions entre 2 effets négligeables sont négligeables (aucune)

Règle 4 : les interactions comprenant un effet négligeable (BD, CE, AB, AC)

Règle 5 : toutes les interactions sont négligeables (inutile)

29/32

ntroduction Plan complet Construction plan fractionnaire **Dépouillement d'un plan**

De la résolution 3 à la résolution 4

- Ajout du plan complémentaire au plan de résolution 3
- Exemple : plan 2⁵⁻²

Plan initial:

$$D = AB$$

$$E = AC$$

$$I = ABD = ACE = BCDE$$

Plan complémentaire :

$$-D = (-A)(-B) \implies D = -AB$$

 $-E = (-A)(-C) \implies E = -AC$

Plan complet:

$$D = ABS$$

$$E = ACS$$

$$I = ABDS = ACES = BCDE$$

S	A	В	C	D	Е
1	1	1	1	1	1
1	1	1	-1	1	-1
1	1	-1	1	-1	1
1	1	-1	-1	-1	-1
1	-1	1	1	-1	-1
1	-1	1	-1	-1	1
1	-1	-1	1	1	-1
1	-1	-1	-1	1	1
-1	-1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1
-1	-1	1	-1	1	-1
-1	-1	1	1	1	1
-1	1	-1	-1	1	1
-1	1	-1	1	1	-1
				- 1	- 1
-1	1	1	-1	-1	1
-1 -1	1	1	-1 1	-1 -1	-1

30/32

Démarche statistique

- 1. Définir la problématique
- 2. Choisir les expériences à réaliser (planification expérimentale)
- 3. Effectuer les expériences
- 4. Dépouiller les résultats (analyse de variance)

Retrouver ce cours sur Youtube

- https://www.youtube.com/HussonFrancois
- Dans Google, taper les mots clés : Youtube plans d'expériences Husson