## PWM演習問題

- 1. 周期が出力される端子(P2\_1)のPWM 出力を禁止して、通常のI/O ポートにしなさい。この とき、この端子は出力端子として"O"を出力しなさい。
- 2. 逆相の端子(P2\_3、P2\_6、P2\_7 の3 つとも)のPWM 出力を禁止して、通常のI/O ポートに しなさい。このとき、この端子は出力端子として"0"を出力しなさい。
  - ※プログラムは、(1)の状態から改造するものとする。
- 3.  $P2_4$  端子も $P2_2$  端子と同様に、ディップスイッチに合わせてPWM 信号が出力されるようにしなさい。出力の仕方は、サンプルプログラム39 行目の「 $39998*dipsw_get()/15」を使用することとする。$ 
  - ※プログラムは、(2)の状態から改造するものとする。
- 4.  $P2_5$  端子も $P2_2$  端子と同様に、ディップスイッチに合わせてPWM 信号が出力されるようにしなさい。出力の仕方は、サンプルプログラム39 行目の「 $39998*dipsw_get()/15」を使用することとする。$ 
  - ※プログラムは、(3)の状態から改造するものとする。
- 5.  $P2_4$  端子、 $P2_5$  端子のPWM 出力を禁止して、通常のI/O ポートにしなさい。このとき、この端子は出力端子として"O"を出力しなさい。
  - ※プログラムは、(4)の状態から改造するものとする
- 6. A / D変換のプログラムを併用して正相出力のみを半固定VR の回転に合わせて出力を変化させなさい。
  - ※半固定 VR 右一杯で最大の明るさ左一杯で消灯するようにする。