11. プッシュスイッチの情報入力(プロジェクト: pushsw)

11.1 概要

本章では、マイコンボードのプッシュスイッチ(SW3)の値を読みこむ方法を説明します。

※製作マニュアルでは、SW3 をタクトスイッチと説明していますが、マイコンカー関連のマニュアルでは、本スイッチを「プッシュスイッチ」と説明しています。そのため、本マニュアルでも「プッシュスイッチ」という名称で説明します。


11.2 接続

■使用ポート

マイコンのポート	接続内容
P2_0	マイコンボード上のプッシュスイッチ(SW3)です。 ※SW2 はリセットスイッチで、マイコンのポートには接続されていません。
P1_3、P1_2、 P1_1、P1_0	マイコンボード上の LED です。

■接続例


マイコンボードだけで実習できます。



■操作方法

マイコンボードのプッシュスイッチ(SW3)を ON/OFF すると、それに合わせて LED(D5)が点灯/消灯します。

11.3 プロジェクトの構成



	ファイル名	内容
1	startup.c	固定割り込みベクタアドレスの設定、スタートアッププログラム、RAM の初期化(初期値のないグローバル変数、初期値のあるグローバル変数の設定)などを行います。このファイルは共通で、どのプロジェクトもこのファイルから実行されます。
2	pushsw.c	実際に制御するプログラムが書かれています。R8C/35Aの内蔵周辺機能(SFR)の初期化も行います。
3	sfr_r835a.h	R8C/35A マイコンの内蔵周辺機能を制御するためのレジスタ(Special Function Registers)を定義したファイルです。

11.4 プログラム「pushsw.c」

```
2 3
    /* 対象マイコン R8C/35A
                 プッシュスイッチの読み込み
Ver. 1. 20
    /* ファイル内容
    /* バージョン
4
                 2010.04.19
    6
9
    入力:マイコンボードのプッシュスイッチSW3(P2_0)
出力:マイコンボードのLED(4bit)
10:
11
    マイコンボードのプッシュスイッチSW3 (P2_0)から入力した状態を、マイコンボードのLED (4bit) に出力します。
13 :
14 :
15
16 :
17 :
18
    /* インクルード
19 :
20 :
21 :
    #include "sfr_r835a.h"
                                   /* R8C/35A SFRの定義ファイル */
22
23 :
    /* シンボル定義
24:
26 :
27 :
    /* プロトタイプ宣言
28:
29
    void init( void );
    unsigned char pushsw_get( void );
void led_out( unsigned char led );
32:
```

```
33:
    34:
35
36
    void main( void )
37
38
       unsigned char d;
39
                               /* 初期化
       init();
                                                    */
40
41
42
       while(1) {
43
         d = pushsw_get();
         led_out( d );
44
45
46
47
48
    49
    50
51
    void init( void )
52 :
53 :
       int i;
54
       /* クロックをXINクロック (20MHz) に変更 */ prc0 = 1; /* プロテクト解除
55
56
                               /* フロテク・下降版/

/* P4_6, P4_7をXIN-XOUT端子にする*/

/* XINクロック発振 */

/* 安定するまで少し待つ(約10ms) */

/* システムクロックをXINにする */

/* プロテクトON */
       cm13 = 1;
58
       cm05 = 0;
       for(i=0; i<50; i++);
59
      ocd2 = 0;
prc0 = 0;
60
61
62
63
       /* ポートの入出力設定 */
64
       prc2 = 1;
                               /* PD0のプロテクト解除
       pd0 = 0xe0;

p1 = 0x0f;
                               /* 7-5:LED 4:MicroSW 3-0:Sensor */
65
                               /* 3-0:LEDは消灯
66
                                                    */
       pd1 = 0xdf;
                               /* 5:RXD0 4:TXD0 3-0:LED
67
                                                    */
       pd2 = 0xfe;
                               /* 0:PushSW
68
                                                    */
69
       pd3 = 0xfb;
                               /* 4:Buzzer 2:IR
70
       pd4 = 0x83;
                               /* 7:XOUT 6:XIN 5-3:DIP SW 2:VREF*/
       pd5 = 0x40;
71
                               /* 7:DIP SW
72
       pd6 = 0xff;
73
74
75
    /* プッシュスイッチ値読み込み
/* 戻り値 プッシュスイッチの値 0:0FF 1:0N
76
77
    78
79 :
80 :
    unsigned char pushsw_get( void )
       unsigned char sw;
81
82
                               /* プッシュスイッチ読み込み
/* 不要ビットを"0"にする
       sw = ^{\sim}p2;
83
84
       sw &= 0x01;
85
86
       return sw;
87
88
    /***************************/
89
90
    /* マイコン部のLED出力
91
    /* 引数 スイッチ値 0~15
    92
93:
    void led_out( unsigned char led )
94
95
       unsigned char data;
96
       1ed = ^{\sim}1ed;
97
       led &= 0x0f;
98
       data = p1 & 0xf0;
99
       p1 = data | led;
100
101
102
103
    104
    /* end of file
105:
```

11.5 プログラムの解説

11.5.1 pushsw_get関数

マイコンボードにはプッシュスイッチが2個あります。機能を下記に示します。

- SW2:マイコンのリセットスイッチです。マイコンのポートには接続されていません。
- SW3:マイコンの P2_0 に接続されています。

pushsw_get 関数は、プッシュスイッチ SW3 の値を読み込む関数です。

```
76: /* プッシュスイッチ値読み込み
77: /* 戻り値 プッシュスイッチの値 0:0FF 1:0N
                                        */
79: unsigned char pushsw_get(void)
80 : {
81 :
    unsigned char sw;
82 :
83 :
    sw = {^{\sim}p2};
                       /* プッシュスイッチ読み込み
84 :
    sw \&= 0x01;
                       /* 不要ビットを"0"にする
                                        */
85 :
86 :
    return sw;
87 : }
```

まず、変数 sw にポート 2(P2)の値を読み込みます。


- ① ポート2(P2)の値を読み込みます。
- ② このとき、反転させて sw 変数へ代入します。 \lceil^{\bullet} (チルダ)」は C 言語で反転という意味です。

次に、変数 sw の値をマスクします。

```
84: sw &= 0x01; /* 不要ビットを"0"にする */
```

読み込んだ値を 0x01 でマスクします。0x01 は、 $\lceil 0000 \ 0001 \rceil$ なので bit 0 のみ有効に、他は強制的に"0"にします。

プッシュスイッチが OFF のとき、ON のときの、pushsw_get 関数の動きを下図に示します。



11.5.2 main関数

```
34: /* メインプログラム
36 : void main(void)
37 : {
38 :
  unsigned char d;
39 :
                     /* 初期化
40 :
    init();
41 :
   while(1) {
42:
43 :
     d = pushsw_get();
      led_out( d );
44 :
45 :
46 : }
```

main 関数は次のような動作をします。

43 行	変数 d にマイコンボード上のプッシュスイッチの値を読み込みます。
44 行	マイコンボード上の LED に変数 d の値を出力します。

結果、マイコンボード上のプッシュスイッチの値を、マイコンボード上の LED に出力します。

11.6 演習

本演習では、LED=マイコンボード上の D9,D8,D6,D5 とする。LED="1100"とは、左から D9="1"、D8="1"、D6="0"、D5="0"という意味とする。

- (1) プッシュスイッチが OFF で D6,D5 が点灯(その他は消灯)、ON で D9,D8 が点灯(その他は消灯)するようにしなさい。
- (2) ディップスイッチが押されるたびに、LED の値が"0000"(10 進数で 0)→"0001"(10 進数で 1、以下同じ)→ "0010"→・・・→"1111"→"0000"と1 つずつ増えていくようにしなさい。