- 1. 実習を始める前にやること 各自ノートPC・実習キットを北側棚より取り出し各席へ 運び展開実習準備PC番号を控えておいて下さい。今 後同様の実習では、そのPCを使用する。間違えると後 述するHEWを毎回登録し直す必要ができる。
- 2. Dドライブへ移動して "renew-folder.bat"を実行 (実習に必要なファイル・ホルダーが更新されます。)
- 3. Hewの登録・ライターの登録(今回のみ)
- 4. 開発環境の説明
  - D:\footnote{D:\footnote{WorkSpace}r8c35a\_ensyu の下の8c35a\_ensyu.hwsをダブルクリック・今回の実習プロジェクトファイルです
- 5. 演習に使うプロジェクトの説明

## HEWの登録

- DドライブのショートカットからD: ¥へ移動
  - " \ProgramFiles(x86)\Renesas\Hew\HEW2.exe€をコピーしてデスクトップへショートカット貼り付け
    - 以後このショートカットでHEWを起動するか ~ .hswファイルをダブルクリックする

## ライターソフトの登録

## Dドライブの

"r8c writerの登録方法.txt"を 参考にHEWへ登録する



9 23

## 課題

- 1. IO.c の課題(ポートアクセス制御・I/Oポートの使用法)
  - (1)p0のデータをp6で拡張基板に表示
  - (2) 入出力を逆に変更 p6→p0へ表示
- 2. **〇 2** . C **の課題** (オンボードDIP\_swとLEDの使用法)
  - (1)オンボードDIPSWの状態をオンボードLEDで表示
  - (2)p6(下位4bit)の データをオンボードLEDで表示
  - (3)p6(上位4bit)のデータをオンボードLEDで表示
- 3. push\_s w.c の課題(オンボードプッシュスイッチの使用法)
  - (1)push\_s w **が**押された時のみオンボードLEDのbit0を 点灯する。
  - (2) push\_s wが押されたらLEDへ"1010"を押されてなければ"0101"を表示する。