#### Министерство образования и науки Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ

Кафедра Систем Управления и Информатики Группа <u>Р3340</u>

## Лабораторная работа №7 «анализ точности систем управления » Вариант - 1

Выполнил		(1)				
			(фамилия, и.о.)			
Проверил		(фамилия, и.о.)				
""	_ 20г.		Санкт-Петербург,	20r.		
Работа выполнен	а с оценкой	_				
Дата защиты "	!!	20_	Γ.			

## Цель работы

Исследование свойст систем управления.

## Исходные данные

Таблица 1 – Исходные данные.

W(s)	g = A	g = Vt	$g = at^2/2$	Вариант схемы	$f_1$	$f_2$	Сигнал задания
$\frac{2}{3s+1}$	1	0.5t	$0.25t^2$	a)	1	-0.5	$2 + 3\sin\left(0.5t\right)$

## 1 Исследование системы с астатизмом нулевого порядка

#### **1.1** Исследование стационарного режима работы: g(t) = 1

На рисунке 1 представлена схема моделирования. На рисунке 2 и 3 - графики переходных процессов и ошибки соответсвенно, при различных H(s)=K.




Рисунок 1 – Схема моделирования системы с астатизмом нулевого порядка




Рисунок 2 — Графики переходных процессов в стационарном режиме работы при различных  ${\bf K}$ 




Рисунок 3 – Графики ошибки в системе в стационарном режиме при различных К

Аналитический расчет установивишихся значений ошибки:

$$\varepsilon = \frac{A}{1+k} \tag{1}$$

$$\varepsilon = \frac{A}{1+k} = \frac{1}{1+2} = 0.33(K=1) \tag{2}$$

$$\varepsilon = \frac{A}{1+k} = \frac{1}{1+10} = 0.091(K=5) \tag{3}$$

$$\varepsilon = \frac{A}{1+k} = \frac{1}{1+20} = 0.048(K=10) \tag{4}$$

#### 1.2 Исследование режима работы с постоянной скоростью: g(t) = 0.5t

На рисунке 4 представлена схема моделирования. На рисунке 5 представлен график переходного процесса при различны К. На рисунке 6 - график ошибки при различных значениях К.




Рисунок 4 – Схема моделирования системы с астатизмом нулевого порядка




Рисунок 5 — Графики переходных процессов в режиме с постоянной скоростью при различных  ${\bf K}$ 




Рисунок 6 – Графики ошибки системы в режиме работы с постоянной скоростью при различных  ${\bf K}$ 

Аналитический расчет установивишихся значений ошибки:

$$\varepsilon = \lim_{s \to 0} s\left(\frac{1}{1 + W(s)}\right)\left(\frac{V}{s^2}\right) \tag{5}$$

Во всех случаях  $\varepsilon \to \infty$ 

## 2 Исследование системы с астатизмом первого порядка

#### **2.1** Исследование стационарного режима работы: g(t) = 1

На рисунке 7 представлена схема моделирования системы. На рисунках 8 и 9 - графики переходных процессов и ошибки при различных K, соответственно.




Рисунок 7 — Схема моделирования системы с астатизмом первого порядка




Рисунок 8 – Графики переходных процессов в стационарном режиме при различных К




Рисунок 9 – Графики ошибки системы в стационарном режиме при различных К

Аналитический расчет установивишихся значений ошибки:

$$\varepsilon = \lim_{s \to 0} s\left(\frac{1}{1 + W(s)}\right)\left(\frac{A}{s}\right) = \lim_{s \to 0} A\left(\frac{s}{s + k}\right) = 0 \tag{6}$$

### **2.2** Исследование режима движения с постоянной скростью: g(t) = 0.5t

На рисунке 10 представлена схема моделирования. На рисунках 11 и 12 представлены графики переходных процессов и ошибки соответственно.




Рисунок 10 – Схема моделирования системы с астатизмом первого порядка




Рисунок 11 — Графики переходных процессов при движения с постоянной скоростью при различных  ${\bf K}$ 




Рисунок 12 — Графики ошибки в режиме работы с постоянной скоростью при различных К

Аналитическое подтверждение полученных результатов:

$$\varepsilon = \lim_{s \to 0} s\left(\frac{1}{1 + W(s)}\right)\left(\frac{V}{s^2}\right) \tag{7}$$

$$\varepsilon = \lim_{s \to 0} s(\frac{1}{1 + W(s)})(\frac{V}{s^2}) = \lim_{s \to 0} (\frac{V}{s})(\frac{s}{s + k}) = 0.5/2 = 0.25(K = 1)$$
(8)

$$\varepsilon = \lim_{s \to 0} s(\frac{1}{1 + W(s)})(\frac{V}{s^2}) = \lim_{s \to 0} (\frac{V}{s})(\frac{s}{s + k}) = 0.5/10 = 0.05(K = 5)$$
(9)

$$\varepsilon = \lim_{s \to 0} s(\frac{1}{1 + W(s)})(\frac{V}{s^2}) = \lim_{s \to 0} (\frac{V}{s})(\frac{s}{s + k}) = 0.5/20 = 0.025(K = 10)$$
(10)

#### **2.3** Исследование движения с постоянным ускорением: $g(t) = 0.25t^2$

На рисунке 13 представлена схема моделирования. На рисунках 14 и 15 представлены графики переходных процессов и ошибки при движении с постоянным устокением.




Рисунок 13 – Схема моделирования системы с астатизмом первого порядка




Рисунок 14 – Графики переходных процессов при движении с постоянным ускорением для различных  ${\bf K}$ 




Рисунок 15 – Графики ошибки при движении с постоянным ускорением для различных  ${\bf K}$ 

## 3 Исследование влияния внешних возмущений

На рисунке 16 представлена схема моделирования системы. На рисунка 17 и 18 - графики переходных процессов и ошибки для различных значений  $f_1$  и  $f_2$ .




Рисунок 16 – Схема моделирования системы с внешними воздействиями




Рисунок 17 – Графики переходных процессов при различных значениях шумов




Рисунок 18 – Графики ошибки при различных значениях шумов

Рассчитаем предельное значение установившейся ошибки:

$$E = \frac{s}{W+s}G - \frac{sW}{W+s}F_1 - \frac{W}{W+s}F_2 \tag{11}$$

Предельное значение установившейся ошибки  $\varepsilon=0$  при  $f_1{=}1$  и  $f_2{=}0$  :

$$\varepsilon = \lim_{s \to 0} \left( \frac{s}{W+s} 1 - \frac{sW}{W+s} 1 - \frac{W}{W+s} 0 \right) = 0 \tag{12}$$

Предельное значение установившейся ошибки  $\varepsilon=0$  при  $f_1{=}0$  и  $f_2{=}{-}0.5$  :

$$\varepsilon = \lim_{s \to 0} \left( \frac{s}{W+s} 1 - \frac{sW}{W+s} 0 - \frac{W}{W+s} (-0.5) \right) = \lim_{s \to 0} 0.5 \frac{2}{3s^2 + s + 2} = 0.5$$
 (13)

# 4 Исследование установившейся ошибки при произвольном входном воздействии

На рисунке 19 предствалена схема моделирования системы. На рисунке 20 график переходного процесса при произвольном входном воздействии  $2 + 3\sin(0.5t)$ .




Рисунок 19 — Схема моделирования системы с произвольным входным воздействием




Рисунок 20 – График переходного процесса при произвольном входном воздействии

Ошибка рассчитывается по формуле:

$$e(t) = c_0 g(t) + c_1 \frac{d}{dt} g(t) + c_2 \frac{d^2}{2! dt^2} g(t)$$
(14)

Где

$$\Phi = \frac{1}{1 + W(s)} \tag{15}$$

$$c0 = (s)|_{s=0} = 0.33 (16)$$

$$c1 = \frac{d\Phi(s)}{ds}|_{s=0} = 0.66 \tag{17}$$

$$c2 = \frac{d^2\Phi(s)}{ds^2}|_{s=0} = -1.33 \tag{18}$$

В итоге:

$$e(t) = 0.66 + 1.495\sin(0.5t) + 0.99\cos(0.5t)$$
(19)

На рисунке 21 сопоставляется рассчитанная ошибка и ошибка полученая моделированием.




Рисунок 21 – Графики ошибок полученных аналитически и моделированием

## Выводы

В данной работе мы исследовали системы с разными порядками астатизма и различными входными и возмущающими воздействиями. В частности, системы с астатизмом первого порядка нечувствительны к постоянным возмущениям. При исследовании стационарного режима работы, убедились в том, что при g = A, и увеличении коэффициента усиления к ошибка стремиться к нулю. Убедились в том, что при увеличении прядка астатизма, ошибка, при статическом входном возвдействии ошибка равна нулю. Внешние возмущения могут оказвать довольно сильное влияние - изменение выходного сигнала в 2 раза, сильное перерегулироване.