



Rapport d'Audit de Suivi ISO 9001:2015

Référence	AUD-001
Organisme certificateur	BUREAU CERTIS INTERNATIONAL
Type d'audit	Audit de suivi (surveillance, cycle depuis 2018)
Dates d'audit	14 et 15 novembre 2023
Auditeur principal	M. Frédéric NOËL, IRCA
Périmètre audité	Conception, fabrication et assemblage d'équipements industriels — site de Lyon et site secondaire

Contexte de l'audit

Le présent audit s'inscrit dans le cycle de certification ISO 9001:2015 de Montrel Industries, certifiée depuis 2018. Il s'agit du second audit de suivi du cycle en cours. L'audit a couvert les deux sites de production de l'entreprise.

Constats favorables

- Le système de management de la qualité reste solidement installé sur le site de Lyon, avec une bonne appropriation des processus par les équipes.
- Le suivi de la satisfaction client et le traitement des réclamations restent documentés et tracés.
- Les actions correctives issues du précédent audit ont été soldées dans les délais.
- La direction commerciale dispose d'une visibilité claire sur les indicateurs de service client.

Non-conformités mineures et remarques

Réf.	Constat	Exigence
NC-01	Les pratiques de contrôle et la gestion documentaire diffèrent sensiblement entre le site de Lyon et le site secondaire, sans référentiel commun formalisé.	4.4 — SMQ et ses processus
NC-02	Le poste de Responsable Qualité du site secondaire est vacant depuis juillet 2023 (4 mois à la date de l'audit). L'intérim est assuré par le Directeur de Site, sans plan d'action formalisé.	7.1 — Ressources
NC-03	L'analyse des risques n'est pas formalisée de manière systématique par processus, notamment sur le site secondaire.	6.1 — Actions face aux risques
REM-01	Le rattachement fonctionnel du Responsable Qualité du site secondaire vers le Responsable Qualité Groupe n'est pas formalisé dans l'organigramme.	Remarque — sans écart direct

Avis de l'auditeur

Aucune non-conformité majeure n'a été relevée. Le système de management de la qualité reste conforme aux exigences de la norme ISO 9001:2015 sur le périmètre audité. L'auditeur attire toutefois l'attention de la Direction sur le délai de vacance du poste qualité du site secondaire (NC-02), qui interroge la disponibilité effective des ressources sur ce site au regard de l'exigence 7.1.

L'auditeur ne se prononce pas sur les orientations stratégiques de l'entreprise, son mandat portant exclusivement sur le système de management en place.

Conclusion

La certification ISO 9001:2015 de Montrel Industries est maintenue. Un plan d'actions correctives est attendu sous 90 jours pour les non-conformités NC-01, NC-02 et NC-03.