Note de mandat — Haranis Construction

Équipe missionnée	Cabinet Nova
Entreprise	Haranis Construction
Émetteur	Direction qualité
Statut	Validé

Contexte

Aucune cartographie des processus n'a jamais été formalisée chez Haranis Construction. Un incident de sécurité récent impliquait un sous-traitant jamais formellement qualifié.

Périmètre confié

Construire la cartographie complète de Haranis Construction en distinguant le chiffrage, le chantier et la réception, et en formalisant la qualification et la coordination sécurité des sous-traitants.

Attendus du comité de direction

- Un processus de qualification des sous-traitants, relié à la coordination sécurité
- Chiffrage, chantier et réception distingués, avec un pilote chacun
- Un indicateur de réserves à la réception, avec cible et plan d'action

Points de vigilance

- Ne pas minimiser l'incident de sécurité récent dans la restitution
- Tenir compte de la mobilité des équipes terrain, peu disponibles