Rapport d'audit — Cartographie « version 0 »

Constat à l'origine de la mission de refonte de la cartographie.

Émetteur	Audit interne
Version	1.0
Statut	Validé

Constat

L'audit interne a examiné la cartographie des processus existante (« version 0 »), en place depuis deux ans sans révision ni validation par la direction. Neuf défauts ont été relevés.

Les neuf défauts relevés

- Le client n'apparaît qu'à une seule extrémité de la carte, jamais à l'intérieur des processus
- Les processus sont nommés par des services (« Qualité », « Production »), pas par un verbe d'action et un objet
- Aucune famille de management (stratégie, pilotage, amélioration) n'est identifiée
- Le processus « Production » est un bloc fourre-tout qui absorbe plusieurs activités distinctes
- Aucun processus de sécurité ni d'environnement n'apparaît sur la carte
- Aucun pilote n'est désigné sur l'ensemble des processus
- Aucune interaction ni flux n'est tracé entre les processus
- 34 processus figurent au même niveau, sans hiérarchie
- Aucun indicateur ni lien avec la stratégie de l'entreprise n'est visible

Document associé

L'état actuel de la cartographie « version 0 » est détaillé dans le document CARTO-004. L'inventaire des activités disponible pour la reconstruire figure dans le document INV-004.

Recommandation

Reprendre la cartographie par prisme de parties prenantes, corriger les neuf défauts sur chaque prisme, et sélectionner les processus clés avant l'audit client prévu dans 6 mois.