Note de mandat — Prisme Autorités & société

Équipe missionnée	Cabinet Meridian
Émetteur	Direction qualité
Version	1.0
Statut	Validé

Contexte

La cartographie « version 0 » de Montrel ne fait apparaître aucun processus de veille réglementaire, et un client export réclame un référentiel sectoriel non couvert, à six mois d'un audit client qui portera sur la maîtrise des processus.

Périmètre confié

Positionner la veille réglementaire et normative sur la cartographie, qualifier l'exigence du référentiel sectoriel, et préparer la carte à servir de preuve lors de l'audit client.

Attendus du comité de direction

- Le processus de veille réglementaire et normative positionné sur la carte, avec un pilote identifié
- Une lecture claire de ce qu'ajoute le référentiel sectoriel identifié
- Une cartographie assez solide pour servir de preuve face à l'audit client dans 6 mois

Points de vigilance

- Ne pas confondre les quatre référentiels existants (ISO 9001, 14001, 45001, exigences clients) : préciser ce que chacun ajoute à la carte
- Vérifier que le référentiel sectoriel identifié est bien applicable au secteur réel du client export