Attentes à vérifier — Direction & performance

Attentes de la partie prenante confiée, et endroit où elles doivent apparaître sur la cartographie.

Version	1.0
Statut	Validé

Périmètre du prisme

Face à la hausse de 18 % des réclamations en 12 mois, la direction n'a aujourd'hui aucun moyen objectif de choisir où concentrer ses efforts : la cartographie « version 0 » aligne 34 processus au même niveau, sans famille de management ni lien avec la stratégie.

Attentes à vérifier sur la cartographie

Attente de la partie prenante	Où elle doit apparaître sur la carte	Statut actuel
Vision hiérarchisée des processus	Carte à plusieurs niveaux (10 à 16 processus au niveau 1)	34 processus au même niveau
Processus clés identifiés et justifiés	Matrice d'impact (AFNOR FD X 50-176, 2017)	Aucune sélection à ce jour
Lien entre stratégie, objectifs et processus	Famille de management positionnée sur la carte	Aucun processus de management sur la carte actuelle

Sources à consulter

- Entretiens avec la direction financière et la direction générale
- AFNOR FD X 50-176 (2017), grille de sélection des processus clés
- Inventaire des activités de Montrel (INV-004)
- Cartographie « version 0 » (CARTO-004)

Évolutions récentes à intégrer

- Aucun processus de management n'apparaît sur la carte actuelle.
- La direction ne dispose d'aucun critère objectif pour arbitrer où concentrer les moyens face à la hausse des réclamations.

Points d'attention

- La sélection des processus clés doit rester un acte de direction objectivé par une matrice, pas une liste imposée par l'équipe.
- Un pitch qui ne débouche sur aucune décision précise ne répond pas à la commande du comité de direction.