Note de mandat — Haranis Construction

Équipe missionnée	Cabinet Nova
Entreprise	Haranis Construction
Émetteur	Direction qualité
Statut	Validé

Contexte

Un incident de sécurité récent sur un chantier de Haranis Construction impliquait un sous-traitant jamais formellement qualifié ; la cartographie « version 0 » regroupe chiffrage, chantier et réception dans un seul bloc « Travaux ».

Périmètre confié

Distinguer le chiffrage, le chantier et la réception, et formaliser la qualification et la coordination sécurité des sous-traitants.

Attendus du comité de direction

- Un processus de qualification des sous-traitants, relié à la coordination sécurité
- Chiffrage, chantier et réception distingués, avec un pilote chacun
- Un indicateur de réserves à la réception, avec cible et plan d'action

Points de vigilance

- Ne pas minimiser l'incident de sécurité récent dans la restitution
- Tenir compte de la mobilité des équipes terrain, peu disponibles