## Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

### FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ELECTRÓNICA

LICENCIATURA EN ELECTRÓNICA

# Cinemática

## **R**ово́тіса

*Profesor:* Dr. Fernando Reyes Cortés

Alumno: Número de Matrícula:

Hanan Ronaldo Quispe Condori 555010653

25 de abril de 2020

#### A) Demostrar la Controlabilidad Completa del sistema.

Usaremos la función ctrb para calcular directamente la matriz de controlabilidad del sistema dado seguidamente usaremos la función rank para calcular el rango de esta matriz. Sea el siguiente script de MATLAB

```
clc; clear all; close all;
A±1e-6*[-73.81 2.58 0 0 0;1.88 -75.55 1.88 0 0;0 1.88 -75.55 1.88 0;0 0 1.88 -75.55 ↔
    1.88;0 0 0 1.59 -24.36]
B±[0.01361 0 0 0 0;0 0.2723 0 0 0;0 0 0.2723 0 1;0 0 0 0.2723 0;0 0 0 0 0.00689]
D≠eye(5)
fprintf('Matriz de Controlabilidad\n')
controlab=ctrb(A,B)
fprintf('El rango es:');
rank(ctrb(A,B))
```

El resultado de este script es el siguiente.

```
A1 =
2
   1.0e-04 *
3
   -0.7381
              0.0258
                             0
                                        0
                                                  0
5
                        0.0188
6
    0.0188
             -0.7555
                                        0
                                                  0
         0
              0.0188
                      -0.7555
                                   0.0188
                                                  0
         0
                 0
                        0.0188
                                  -0.7555
                                             0.0188
8
9
         0
                   0
                             0
                                   0.0159
                                             -0.2436
10
B2 =
    0.0136
                  0
                              0
                                        0
                                                  0
15
         0
              0.2723
                              0
                                        0
                                                   0
              0
                        0.2723
                                        0
                                             1.0000
         0
16
         0
                   0
                              0
                                   0.2723
                                                  0
         0
                   0
                              0
                                        0
                                             0.0069
18
19
20
D1 =
           0
                 0
                              0
     0
                 0
                       0
                              0
           1
24
25
     0
           0
                 1
                       0
                              0
26
     0
           0
                 0
                       0
27
                              1
Matriz de Controlabilidad
controlab =
32 Columns 1 through 12
    0.0136
                             0
                                                       -0.0000
                                                                  0.0000
                  0
                       0.0000
                                -0.0000
        0
35
         0
              0.2723
                            0
                                       0
                                                   0
                                                        0.0000
                                                                 -0.0000
                                                                             0.0000
                0.0000
                           -0.0000
                                       0.0000
                  0 0.2723
36
         0
                                      0 1.0000
                                                             0
                                                                  0.0000
                                                                            -0.0000
             0.0000
                       -0.0001
                                  0.0000
         0
                 0
                          0
                                  0.2723
                                                 0
                                                             0
                                                                       0
                                                                             0.0000
37
              -0.0000
                         0.0000
                                     0
                                             0.0000
                            0
                                        0
                                             0.0069
             0.0000
                       -0.0000
                                       0
                                                 0
40 Columns 13 through 24
41
    0.0000
                   0
                        0.0000
                                  -0.0000
                                             0.0000
                                                       -0.0000
                                                                  0.0000
                                                                            -0.0000
       0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000
   -0.0000 \qquad 0.0000 \qquad -0.0000 \qquad 0.0000
                                            -0.0000
                                                        0.0000
                                                                 -0.0000
                                                                             0.0000
 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000
```

```
44 0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000
                                                       0.0000
                                                               -0.0000
      0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000
  -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000
                                              0.0000
                                                      -0.0000
                                                                0.0000
    -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000
0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000
   0.0000 -0.0000 0.0000
                                            -0.0000
                                                     0.0000
                                                               -0.0000
       48 Column 25
49
50
   0.0000
51 -0.0000
52 0.0000
53 -0.0000
54
  0.0000
56
Mal rango es:
ans =
59
60
    5
diary off
```

Tenemos el rango de la matriz de controlabilidad es 5 por lo tanto queda demostrada la controlabilidad completa del sistema.

**B**) Demostrar la Observabilidad Completa del sistema.

Usaremos la función *obsv* para calcular directamente la matriz de observabilidad del sistema dado seguidamente usaremos la función *rank* para calcular el rango de esta matriz. Sea el siguiente script de MATLAB

El resultado de este script es el siguiente.

```
A1 =
2
  1.0e-04 *
4
                           0
         0.0258
                       0
  -0.7381
                                         0
5
   0.0188
         -0.7555
          0.0188
0.0188
0.0188
                  0.0188
                                         0
         0.0188
      0
                            0.0188
                                         0
                          -0.7555
8
       0
                                     0.0188
                          0.0159
10
11
B2 =
   0.0136
                        0
                                 0
                                         0
      0
           0.2723
                        0
                                 0
                                         0
15
         0
                              0
                    0.2723
                                  1.0000
       V
                    0
       0
                            0.2723
17
       0
                        0
                                     0.0069
               0
                                0
18
19
20
```

```
D1 =
23
     1
          0
                0
                      0
                            0
24
     0
          1
                0
                      0
                            0
25
                            0
    0
          0
                            0
                0
26
                      1
     0
          0
                0
                      0
                            1
28
Matriz de Observabilidad
øbserv =
33
   1.0000
                            0
             1.0000
      0
                           0
                                     0
                                               0
34
             0
        0
                     1.0000
                                    0
                                               0
                      0
        0
                  0
                                1.0000
                                               0
36
                 0
                                0
                                          1.0000
        0
                            0
   -0.0001
           0.0000
                          0
                                     0
                                               0
                    0.0000
   0.0000
            -0.0001
                                     0
                                               0
39
40
       0
             0.0000
                                0.0000
                                               0
               0
        0
                     0.0000
                              -0.0001
                                        0.0000
                               0.0000
                                         -0.0000
        0
                 0
                          0
42
   0.0000
            -0.0000
                      0.0000
                                   0
                                               0
43
           0.0000
                               0.0000
  -0.0000
                     -0.0000
                                               0
44
   0.0000
           -0.0000
                     0.0000
                               -0.0000
                                          0.0000
45
46
        0
             0.0000
                      -0.0000
                                0.0000
                                          -0.0000
                      0.0000
                               -0.0000
        0
                 0
                                          0.0000
47
                     -0.0000
48
  -0.0000
           0.0000
                                0.0000
                                               0
   0.0000
            -0.0000
                      0.0000
                                -0.0000
                                          0.0000
49
  -0.0000
            0.0000
                      -0.0000
                                0.0000
                                         -0.0000
50
   0.0000
           -0.0000
                     0.0000
                               -0.0000
                                         0.0000
        0
            0.0000
                      -0.0000
                                0.0000
                                         -0.0000
52
   0.0000
            -0.0000
                      0.0000
                               -0.0000
                                          0.0000
53
   -0.0000
           0.0000
                     -0.0000
                               0.0000
                                         -0.0000
   0.0000
            -0.0000
                      0.0000
                               -0.0000
                                          0.0000
55
           0.0000 -0.0000
56
   -0.0000
                                0.0000
                                         -0.0000
   0.0000
           -0.0000 0.0000
                              -0.0000
                                        0.0000
58
Ms rango es:
aons =
61
62
63
daiary off
```

Tenemos el rango de la matriz de observabilidad es 5 por lo tanto queda demostrada la observabilidad completa del sistema.

C) Calcular la matriz de ganacias del Observador de Estado.

Usaremos la operaciones simbolicas para calcular esta matriz de ganancias, los valores propios deseados se encuentran en el vector P.

```
eqns=[caract(1)==pol(1),caract(2)==pol(2),caract(3)==pol(3),caract(4)==pol(4),caract(5)==↔
    pol(5),caract(6)==pol(6)];
[k11 k12 k13 k14 k15 k21 k22 k23 k24 k25 k31 k32 k33 k34 k35 k41 k42 k43 k44 k45 k51 k52 ↔
    k53 k54 k55] = solve(eqns,[k11 k12 k13 k14 k15 k21 k22 k23 k24 k25 k31 k32 k33 k34 ↔
    k35 k41 k42 k43 k44 k45 k51 k52 k53 k54 k55])
```

En la linea 9 se usará la ecuación dada en la hoja de teoria.

```
1
A2 =
3
4 1.0e-04 *
                             0
   -0.7381
             0.0258
                                            0
                                                       0
 6
                        0.0188
                                         0
             -0.7555
    0.0188
                                                       0
         0
               0.0188
                         -0.7555
                                      0.0188
                                                       0
                        0.0188
                                   -0.7555
                0
                                                 0.0188
          0
9
10
          0
                     0
                               0
                                    0.0159
                                               -0.2436
11
12
\mathbb{B}_3 =
14
    0.0136
                    0
                                                       0
15
                                0
                                            0
               0.2723
                                0
                                            0
        0
                                                       0
16
                0
          0
                           0.2723
                                            0
                                                 1.0000
17
                           0
18
          0
                    0
                                      0.2723
                                                    0
                                0
19
                    0
                                          0
                                                 0.0069
20
21
D2 =
23
            0
                   0
24
     1
                                0
25
     0
            1
                   0
                          0
                                0
     W
            0
                   1
                          0
                                0
27
     0
            0
                   0
                          1
                                0
28
     0
            0
                   0
                          0
                                1
29
30
@aract =
[3 \times 5, (13 \times 2^4)/2, 57 \times 2^3, 171 \times 2^2, 592 \times 2, 260]
34
error =
[8 \text{ k}11 + \text{z} + 680777090040251/9223372036854775808}, \text{k}12 - \leftarrow
    3045926381450921/1180591620717411303424.
    k13.
                                                       k15]
§9 k21 - 2219512246948733/1180591620717411303424, k22 + z + \leftarrow
    2787303029537513/36893488147419103232, k23 - \leftarrow
    2219512246948733/1180591620717411303424,
    k24,
                                                             k25]
40
                                                 k31,
                                                       k32 - ←
    2219512246948733/1180591620717411303424, k33 + z + \hookleftarrow
    2787303029537513/36893488147419103232,
                                                  k34 - ←
    2219512246948733/1180591620717411303424, \leftarrow
                                                       k35]
Æ1
                                                      k42,
                                                            k43 - ←
    2219512246948733/1180591620717411303424, k44 + z + \leftarrow
    2787303029537513/36893488147419103232,
                                                    k45 - ←
    2219512246948733/1180591620717411303424]
                                                      k52, \hookleftarrow
                                                      k53,
                                                                k54 - ←
     469285169235171/295147905179352825856, k55 + z + \leftrightarrow
    3594901485084517/147573952589676412928]
daiary off
```

Apartir de este punto se tiene que calcular el determinante de la matriz de error e igualar este

a a la matriz caracteristica con los polos deseados esta ecuación se encuentra en la linea 33, seguidamente se usara la función *solve* para calcular las ganancias deseadas. para simplificar estas operaciones se uso la función *place* dando la siguiente matriz de ganancias.

```
k1 =
  1.999926190000000
                        4.000001880000000
                                                              0
                                             0.000001880000000
4 \ -3.999997420000000
                        1.999924450000000
                        0.000001880000000
                                             0.999924450000000
                                                                  5.000001880000000 ←
                   0
                                           0
                   0
                                            -4.999998120000000
                                                                  0.999924450000000
6
                        0.000001590000000
                                                                  0.000001880000000
                   0
                        0.499975640000000
daiary off
```