면 가장자리에서 불확실도만 커지는가




세 지역 합, 평가 범위, 값과 참값 평면이 있는 패치. 파랑 = u의 중앙값, 검정 = 실제 오차 e의 중앙값.