면 가장자리에서 불확실도만 커지는가



세 지역 합, 평가 범위, 값과 참값 평면이 있는 패치. 가로 = 면 번호가 다른 가장 가까운 패치까지 거리. 파랑 = u의 중앙값, 검정 = 실제 오차 e의 중앙값. 세 칸의 세로축 같음.