
Run 1 + 2
Joint RMS (mm)
Run 2 + 3
Joint RMS (mm)
Run 1 + 3
Joint RMS (mm)
10^{1}
10^{0}
10^{-4}
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
g_{top}
o_{top}
β
Floor