PLA أم PETG

مقارنة عملية بين أشهر خيطين، ومتى تختار كل واحد، خصوصاً مع حرارة الإمارات

هدية مجانية من HX 3D · الكلمة: خيوط



احفظه وارجع له قبل كل طباعة

تقرأ ← تطبّق ← طباعة ناجحة

المقارنة

	PLA	PETG
سهولة الطباعة	الأسهل للمبتدئ	متوسطة، تحتاج ضبطاً أكثر
حرارة الفوهة (تقريباً)	190–220 درجة	230–250 درجة
حرارة السطح (تقريباً)	50–65 درجة	70–85 درجة
تحمّل الحرارة	يلين تقريباً عند 55–60 درجة	يتحمل تقريباً حتى 70–80 درجة
المتانة	صلب لكنه هشّ عند الصدمات	أقوى وأقل هشاشة، فيه مرونة بسيطة
الرطوبة	يتأثر قليلاً	يمتص الرطوبة أكثر، ويحتاج تجفيفاً
الشكل	ألوان كثيرة وسطح جميل	لمعة أعلى وشفافية في بعض الألوان
الشعيرات (Stringing)	قليلة	أكثر، وتحتاج ضبط السحب الخلفي

متى تختار كل واحد

01 اختر PLA

للنماذج والهدايا والقطع الداخلية

دقة عالية وسطح جميل، وأسهل في الطباعة متعددة الألوان.

- مجسمات العرض والهدايا المكتبية
- النماذج الأولية السريعة
- القطع التي تبقى داخل المكتب أو البيت

02 اختر PETG

للقطع الوظيفية والحرارة والخارج

في صيف الإمارات قد تتجاوز حرارة داخل السيارة 60 درجة، وعندها يلين PLA ويتشوّه.

- إكسسوارات السيارة وحوامل الجوال
- القطع الميكانيكية والمشابك
- القطع المعرّضة للشمس أو الماء

قائمة الفحص

- [ ] هل ستتعرض القطعة لحرارة فوق 50 درجة؟ ← PETG
- [ ] هل الشكل والتفاصيل أهم من المتانة؟ ← PLA
- [ ] هل القطعة ستُثنى أو تُضغط؟ ← PETG
- [ ] هل تحتاج ألواناً كثيرة بطبعة واحدة؟ ← PLA
- [ ] جفّف PETG قبل الطباعة المهمة
- [ ] راجع حرارة الطباعة المكتوبة على البكرة

تحتاج قطعة مطبوعة بجودة عالية؟
هدايا شركات · مجسمات معمارية · نماذج أولية — دبي
@hx3d.uae

الأرقام في هذا الملف تقريبية وللإرشاد فقط. توصية الشركة المصنّعة للخيط والطابعة هي المرجع دائماً.

تقرأ ← تطبّق ← طباعة ناجحة