
HX 3D

مقارنة HX 3D

PLA أم PETG ؟

مقارنة كاملة تساعدك تختار الخيط المناسب لقطعتك





الخلاصة بسطر

PLA للسهولة والتفاصيل والديكور · **PETG** للقوة والحرارة والماء

HX 3D

المقارنة بالتفصيل

القيم تقريبية، راجع توصية الشركة على البكرة

الخاصية	PLA	PETG
سهولة الطباعة	سهل جداً، مناسب للمبتدئين	متوسط، يحتاج ضبط أكثر
حرارة الفوهة (تقريبية)	190–220°م	220–250°م
حرارة السرير (تقريبية)	50–60°م	70–85°م
تحمّل الحرارة	يلين قرابة 60°م	يتحمل قرابة 80°م
القوة والمرونة	قاسٍ لكنه هشّ عند الصدمات	أقوى وأكثر مرونة
الماء والرطوبة	أقل تحمّلاً	يتحمل الماء والرطوبة أفضل
الخيوط الرفيعة (Stringing)	قليلة	أكثر، يحتاج ضبط السحب
تبريد المروحة	100% غالباً	30–50% غالباً
التفاصيل والسطح	تفاصيل دقيقة وسطح نظيف	سطح لامع، تفاصيل أقل حدّة
أفضل استخدام	مجسمات، ديكور، نماذج أولية	قطع وظيفية، خارجية، تتعرض لحرارة أو ماء

اختر PLA إذا...

- أنت مبتدئ وتبي نتيجة مضمونة
- القطعة ديكور أو مجسّم أو هدية
- تحتاج تفاصيل دقيقة
- القطعة داخل البيت بعيد عن الحرارة

اختر PETG إذا...

- القطعة وظيفية وتتعرض لضغط
- بتكون في السيارة أو تحت الشمس
- تتعرض للماء أو الرطوبة
- تحتاج مرونة وما تبيها تنكسر

HX 3D

نصائح طباعة لكل خيط

PLA

1. سطح نظيف ومعاير يكفي غالباً للالتصاق
2. مروحة التبريد على أعلى سرعة بعد أول طبقتين
3. لا تتركه في السيارة أو تحت الشمس
4. خزّنه جاف حتى لو يتأثر أقل

PETG

1. يلتصق بقوة بسطح PEI الناعم، استخدم غراء ستيك كفاصل
2. خفّف التبريد إلى 30–50% لالتصاق أقوى بين الطبقات
3. اضبط السحب (Retraction) لتقليل الخيوط
4. لا تضغط الطبقة الأولى بزيادة، خلّها أعلى شوي من PLA
5. جفّفه قبل الطباعة إذا سمعت طقطقة

💡 **جرّب البكرة الجديدة بقطعة اختبار صغيرة قبل أي طباعة طويلة، وسجّل الإعدادات اللي نجحت.**

كل الأرقام تقريبية وتختلف بين الشركات والطابعات. توصية الشركة المصنّعة هي المرجع.

