2018 高教社杯全国大学生数学建模竞赛 B 题评阅要点

[说明]本要点仅供参考,各赛区评阅组应根据对题目的理解及学生的解答,自主地进行评阅。

问题 B: 智能 RGV 的动态调度策略

该问题是一个智能调度的优化排序问题,要求针对一道工序和两道工序的物料加工作业流程,分别就无故障和有故障的情形研究 RGV 的优化调度模型和求解算法;利用三组不同的作业参数验证模型和算法的有效性,并给出具体的 RGV 调度策略和作业效率。解决这个问题必须要保证**模型的针对性、算法的有效性和结果的可行性**。

- 一、任务 1: 针对一道工序和两道工序的无故障与有故障的情况,试给出 RGV 动态调度模型和相应的求解算法。
 - (1) 一道工序无故障情况: RGV 按次序周期性运行是一种可行方案, 关键是周期的选择确定。
- (2) 两道工序无故障情况:要优化确定完成两道工序作业的 CNC 台数和分布位置,按两道工序加工作业流程(先一后二依次作业,最后清洗)确定 RGV 的调度模型和求解算法。
- (3)一道和两道工序有故障情况:应在无故障情况的基础上,考虑在加工作业过程中,CNC以 1%的概率发生故障后的影响。注意:发生故障的 CNC 是随机的、故障时刻是不确定的、排除故障的时间是不确定的。
- (4)模型要针对具体问题,求解算法要针对相应模型设计。不针对问题的抄方法、套模型、拷 贝通用算法都不是好的做法。
- 二、任务 2: 利用表 1 中作业参数的 3 组数据分别检验模型的实用性、算法的有效性和调度方案的可行性。
- (1) 根据题目的要求,附件 2 的文件 Case_1_result.xls,Case_2_result.xls,Case_3_result_1.xls 和 Case_3_result_2.xls 中要包括加工完成每个物料的 CNC 编号、上料开始时间、下料开始时间和有故障时的故障 CNC 编号、故障开始时间与结束时间等内容。
- (2)调度方案的可行性是最重要的。在调度方案可行的条件下,加工完成的物料数量是系统作业效率的绝对指标。
 - (3) 针对可能有故障的情况,能够考虑实际中多种可能发生故障情况的影响是比较好的做法。
 - (4) 如果没有利用任务 1 的模型和求解算法,直接给出计算的数值结果,不认为是好的做法。

附:关于调度方案可行性验证的建议说明

利用附件 2 中的 4 个 EXCEL 表中的结果,可以编程验证调度方案(结果)的可行性。

(1) 由表 Case_1_result. xls 中 3 组数据对应的结果,则可以验证一道工序无故障情况调度方案的可行性,即模型的有效性。由相临两个物料的加工 CNC 编号,则可知道 RGV 移动的距离和移动时间。由下料结束时间和上料开始时间,则可以计算出 CNC 是否有等待。如果有等待,再由已知的一次上下料时间、加工一个物料的时间、清洗一个物料作业时间和 RGV 的移动时间,则可计算出 CNC或 RGV 的等待时间。

对于一台 CNC 加工完成一个物料来说,则应有

"下料开始时间 -上料开始时间 ≥ RGV 移动时间+一次上下料时间+加工一个物料时间", "前一个物料的下料开始时间=后一个物料的上料开始时间";

对于 RGV 为前后相临两个物料的上料开始时间来说,则应有

"后一个物料的上料开始时间 - 前一个物料的上料开始时间≥RGV 移动时间+一个物料的清洗作业时间+一次上下料时间"。

如果上面3个条件有一个不成立,则调度方案不可行。

- (2)由表 Case_2_result. xls 中 3 组数据的对应结果,则可以验证两道工序无故障情况调度方案的可行性。由前后相临两个物料的两道工序加工的两台 CNC 编号,则可知道 RGV 移动的距离和移动时间。其他与(1)相似。
 - 1) 对于第一道工序的 CNC:
 - "下料开始时间 -上料开始时间≥ RGV 移动时间长度+一次上下料时间长度 +加工一个物料时间长度";
 - 2) 对于第二道工序的 CNC:
 - "下料开始时间 -上料开始时间≥ RGV 移动时间长度+一次上下料时间长度 +加工一个物料时间长度";
 - 3) 对于 RGV 的作业时间:
- "给加工完成第一道工序的第 k 个物料的 CNCi#下料(同时上料)---从 CNCi#移动至加工物料 k 的第二道工序的 CNCj#---给准备加工物料 k 第二道工序的 CNCj#上料(同时下料)---对 CNCj#加工完成的熟料清洗作业---到加工第 k+1 个物料的第一道工序 CNC"的时间应是连续衔接的。

如果上面的条件有一个不成立,则调度方案不可行。

(3)由表 Case_3_result_1.xls 和 Case_3_result_2.xls 中 3 数据的对应结果以及发生故障的相关结果,则可以分别验证一道工序和两道工序情况调度方案的可行性。

对于无故障的加工物料,验证方法与(1)和(2)相同,详略。

对于有故障的加工物料,首先读取发生故障的 CNC 编号和相应故障的开始时间与结束时间,然后验证:

- "故障开始时间 -上料开始时间=一次上下料时间长度+(上料结束时间-故障开始时间)" 和
- "故障结束时间 -上料结束时间=(上料结束时间-故障开始时间)+(故障结束时间-故障开始时间)"。

同时, 要考虑故障排除以后对后续加工物料的作业影响。