

- 1. 2진수 1101을 그레이 코드로 변환하면?
- 1) 1001
- 2) 1100
- 3) 1011
- 4) 1101

풀이) 1011



- 2. 그레이 코드 1110을 2진 코드로 변환하면?
- 1) 1010
- 2) 1011
- 3) 0111
- 4) 1001

풀이) 1011



- 3. 패리티 비트에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- 1) 한 개의 비트만으로 간단하게 구현 할 수 있다.
- 2) 2비트 이상의 오류를 검출할 수 있다.
- 3) 오류를 교정할 수 없다.
- 4) 데이터에 패리티 비트를 추가해서 사용한다.

풀이) 2)

- 4. 32비트의 데이터에서 단일 비트 오류를 정정하려고 한다. 해밍 오류 정정 코드를 사용한다면 검사비트가 몇 개 필요한가?
- 1) 4비트
- 2) 5비트
- 3) 6비트
- 4) 7비트

풀이)

 $2^{p} \ge d + p + 1$

 $2^{p} \geq 32 + p + 1$

 $2^6 \ge 32 + 6 + 1$

6비트

- 5. 해밍 코드 방식으로 구성된 코드가 16비트인 경우 데이터 비트 수와 패리티 비트 수로 가장 적합한 것은?
- 1) 데이터 비트 수 11, 패리티 비트 수 5
- 2) 데이터 비트 수 10, 패리티 비트 수 6
- 3) 데이터 비트 수 12, 패리티 비트 수 4
- 4) 데이터 비트 수 15, 패리티 비트 수 1

풀이) 1번

 $2^p \geq d + p + 1$

 $2^5 \ge 11 + 5 + 1$ OK

 $2^6 \ge 10 + 6 + 1 \text{ NG}$

 $2^4 \ge 12 + 4 + 1 \text{ NG}$

 $2^1 \ge 15 + 1 + 1$ NG

6. 4비트 데이터 0101을 해밍코드로 표현하려고 한다. 코드의 구성은 $P_1P_2D_3P_4D_5D_6D_7$ 과 같이 한다. 여기서 P_n 은 패리티 비트를 의미하고, D_n 은 데이터, 즉 0101을 의미한다. 변환된 해밍코드는?(7비트의 해밍코드를 작성하시오)

풀이)

 $P_1 = D_3 \oplus D_5 \oplus D_7 = 0.11 = 0$

 $P_2 = D_3 \oplus D_6 \oplus D_7$ =001=1

 $P_4 = D_5 \oplus D_6 \oplus D_7 = 101 = 0$

01 0 0 101

7. 다음 진리표를 가지는 게이트는?

ē	출력	
Α	В	Υ
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

풀이) NAND 게이트

8. 10110과 01111을 XOR한 결과는?

- 1) 00111
- 2) 00110
- 3) 11000
- 4) 11001


풀이)

10110

⊕ 01111

11001

9. 다음 회로에서 A=1100, B=1011이 입력될 때 출력 Y는?



Α	В	A+B	\overline{AB}	$(A+B)(\overline{AB})$
0	0	0	1	0
0	1	1	1	1
1	0	1	1	1
1	1	1	0	0

A: 1 1 0 0 B: 1 0 1 1

Y: 0 1 1 1

10. 다음 논리함수를 간소화한 결과는?

X(X+Y)

- 1) *X*
- 2) *XY*
- 3) X+Y
- 4) Y

풀이) (X+0)(X+Y)=X+(0Y)=X