


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № аудл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.
						РТ2.11.03.03.26.08.81.15.003 ЭЗ

РТ2.11.03.03.26.08.81.15.003 ЭЗ



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата




РТ2.11.03.03.26.08.81.15.003 ЭЗ

Лист
2

Копировал


Формат А3

PT2.11.03.03.26.08.81.15.003.33



Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инф. №	Инф. № аудл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------	---------------

PT2.11.03.03.26.08.81.15.003 ЭЗ





Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

PT2.11.03.03.26.08.81.15.003 ЭЗ

Лист
4

Копировал

Формат А3



ХРЗА	
	Цепь
В0SH0T3	A1 В0SH0T3
В0SH0T5	A2 В0SH0T5
В0SH0T6	A3 В0SH0T6
В0SH0T1	A4 В0SH0T1
В0SH0T2	A5 В0SH0T2
В0SH0T4	A6 В0SH0T4
В0SH0T7	A7 В0SH0T7
В0SH0T8	A8 В0SH0T8
В0SH0T9	A9 В0SH0T9
В0SH0T10	A10 В0SH0T10
Р1М 1	A11 Р1М 1
Р1М 2	A12 Р1М 2
Р1М 3	A13 Р1М 3
Р1М 4	A14 Р1М 4
	A15 ОСС_ЕN
	A16

		XP3B	
		Конт	Цель
	ETH 2_N	B1	ETH 2_P
	ETH 2_P	B2	ETH 2_N
	ETH 4_N	B3	ETH 4_N
	ETH 4_P	B4	ETH 4_P
	ETH 3_N	B5	ETH 3_N
	ETH 3_P	B6	ETH 3_P
	ETH 1_N	B7	ETH 1_N
	ETH 1_P	B8	ETH 1_P
	GAR_P	B9	Г_A_P
	GAR_N	B10	Г_A_N
		B11	Модем Tx
		B12	Модем Rx
	RS485_2_N	B13	RS485_2_N
	RS485_2_P	B14	RS485_2_P
	RS485_P	B15	RS485_P
	RS485_N	B16	RS485_N


DIN32 - Сигнальный

ХРЭЛ	Цепь
C1	Земля
C2	Земля
C3	Земля
C4	Земля
C5	Земля
C6	Земля
C7	Земля
C8	Земля
C9	Земля
C10	Аккумулятор 1
C11	Аккумулятор 2
C12	Индуктор выкл-ля
C13	ethA_dvl_N
C14	ethA_dvl_P
C15	ethB_dvl_N
C16	ethB_dvl_P


Цель	Конт
Вентилятор	1
Помпа	2
GND	3
GND	4
Корпус	5
Корпус	6

Конт	Цепь
1	+5 В
2	TX (датчик)
3	RX (датчик)
4	SYNC_OUT
5	Общий
6	TARE/RESTORE
7	SYNC_IN
8	NC
9	NC
10	NC

Комп	Цель
2	+3,3В
4	+3,3В
6	+3,3В
8	+3,3В
10	GND
12	BDSHOT10
14	BDSHOT9
16	GND
18	BDSHOT8
20	BDSHOT7
22	GND
24	BDSHOT4
26	BDSHOT2
28	GND
30	BDSHOT1
32	BDSHOT6
34	GND
36	BDSHOT5
38	BDSHOT3
40	GND



Комп	Цепь
1	+5В
3	+5В
5	+5В
7	+5В
9	GND
11	UART_RX
13	UART_TX
15	GND
17	PWM4
19	PWM3
21	GND
23	PWM2
25	PWM1
27	GND
29	Vbat1
31	GND
33	Vbat2
35	GND
37	DIG_INP
39	GND



Конт	Цель
1	+12В_JETSON
2	Общий
3	Корпус
4	Корпус

Конт	Цепь
1	+12В_JETSON
2	Общий
3	Корпус
4	Корпус

№п/п	Цепь
1	HOT_PLUG_DETECT
2	UTILITY
3	TMD5_DATA_2+
4	TMD5_DATA_2_SHIELD
5	TMD5_DATA_2-
6	TMD5_DATA_1+
7	TMD5_DATA_1_SHIELD
8	TMD5_DATA_1-
9	TMD5_DATA_0+
10	TMD5_DATA_0_SHIELD
11	TMD5_DATA_0-
12	TMD5_CLOCK+
13	TMD5_CLOCK_SHIELD
14	TMD5_CLOCK-
15	CEC
16	DDC/CEC_GROUND
17	SCL
18	SDA
19	+5V_POWER
20	Корпус

Конт	Цепь
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	SSRX-
6	SSRX+
7	GND_DRAIN
8	SSTX-
9	SSTX+
10	Корпус

Конт	Цель
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	SSRX-
6	SSRX+
7	GND_DRAIN
8	SSTX-
9	SSTX+
10	Корпус

Конт	Цепь
1	Питание
2	Обр. связь
3	Земля
4	ШИМ
0	Общий


The diagram illustrates the wiring for four 10-pin D-sub connectors, labeled XP7, XP8, XP9, and XP10. Each connector has two pins shown: 'Комт' (Common) and 'Цепь' (Circuit). The 'Комт' pin of each connector is connected to a common ground (GND). The 'Цепь' pin of each connector is connected to a common signal line labeled '{Value1}'.

Connector	Пин	Назначение	Соединение
XP7	Комт	Цепь	{Value1}
	1		
XP8	Комт	Цепь	{Value1}
	1		
XP9	Комт	Цепь	{Value1}
	1		
XP10	Комт	Цепь	{Value1}
	1		

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инф. №	Инф. № аудл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.

PT2.11.03.03.26.08.81.15.003 33



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

PT2.11.03.03.26.08.81.15.003 33

Лист
6

Копировал

Формат А3