# 第一部分: 软件设计题目

## 设计1: 电焊条焊药的自动配料系统模拟软件设计

### 1.1 设计目的

- (1) 了解电焊条的焊药生产过程的自动配料系统的原理;
- (2) 进一步学习 C 语言或者 C++程序工程设计的方法以及程序调试技巧;
- (3) 学习撰写专业技术文档。

### 1.2 设计要求

- (1) 要求用 C 或者 C++语言编写满足设计内容的程序,并调试正确;
- (2) 撰写设计报告。

### 1.3 设计成果

- (1) 软件设计报告打印版;
- (2) 软件设计报告电子版;
- (3) 提交软件源程序电子版:
- (4) 提交软件可执行程序电子版,并提交简要的软件操作说明书电子版。

### 1.4 设计内容

### 1.4.1 电焊条简介

电焊条在建筑和工业中被广泛应用于将钢制结构焊接在一起。一根电焊条可以分为焊料和焊药两部分。焊料是一根规定材质、长度(约 400 毫米)和直径(约 5 毫米)的钢棒;而焊药是包裹在焊料上面的一层化学药品。电焊条的示意图如图 1-1 所示,图 1-2 和图 1-3 是两种电焊条的照片。




图 1-1 电焊条示意图



图 1-2 电焊条的照片




图 1-3 电焊条的照片

焊接的时候,在高温作用下将焊料熔化,熔化的焊料填满被焊接的两块钢板之间的缝隙,从而达到将这两块钢板焊接在一起的目的。焊药是助焊剂,其作用是帮助焊料更好地将被焊接的钢结构焊接在一起。根据电焊条的焊料材质的不同、用途不同,焊药的配方需要做相应的改变,因此焊药的配方至关重要。

#### 1.4.2 焊药自动配料系统的工作原理

在电焊条的生产过程中,需要将不同的化学原料按照不同的比例混合在一起,然后搅拌成糊状并均匀地裹在焊料上。自动配料系统的作用是,根据焊药的配方,将有关化学原料按照规定的重量比例投放到搅拌机里。图 1-4 是焊药自动配料系统的示意图。

焊药自动配料系统的原理是:在1条导轨(类似火车铁轨)上放置一辆电动配料小车,小车中安置了电子秤,可以称量小车中化学原料的重量。导轨上安置了0—7号位置开关,当小车到达某个位置开关出时,此位置开关就动作(此位置开关输出高电平),反之,此位置开关就不动作(此位置开关输出低电平)。导轨的上方固定了6只料斗,里面分别放置了不同的面粉状固体化学原料。每个料斗上都有一个电子阀门,控制料斗的打开和关闭。

自动配料系统的工作过程如下:

1) 操作员通过计算机键盘设定一种焊药的配方(即需用到要哪几种化学原料,每种

化学原料的重量)。假设一种焊药配方最多只需要 6 种化学原料,分别是A,B,C,D,E,F,并假设A,B,C,D,E,F 这 6 种化学原料分别存放在 1, 2, 3, 4, 5, 6 这 6 只料斗里面。因此还要设定好要用到的每种化学原料分别装在那只料斗里面。下面我们假设某种焊药的配方用到 4 种化学原料 A,C,D 和 E。A,C,D 和 E 这 4 种化学原料分别装在 1, 3, 4, 5 这 4 只料斗里面,而且 A,C,D 和 E 这 4 种化学原料的重量比例是 5 公斤,10 公斤,20 公斤和 65 公斤(假设小车最多能装 100 公斤化学原料)。设定好后,操作员发布"开始配料"命令。

- 2) 首先将小车退回到达 0 号位置开关,准备开始一次配料。即当小车到达 0 号位置 开关时,小车停止。
- 3) 启动小车向前行驶,当小车到达 1号位置开关时,小车停止,1号料斗打开,开始向小车里面流入化学原料 A,当达到 5公斤时,1号料斗关闭,停止流料。启动小车向前行驶。
- 4) 当小车 2 号位置开关时,因为不需要配 2 号料斗里面的化学原料 B, 故小车不停止,继续向前行驶。
- 5) 当小车 3 号位置开关时,小车停止,3 号料斗打开,开始向小车里面流入化学原料 C,当达到 10 公斤时,3 号料斗关闭,停止流料。启动小车向前行驶。
- 6) 当小车 4 号位置开关时,小车停止,4 号料斗打开,开始向小车里面流入化学原料 D, 当达到 20 公斤时,4 号料斗关闭,停止流料。启动小车向前行驶。
- 7) 当小车 5 号位置开关时,小车停止,5 号料斗打开,开始向小车里面流入化学原料 E, 当达到 65 公斤时,5 号料斗关闭,停止流料。启动小车向前行驶。
- 8) 当小车 6 号位置开关时,因为不需要配 6 号料斗里面的化学原料 F, 故小车不停止,继续向前行驶。
- 9) 当小车到达 7号位置开关时,小车停止,并将车厢自动翻起来,将车厢里的化学原料倒入搅拌机,然后小车快速倒退行驶。小车倒退行驶过程中,遇到 6,5,4,3,2,1号位置开关都不停止行驶,直到小车遇到 0号位置开关才停止行驶。
- 10) 循环执行第 3 步到第 9 步,直到操作员发布"停止配料"命令,配料过程结束。操作员只有在小车到达 0 号和 7 号位置开关时,才能发布"停止配料"命令。

#### 1.4.3 设计内容

用 C 语言或者 C++语言编写一个程序,用形象化的动画动作模拟上述焊药自动配料系统的工作过程。图 1-4 中料斗、开关和小车的形状仅是示意图,你可以根据自己的想象设计更加美观、逼真的形象。

焊药的配方可以由用户设定,但是小车一次只能装不超过 100kg 的原料。

#### 提示:

- 1)假设小车匀速向前行驶,小车匀速倒退行驶,且倒退速度明显快于前进速度。其目的是提高生产效率。
- 2)配料重量可以用小车在料斗前停顿的时间长度来模拟。例如每公斤料对应小车停顿 0.2 秒。(希望每公斤料对应小车的停顿时间应该可以调整)。
  - 3) 所有的化学原料都是面粉状的固体原料。




图 1-4 焊药自动配料系统示意图