손상 항목	점수	설명 및 위험도 요약
기울어짐(구조체)	10	구조 전도 위험, 즉시 퇴거 필요
보의 휘어짐, 처짐	9	구조 연직력 상실 우려, 붕괴 가능성
슬래브 파손	8	구조 물리적 파괴 가능, 바닥 위험
기둥 균열	7	휘청거림 또는 구조적 불안정 가능성
외벽 탈락	5	외부 낙하물 위험 및 2차 피해 가능
내외부 마감재 낙하	4	내부 인명 피해 우려, 복구 필요
내부 균열	3	구조적 위험 낮으나 마감재 보수 필요
누수 / 침수	3	2차 피해 가능, 전기 위험 등 동반 가능성
기타	5	별도 설명 필요

- 기울어짐(구조체)

: 건물의 주요 구조체(기둥, 벽체 등)가 수직 상태를 벗어나 한쪽으로 기울어진 상태를 의미하며, 전도(넘어짐) 위험이 있음.

- 보의 휘어짐, 처짐

:하중을 지지하는 수평 구조 부재인 '보'가 중력이나 과도한 하중에 의해 휘거나 아래로 처진 상태로, 구조적 안전성 저하를 의미함.

-슬래브 파손

:바닥 또는 천장 역할을 하는 슬래브가 파손되어 균열, 탈락, 구멍 등의 물리적 손상이 발생한 상태로, 붕괴 위험이 존재함.

-기둥 균열

: 건물의 하중을 지지하는 기둥에 금이 가거나 갈라진 상태로, 구조적 안정성에 영향을 줄 수 있음.

- 외벽 탈락

:건물 외벽에 부착된 마감재(타일, 석재 등)가 떨어져 나간 상태로, 낙하물에 의한 2차 피해가 발생할 수 있음.

-내외부 마감재 낙하

: 천장, 벽, 바닥 등 내외부 마감재가 이탈하여 떨어진 상태로, 인명 피해 또는 추가 손상이 발생할 수 있음.

-내부 균열

: 건물 내부 벽체나 천장 등의 표면에 발생한 실금 또는 틈으로, 구조적 영향은 미미하지만 마감재 보수 및 누수 등의 2차 문제가 발생할 수 있음.

-누수 / 침수

: 배관, 창호, 슬래브 등을 통해 물이 스며들거나 고여 있는 상태로, 마감재 손상, 전기 위험, 곰팡이 등 2차 피해를 유발할 수 있음.

-기타

:위 항목에 포함되지 않는 기타 손상 요소로, 현장 여건에 따라 별도 판단이 필요함.

-> 예시방안

손상 항목 설명	점수	간단이유
전단균열, 콘크리트 탈락, 철근 노출		구조체 손상과 내력 저하
		위험, 붕괴 가능성 있음
조적조 붕괴 및 금속 판넬 탈락		조적 구조 손상과 낙하 위험 존재
외벽 마감재 탈락		낙하물 위험 및 미관 저해
조적벽체 붕괴		주요 구조부 통과로 안전에 심각한
— 11 11 0 1	8	위험
천장재 탈락 및 벽체 균열 및 탈락		내부 낙하물과 균열로 2차 피해
		가능
철근 노출, 콘크리트 탈락, 외부 마감재		구조체 손상 및 외장재 낙하 위험
탈락	6	병존
지붕파손, 전기선 및 외부 장비 손상, 누수	7	누수 및 전기 위험으로 2차 피해
위험 증가	/	가능성 높은
바닥균열	4	구조 위험은 낮으나 보수 필요
	_	인명 직접 위험은 낮으나 외부 침입
창호 깨짐	3	우려 우려
실내 벽체 마감재 손상	3	미관 저해 및 경미한 보수 필요
	3	바닥 구조 손상으로 안전성 저하
콘크리트 바닥 슬래브에 구조균열 발생	7	
		우려 이 지 사이 나는 이런
외장재 및 기존 단열재 탈락, 수직균열 발생	5	외피 손상 및 열손실, 낙하 위험
10 11 × 12 22 11 2 17 1 12 2 2 0		있음
벽체 수평방향 균열	4	균열로 인한 미세 구조 영향과 보수
그에 구성성 판결		필요
외부 마감재 탈락, 균열 발생	5	낙하 및 외관 저하 문제 발생
천장 마감재 파손 및 탈락, 경량천장 철골틀	7	네ㅂ 나의 미 그로 ㅂ기 이런 롯데
붕괴	7	내부 낙하 및 구조 붕괴 위험 존재
	0	외벽 손상으로 구조적 안정성 저하
콘크리트 외벽 균열 발생	6	가능
벽 마감재 및 단열재 탈락	5	낙하 위험 및 단열 성능 저하
	7	구조체 노출로 부식 및 내력 저하
천장면 박락 및 철근 노출		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
내벽 타일 박락, 바닥 파일 파손	5	내부 마감재 손상 및 미관 저해
변면 타일 균열 발생 및 수분 침투 가능성		개구 기요계 단이 총 의단 시에
	4	균열로 인한 누수 및 2차 피해 위험
의심 의자 마가게 타라 미 그여	E	1분하 이천 미 2한 피헤 기노성
천장 마감재 탈락 및 균열 외벽 파손 및 철근 노출	5 7	낙하 위험 및 2차 피해 가능성 구조체 손상과 내력 저하, 부식 우려
그 지국 씨는 옷 실근 또할	- ' -	<u> </u>
천장마감재 손상	4	
		위험도 낮음
천장 마감재 탈락	5	낙하 우히넘 및 내부 인명 피해
CO 10 E		가능성 있음
천자 ㄴ스		누수로 인해 마감재 손상 및 2차
천장 누수	4	피해(곰팡이, 전기 위험) 우려
1 2	5	보행자 및 차량 통행 위험 존재,
도로 파손		사고 가능성 있음
콘크리트 건축물 및 옹벽의 단면 결손	6	구조체 손상으로 인한 내구성 저하
		<u> </u>

		및 구조적 불안정 가능성
조적조 담장의 전도	7	구조적 전도로 인해 인명 사고
고 기고 B 6 거 단고	,	가능성이 높음
마감재 오염 및 표면 훼손, 줄눈 훼손	3	미관 저하 및 경미한 보수 필요
목구조 건축물의 균열	6	내력 저하 및 구조적 붕괴 위험 우려
VI = 7 = 0 0 7 0		국부적 붕괴 가능성 있으나 전면
석축 구조물의 균열	5	붕괴 위험은 낮음
		구조적 불안정 증가 및 배수
석축의 배부름 및 배수구 먹힘	6	
친그ㅋㄱ기도 가치면 미 이번이		불량으로 인한 추가 붕괴 위험 존재
철근콘크리트 건축물 및 옹벽의	5	표면 손상으로 내구성은
단면결손(철근노출 없음)		일부 저하되나 구조적 위험은 낮음
조적조 담장의 균열보수 (0.3mm 미만)	4	국부적 손상으로 즉각
조직도 급성의 판결보구 (U.SHIIII 미단)	4	위험은 없으나 추후 유지관리 필요
지붕 마감재 및 단열재 탈락	5	단열 성능 저하 및 낙하 위험 존재
		구조 손상 가능성 및
기와 지붕 파손 및 목재 지붕틀 손상 우려	6	누수·붕괴 위험 증가
		주요 구조부 붕괴로 인명
한옥 지붕 붕괴	9	
		피해 가능성이 매우 높음
경사 지붕 일부 파손	5	제한적 손상이지만 누수·낙하물 등
0/1 /10 ET TE		2차 피해 우려 있음
		국부적 손상으로 직접
기와 일부가 벌어지고 내려앉음	4	위험은 낮으나 지속적 변형 및 낙하
	•	우려 있음
		되부 낙하 위험 및 마감 손상으로
박공면 마감재 탈락	5	
		인한 2차 피해 가능성 있음
지붕 마감재 탈락		누수 및 낙하물 발생으로 인한 내부
		손상 및 인명 위험 우려
지붕 마감재 및 철골틀 탈락		구조 부재 손상으로 인한 붕괴 위험
		증가 및 인명 피해 가능성 있음
조적벽 균열 발생		국부적 균열로 구조적 위험은 낮으나
		장기적으로 보수 필요
		파편 낙하 및 개구부 약화로 인한
유리창 하부 조적 타격 및 파손	5	
		안전 위험 존재
콘크리트 계단 파손 및 박락	6	보행 중 낙상 위험 및 구조 일부
		손상으로 유지·보수 필요
철근 노출, 콘크리트 박리, 벽돌 붕괴	8	구조 손상 심각, 내력 저하 및 붕괴
결근 도굴, 근그디드 막다, 막글 궁피	0	위험 존재
	7	철근 부식 및 균열로 인한 구조 성능
콘크리트 박리, 탈락, 철근 노출, 부식, 균열		저하와 장기적 내구성 문제 유발
	4	구조적 위험은 낮으나 보수 필요,
내벽 마감재 탈락 및 균열		
		인테리어 손상 및 기능 저하
콘크리트 박락, 균열 및 철근 노출	7	구조체 손상으로 내구성 저하 및
		부식 확산 위험
이벼 코그리는 타라	6	외부 낙하물 위험 및 구조 마감재
외벽 콘크리트 탈락		손상으로 인한 2차 피해 가능성

		있음
친구 1 초	7	구조체 보호 기능 상실로 인한 부식
철근 노출		위험 및 구조 성능 저하 우려
외벽 벽체 균열		외부 노출로 균열 확장 가능, 구조적
		위험은 낮으나 누수·부식 등 2차
		피해 우려
기반 미기가 타라 미 그 Gi	4	구조적 위험은 낮으나 인명 사고
내벽 마감재 탈락 및 균열		가능성과 미관 및 기능 저하 있음
기둥 및 벽체 파손	7	구조 부재 손상으로 인해 건축물
/ 기중 및 막세 버슨 		안정성 저하 및 붕괴 가능성 존재
⊔ԼՐ} πԼշ⊦ _Ր Ս F	4	행 중 낙상 및 미끄럼 위험 등
바닥 마감재 탈락		사용자 안전에 영향을 줄 수 있음
콘크리트 파손 및 마감재 탈락		구조체 내구성 저하, 낙하물 발생
		가능성으로 인한 안전 위험
천장 파손		마감재 낙하에 따른 인명 피해 우려
		및 설비 손상 가능성
조적조 벽체 붕괴		비구조부라 하더라도 벽체 붕괴 시
		인명 피해 및 기능 상실 위험 큼
		구조 연속성 저하 가능성 있으며,
지붕 하부 구조 균열, 벽체 사웁 균열		누수 및 열화 진행 시 구조 안전성에
		영향
조전조 법체 그여 미 타라	6	탈락 시 낙하물 위험 존재, 균열
조적조 벽체 균열 및 탈락		확장 시 구조체 연결 약화 우려

- 철근 노출

- : 콘크리트 안에 숨어 있어야 할 철근이 밖으로 드러난 상태. 건물의 뼈대가 드러났다고 생각 하면 됨. 비·바람에 닿으면 녹슬어 건물이 약해질 수 있음.
- 콘크리트 탈락/박락
- : 콘크리트 표면이 떨어져 나간 것. 껍질이 벗겨진 것처럼, 건물의 보호층이 사라져 내부가 손 상되기 쉬운 상태.
- 조적조
- :벽돌이나 블록 등을 쌓아 만든 구조. 조적조 붕괴는 벽돌로 된 벽이 무너진 것을 의미함.
- 마감재
- :건물의 벽, 바닥, 천장 등의 표면을 마무리하는 자재. 보기 좋고 방수·방음 효과를 줌. 예: 타일, 페인트, 석고보드 등.
- 균열
- : 건물에 생긴 틈이나 금. 수직(세로방향), 수평(가로방향), 대각선 등 방향에 따라 원인과 위험도가 다름.
- 천장 마감재
- : 천장 표면을 덮는 재료. 석고보드, 천장판 등이 여기에 해당하며, 떨어지면 인명 피해 위험 있음.
- 경량천장 철골틀
- :천장을 가볍게 만들기 위해 금속으로 짠 뼈대. 이것이 무너지면 천장이 통째로 떨어질 수 있

음.

- 슬래브
- :바닥이나 천장을 구성하는 넓고 평평한 콘크리트 판. '바닥 구조'라고 이해하면 쉬움. 균열 시 구조적 문제 우려.
- 기둥 파손
- :건물을 지탱하는 수직 구조물이 손상된 상태. 붕괴로 이어질 수 있어 매우 위험.
- 전단균열
- :구조물에 가로 방향(비틀림, 전단력) 힘이 가해져 생긴 균열. 주로 보와 기둥에서 발생함. 일 반 균열보다 더 위험할 수 있음.
- 배부름
- :석축(돌로 만든 담장 등)이 바깥쪽으로 볼록하게 밀려나온 상태. 붕괴 위험 신호 중 하나.
- 단열재
- :열이 건물 안팎으로 드나드는 것을 막아주는 재료. 벽이나 지붕 안쪽에 숨어 있음. 떨어지면 에너지 낭비나 결로 발생 가능.
- 기와 지붕 붕괴
- :전통 한옥 지붕이 무너지거나 일부 기와가 흘러내리는 것. 인근에 위험을 줄 수 있음.
- 줄눈
- : 타일 사이의 틈을 메우는 재료. 줄눈이 훼손되면 타일이 들뜨거나 물이 스며들 수 있음.
- 콘크리트 단면결손
- : 콘크리트의 두께나 표면 일부가 떨어져 나간 상태. 구조적으로 약해질 수 있음.
- 박공면
- : 지붕 삼각형 부분의 외벽. 주로 건물 옆면 위쪽에 위치하며, 마감재가 떨어질 경우 낙하물 위험 있음.