JOURNAL OF KIM IL SUNG UNIVERSITY

(NATURAL SCIENCE)

Vol. 62 No. 10 JUCHE105 (2016).

몇가지 산화물재료들의 평균립자크기에 따르는 적외선흡수특성

장영국, 김주혁

경애하는 김정은동지께서는 다음과 같이 말씀하시였다.

《첨단돌파전을 힘있게 벌려야 나라의 과학기술전반을 빨리 발전시키고 지식경제의 로대를 구축해나갈수 있습니다.》(《조선로동당 제7차대회에서 한 중앙위원회사업총화보고》 단행본 39폐지)

오래전부터 적외선흡수재료로 널리 리용되여온 산화물재료들이 나노크기에서 여러가지 우수한 특성이 나타나는것으로 하여 광범히 연구[1]되고있다. 특히 TiO_2 , SiO_2 , ZnO, Fe_2O_3 , SnO_2 , Al_2O_3 과 같은 산화물재료들은 그 원료가 풍부하며 적외선대역에서 좋은 흡수특성이 나타나는것으로 하여 많이 연구도입[2-4]되고있다.

우리는 몇가지 산화물재료들의 평균립자크기에 따르는 적외선흡수특성을 연구하였다.

실 험 방 법

재료로는 평균립자크기가 μ m정도인 TiO_2 , SiO_2 , ZnO, Fe_2O_3 분말, 아크릴수지(40%), 0.8% 폴리아크릴산나트리움을, 장치로는 분말X선회절분석기(《Rigagu-Smartlab》), 행성식볼 밀, 레이자립도분포분석기(《Mastersizer 2000, 512C MAL1077473》), 적외선스펙트르측정장치(《Nicolet 6700》), 분산기(300r/min), 두께가 100μ m정도인 채본천을 리용하였다.

우선 개개의 산화물재료 100g을 알쿌 200g과 골고루 섞어 행성식볼밀에 충전하고 일정한 시간동안 분쇄한 다음 분말X선회절분석기를 리용하여 평균립자크기를 측정하였다.

평균립자크기가 나노급에 이르렀으면 물 50g에 폴리아크릴산나트리움 0.02~0.05g을 풀고 여기에 분쇄한 10g의 분말을 넣은 다음 분산기에서 10min동안 분산시켰다. 다음 분말의 10%에 해당한 아크릴수지를 첨가하고 다시 20min동안 분산시켰다. 이것을 데트론천우에 채본천을 대고 채본칼로 밀어 도포하였다.

도포한것을 건조시킨 다음 적외선스펙트르측정장치를 리용하여 3~25μm대역에서의 적외선흡수률을 측정하였다.

실험결과 및 분석

몇가지 산화물들의 평균립자크기에 따르는 적외선흡수률은 표와 같다. 표에서 3번 시료들의 평균립자크기는 분쇄하기 전 원시료의 평균립자크기이다.

표. 산화물재료들이 평균립자크기에 따르는 적외선흡수률

표에서 보는바와 같이 Fe₂O₃을 제외한 다른 재료들에서 4번 시료들의 평균립자크기 는 거의 비슷하다.

산화물재료들의 적외선흡수률은 모두 평균립자크기가 작아짐에 따라 증가하는 경향 성을 보이고있다.

평균립자크기가 0.06~0.07, 0.2~1.2 μ m사이에 있는 시료들의 적외선흡수률을 비교해 보면 그 차는 6%정도이지만 SiO₂에서는 적외선흡수률차가 1%로서 크지 않다.

평균립자크기가 나노급인 0.06~0.07μm사이에 들어가는 경우에는 레일리산란에 의하 여 파장의 증가에 따라 산란세기가 급격히 작아지고 투과가 우세해지며 또 나노효과의 하나인 표면증가효과를 비롯한 나노효과들에 의하여 적외선흡수률이 90%이상으로 점점 증가하게 된다. 한편 평균립자크기가 0.2~1.2μm사이에 들어가는 경우에는 평균립자크기 가 um급인것으로 하여 산란효과 즉 란반사가 우세해지고 또 나노효과들이 나타나지 않 는것으로 하여 나노급재료보다 적외선흡수률이 높지 못하다.

이로부터 SiO₂을 제외한 다른 재료들의 적외선흡수률이 평균립자크기에 크게 관계된 다는것을 알수 있다.

4번 시료들의 적외선흡수스펙트르는 그림과 같다.




그림. 몇가지 산화물재료들의 적외선흡수스펙트르 $1 - \text{TiO}_2$, 2 - ZnO, $3 - \text{SiO}_2$, $4 - \text{Fe}_2\text{O}_3$

그림으로부터 산화물들의 평균립 자크기가 나노급에 도달하였을 때 TiO₂, ZnO, SiO₂, Fe₂O₃의 순서로 적외선흡수률이 작아진다는것을 알수 있다. Fe₂O₃ 은 평균립자크기범위가 0.03 μm인 때 적외선흡수률이 94%로서 TiO₂, ZnO보다 적외선흡수률이 크지 못하다. 이로부터 적외선흡수률이 재 료의 평균립자크기에 가장 크게 의존 하는 재료는 TiO₂, ZnO, Fe₂O₃이며 그중에서도 적외선흡수률을 크게 증 가시킬수 있는 산화물은 TiO₂, ZnO 특히 TiO₂이라는것을 알수 있다.

맺 는 말

적외선흡수률의 변화가 재료의 평균립자크기에 크게 의존하는 재료는 ${
m TiO_2}$, ${
m ZnO}$, ${
m Fe_2O_3}$ 이다. 평균립자크기가 비슷한 조건에서 적외선흡수률이 가장 큰것은 ${
m TiO_2}$, ${
m ZnO}$ 로서 이 재료들을 나노화하여 다른 재료들과 복합재료를 구성하는 경우 적외선흡수률을 증가시킬수 있다.

참 고 문 헌

- [1] 朱美芳 等; 纳米复合纤维材料, 北京科学出版社, 123~126, 2014.
- [2] 钱九红;稀有金属,30,4,511,2006.
- [3] 刘福春 等; 材料保护, 34, 2, 1, 2001.
- [4] 董延庭 等; 化工新型材料, 32, 6, 6, 2004.

주체105(2016)년 6월 5일 원고접수

On the Characteristics of Infrared Absorption depending on the Average Grain Size of Various Oxide

Jang Yong Guk, Kim Ju Hyok

We studied the characteristics of infrared absorption according to the average grain size of various oxide. The characteristics of infrared absorption of ${\rm TiO_2}$, ${\rm SiO_2}$, ${\rm ZnO}$, ${\rm Fe_2O_3}$ were gradually increased with the decreasing of grain size.

Key words: oxide, infrared absorption, grain size