# 류화광에서의 우라니움침출에서 $\mathbf{Fe}^{3+}$ 의 산화제적작용에 미치는 인자들의 영향

류지수, 조철만

Fe<sup>3+</sup>을 산화제로 리용하여 우라니움침출률을 높이기 위한 연구[1, 2]는 많이 진행되였지만 류화광을 대상으로 한 연구자료는 적게 발표되였다.

우리는 류화광에서의 우라니움침출에서  $Fe^{3+}$ 의 산화제적작용에 미치는 몇가지 인자들의 영향을 고찰하였다.

#### 실 험 방 법

우라니움광석시료로는 립도가 30mm이하인 ㄱ지구 류화광을, Fe<sup>3+</sup>용액으로는 FeCl<sub>3</sub>용액을 리용하였다.

우라니움의 침출 먼저 직경이 6cm인 침출탑에 일정한 량의 우라니움광석시료를 채우고 1% 류산용액을 통과시켜 예비처리한 다음 류산으로 pH를 조절한 3g/L Fe<sup>3+</sup>용액을 분무하는 방식으로 공급하여 우라니움을 침출하였다.

특성량들의 결정  $Fe^{3+}$ 농도는 EDTA적정법으로, 우라니움농도는 바나디움산암모니움적정법으로 결정하였다. 그리고 우라니움침출률(%)은 예비처리한 광석시료속의 우라니움량에 대한 침출된 우라니움량의 백분률로 결정하였으며  $Fe^{3+}$ 환원률(%)은  $Fe^{3+}$ 용액과 침출액에서의  $Fe^{3+}$ 농도( $C_0$ 과 C)를 결정하고 다음식으로 계산하였다.

환원률 = 
$$\frac{C_0 - C}{C_0} \times 100$$

#### 실험결과 및 해석

pH의 영향 Fe<sup>3+</sup>용액의 pH와 침출특성사이의 관계는 표 1과 같다.

류산소비량 침출률 침출률 \_\_\_\_\_\_\_\_\_/(%·g<sup>-1</sup>) 류산소비량 농도/(g·L<sup>-1</sup>) /% /g рН 0 18.7 1.5 13.0 0.70 30.1 3 16 163 1.85 1.8 12.7 28.1 2.21 2.0 10.9 20.0 1.83

표 1. Fe<sup>3+</sup>용액의 pH와 침출특성사이의 관계

시료량 800g, Fe<sup>3+</sup>용액: 공급량 2L, 공급속도 10L/(m<sup>2</sup>·h)

표 1에서 보는바와 같이 Fe<sup>3+</sup>을 침출제로 리용하면 류산소비량이 적으면서도 침출률이 훨씬 높아진다. 특히 Fe<sup>3+</sup>용액의 pH가 1.8일 때에는 침출률이 28.1%로서 높을뿐아니라 류산소비량당 침출률이 가장 높다. 이로부터 Fe<sup>3+</sup>용액의 적합한 pH는 1.8이라고 본다.

Fe<sup>3+</sup>묨액공급속도인 영향 Fe<sup>3+</sup>용액공급속도와 침출특성사이의 관계는 표 2와 같다.

표 2. Fe<sup>3+</sup>용액공급속도와 침출특성사이의 관계 공급속도 Fe<sup>3+</sup>환원률 침출률 /(L·m<sup>-2</sup>·h<sup>-1</sup>) /% /% 10 28.5 38.2 50 15.8 27.3 100 12.7 26.1

시료량 800g, Fe<sup>3+</sup>용액: pH 1.8, 공급량 2L

의 관계는 표 3과 같다.

표 3에서 보는바와 같이 침출탑높이가 커짐에 따라 Fe<sup>3+</sup>환원률과 침출액의 우라니움농도가 높아진다. 그것은 침출탑높이가 클수록 Fe<sup>3+</sup>의 산화제적작용이 충분해지기때문이다.

표 2에서 보는바와 같이 Fe<sup>3+</sup>용액공급속도가 증가함에 따라 Fe<sup>3+</sup>환원률과 침출률이 낮아진다. 그것은 공급속도가 빠를수록 Fe<sup>3+</sup>용액과 광석의 접촉시간이 감소하면서 Fe<sup>3+</sup>의 산화제적작용이 충분히진행되지 못하기때문이다.

침출탑높이의 영향 침출탑높이와 침출특성사이

표 3. 침출탑높이와 침출특성사이의 관계		
탑높이	Fe <sup>3+</sup> 환원률	침출액의 U농도
/cm	/%	$/(\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$
24	54.2	34.3
60	79.1	45.4
Fe <sup>3+</sup> 용액으	l nH 1 8 기타	조건은 표 1과 같음

Fe<sup>--</sup>용액의 pH 1.8, 기타 조건은 표 1과 같음

#### 맺 는 말

- 1) Fe<sup>3+</sup>을 산화제로 리용하여 류화광에서 우라니움을 침출하면 류산소비량을 줄이면서 도 침출률을 높일수 있다. Fe<sup>3+</sup>용액의 적합한 pH는 1.8이다.
  - 2) Fe<sup>3+</sup>용액공급속도가 느리고 침출탑이 높을수록 Fe<sup>3+</sup>의 산화제적작용은 충분해진다.

### 참 고 문 헌

- [1] M. A. Moussa et al.; Journal of Basic and Environmental Sciences, 1, 65, 2014.
- [2] Abhilash et al.; Canadian Metallurgical Quarterly, 50, 2, 102, 2011.

주체108(2019)년 4월 5일 원고접수

## Influences of Factors on the Action of Fe<sup>3+</sup> as Oxidizer in Uranium Leaching from Sulfide Ore

Ryu Ji Su, Jo Chol Man

Uranium leaching from sulfide ore using  $Fe^{3+}$  as oxidizer decreases the consumption of sulfuric acid and increases the leaching yield. The suitable pH of  $Fe^{3+}$  solution is 1.8.

The slower the feeding speed of Fe<sup>3+</sup> solution and the higher the leaching column get, the more enough the action of Fe<sup>3+</sup> as oxidizer gets.

Key words: sulfide ore, uranium leaching