주체104(2015)년 제61권 제4호

(NATURAL SCIENCE)

Vol. 61 No. 4 JUCHE104(2015).

ZnAlCuMg27-2.5-0.2합금의 시효과정에 대한 연구

전명준, 김청룡, 방명일

위대한 수령 김일성동지께서는 다음과 같이 교시하시였다.

《우리 과학자들은 어떻게 하나 여러가지 아연제품을 만드는 방법을 연구하여 아연도 금제품, 아연합금제품, 아연화학제품을 만들어야 합니다.》(《김일성전집》 제78권 482폐지)

Zn-Al계합금은 좋은 내마모성과 방진특성을 가지지만 합금조직이 매우 복잡하며 결정화과정에 포정 및 공정반응을 일으킨다.[2] 또한 Zn-Al계합금은 랭각과 시효과정에 고체상변태를 일으키며 여기에 적은 량의 Cu와 Mg를 첨가하면 상변태과정과 합금조직은 훨씬 복잡해진다.[1]

우리는 용해법으로 제작한 ZnAlCuMg27-2.5-0.2합금의 자연시효과정에 대하여 연구하였다.

1. Zn-Al계합금의 제작

우리는 Zn-Al계합금가운데서 력학적성질이 좋은 $ZnAl_{27}$ 합금을 선택하고 여기에 적은 량의 Cu와 Mg를 첨가하였다.(표 1)

Zn-Al-Cu-Mg합금에서 성분원소들은 밀도차가 크기때문에 비중편석과 조성편석을 일으키기 쉽다. 이 것을 막기 위하여 실험에서는 전자기교반용중주파유도로 《ZG-0.001》에서 ZnAlCuMg27-2.5-0.2조성의 합금을 용해하고 금형주조하였다.

표 1. ZnAlCuMg27-2.5-0.2합금의 조성 성분원소 조성/질량% Zn 70.2 Al 27.0 Cu 2.5 Mg 0.2 기타불순물 0.1이하

먼저 흑연도가니에 저울질한 Zn의 절반과 Cu, Al 으로 보조장입통에 나머지 Zn과 Mg를 넣고 배기한 다음 진공도가 5.0×10^{-2} Pa에 이르렀을 때 아르곤보호기체를 0.08MPa로 채우고 $2 \sim 3$ min동안 예열하고 용해하였다. 다음 보조장입통에 넣은 나머지 금속들을 도가니에 넣고 다시 $1 \sim 2$ min동안 용해하였다. 그리고 전자기교반에 의해 용액의 조성이 균일해진 다음 전원을 끄고 강철컵에 주조하였다.

이것을 일정한 시간동안 로랭시킨 다음 방안온도까지 랭각시켰다. 이때 온도측정은 W-WRe열전대를 리용하여 진행하였다.

2. Zn-Al 2원합금상대도에 기초한 결정화과정연구

Zn-Al계2원합금의 상태도는 그림 1과 같다.[2]

Zn-27%Al합금의 결정화과정에 액상으로부터 초정 α 상이 결정화되여나오며 $455\,^{\circ}C$ 에서 α 상과 액상이 포정반응을 일으켜 면심립방구조의 β 상으로 변태된다. 포정 β 상의 조성은 75질량%Zn이며 랭각속도가 빠르면 이 반응이 충분히 일어나지 않고 따라서 많은 α

상이 β 상으로 변태되지 않는다. 결국 현미경조직에서는 나무가지결정의 α 상표면에 한층 의 β 상이 형성된다는것을 알수 있다.

일정한 온도구간에서는 단상 β 상이 존재하고 온도가 내려감에 따라 β 상은 용액속으로 Zn을 내보내여 용액속의 Zn함량을 증가시키며 381 $^{\circ}C$ 에서 남아있는 액상은 공정반응을 일으켜 전부 β 상과 η 상으로 변태된다.




그림 1. Zn-Al 2원합금상태도

공정 β 상과 공정 η 상의 조성은 각각 83.1질량%, 94질량%Zn이다. 공정반응이 끝난 다음 현미경조직에서는 포정 β 상사이에 공정조직이 형성된다.

한편 Cu는 결정화과정에 일부가 α , β 상에 고용되며 나머지는 공정액체속으로 배출되는 반면에 공정체에 Cu가 풍부한 ε 상($CuZn_4$)이 형성된다.

따라서 결정화가 방금 끝났을 때 합금의 조직은 초정 α 상과 Zn이 풍부한 β 상 그리고 그사이에 분포된 망상 η 상과 ϵ 상으로 되여있다. 계속 랭각과정에 275 $^{\circ}$ C에서 β 상은 공석변태를 일으켜 α 와 η 상으로 분해된다.

이때 β 상의 조성은 77.7질량%Zn이며 공석 α 상과 공석 η 상의 조성은 각각 32.4질량%, 99.3질량%Zn이다.

이러한 상태도에 따르면 합금을 주조하였을 때 그 현미경조직은 나무가지결정의 Al 이 풍부한 α 상, Zn이 풍부한 β 상과 그사이에 분포된 망상 η 상과 ε 상으로 되여있다.

결정화과정에는 먼저 나무가지결정의 α 상이 결정화되여나오고 그후 포정변태가 일어나 α 상의 일부가 β 상으로 변태되고 β 상경계에서 3상공정체 $(\eta+\beta+\varepsilon)$ 상이 생긴다.

 β 상은 불안정한 상이므로 충상 $\alpha + \eta$ 상으로 분해되여야 하며 나무가지결정사이에서 도 일정한 량의 η 상이 석출되여나온다.

자연시효를 한 다음 β 상은 α 상과 η 상으로 분해되고 ε 상은 4상반응을 일으켜 새로운 상[1]으로 넘어간다.

3. 합금의 자연시효과정연구

방안온도(15°C)에서 각각 15, 30일동안 자연시효한 ZnAlCuMg 27-2.5-0.2합금(시편 1, 2)의 X-선회절도형은 그림 2, 3과 같다. 또한 상분석프로그람(JADE)을 리용하여 X-선회절도형에서 나타난 회절선들의 면지수와 상을 결정하면 표 2와 같다.

그림 2, 3에서 보는바와 같이 시편 1에서 나타난 4개의 α 상회절선(3, 10, 14, 19)의 세기가운데서 2개(10, 14)는 시편 2에서 크게 증가하였고 2개(3, 19)는 거의 변하지 않았다. 또한 시편 1에서 나타난 4개의 β 상회절선의(5, 11, 15, 20) 세기가운데서 시편 2에서 1개는 약간 감소하고(5) 1개는 크게 감소하였으며(11) 나머지 2개(15, 20)는 감소되여 측정에 거의 걸리지 않았다.




그림 3. 시편 2의 X-선회절도형

T - ENTTH SESIM								
봉우리번호	면지수	상	봉우리번호	면지수	상	봉우리번호	면지수	상
1	(002)	η	8	(101)	η	15	(220)	β
2	(100)	\mathcal{E}	9			16	(110)	\mathcal{E}
3	(111)	α	10	(200)	α	17	(110)	η
4	(100)	η	11	(200)	β	18	(013)	${\cal E}$
5	(111)	β	12	(102)	η	19	(311)	α
6			13	(012)	${\cal E}$	20	(311)	β
7			14	(220)	α			

한편 4개의 ε 상회절선들의 세기는 시편 1에 비하여 시편 2에서 모두 증가하였으며 5 개의 η 상회절선들가운데서 4개는 세기가 증가하고 나머지 1개는 약간 감소하였다.

이로부터 자연시효과정에 제조한 합금의 상변태과정을 다음과 같이 설명할수 있다. 자연시효과정에 불안정한 β 상은 대부분이 변태되여 α 상과 η 상으로 넘어가며 일부 α 상과 η 상으로부터 각각 η 상과 ε 상이 석출된다. 그림 1, 2에서 확정하지 못한 3개의 회절선들은 ε 상으로부터 석출된 상들의 회절선으로 볼수 있다.

맺 는 말

- 1) 상태도에 따르면 ZnAlCuMg27-2.5-0.2합금의 방안온도조직에는 초정 α 상과 포정 β 상, 공석 $\alpha+\eta$ 상, ε 상이 존재할수 있다.
- 2) 자연시효과정에 불안정한 β 상은 대부분이 변태되여 α 상과 η 상으로 넘어가며 일부 α 상과 η 상으로부터 각각 η 상과 ϵ 상이 석출된다.

참 고 문 헌

- [1] 陈体军; 中国有色金属学报, 12, 2, 294, 2004.
- [2] Yao huazhu; Materials Transactions, 45, 11, 3083, 2004.

주체103(2014)년 12월 5일 원고접수

On the Aging Process of ZnAlCuMg27-2.5-0.2 Alloys

Jon Myong Jun, Kim Chong Ryong and Pang Myong Il

We have made ZnAlCuMg27-2.5-0.2 alloys by medium frequency induction melting process and studied on the aging process of the alloys.

According to the phase diagram there will be the primary crystal α , peritectic β , eutectoid $\alpha + \eta$ and ε phase in the room temperature microstructures of ZnAlCuMg27-2.5-0.2 alloys. During natural ageing most of unstable β phase have turned into α and β phase, and η and ε phase have deposited from some β and η phase respectively.

Key words: ZnAlCuMg allay, natural ageing