Примери

За све носаче са датим оптерећењима приказани на скицама потребно је извести функције: еластичне линије, обртања, момената савијања, вертикалних сила попречних пресека дуж носача по теорији првог реда.

Štap tipa - S - KONZOLA



$$v(x) := \alpha1 + \alpha2\cdot x + \alpha3\cdot x^2 + \alpha4\cdot x^3 + \frac{p\cdot x^4}{24\cdot EI}$$

$$\frac{d}{dx}v(x) \rightarrow \alpha2 + 3\cdot\alpha4\cdot x^2 + 2\cdot\alpha3\cdot x + \frac{p\cdot x^3}{6\cdot EI} \quad \text{..... } \phi(x) \text{ (rad)}$$

$$\frac{d^2}{dx^2}v(x) \rightarrow 2\cdot\alpha3 + 6\cdot\alpha4\cdot x + \frac{p\cdot x^2}{2\cdot EI} \quad \text{..... M(x) (kNm)}$$

$$\frac{d^3}{dx^3}v(x) \rightarrow 6\cdot\alpha4 + \frac{p\cdot x}{EI} \quad \text{..... V(x) (kN)}$$

Konturni uslovi:

$v(0) = 0$ $\quad \phi(0) = 0$ $\quad M(L) = 0$ $\quad V(L) = -P$

Given $\quad p := 0$

$$\alpha1 + \alpha2\cdot 0 + \alpha3\cdot 0^2 + \alpha4\cdot(0)^3 + \frac{p\cdot 0^4}{24\cdot EI} = 0$$

$$\alpha2 + 3\cdot\alpha4\cdot(0)^2 + 2\cdot\alpha3\cdot 0 + \frac{p\cdot(0)^3}{6\cdot EI} = 0$$

$$2\cdot\alpha3 + 6\cdot\alpha4\cdot L + \frac{p\cdot L^2}{2\cdot EI} = 0$$

$$6\cdot\alpha4 + \frac{p\cdot L}{EI} = -P$$

$$\text{Find}(\alpha1, \alpha2, \alpha3, \alpha4) \rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{L\cdot P}{2} \\ -\frac{P}{6} \end{pmatrix}$$

Konstante su:

$\alpha1 := 0$ $\quad \alpha2 := 0$

$\alpha3 := \frac{L\cdot P}{2}$ $\quad \alpha4 := -\frac{P}{6}$

Elastična linija savijanja nosača:

$$v(x) := \alpha 1 + \alpha 2 \cdot x + \alpha 3 \cdot x^2 + \alpha 4 \cdot x^3 + \frac{p \cdot x^4}{24 \cdot EI}$$

$$v(x)\ \text{simplify}\ \rightarrow -\frac{P \cdot x^2 \cdot (x - 3 \cdot L)}{6} \qquad \ldots\ldots\ v(x)\ (m)$$

$$\frac{d}{dx} v(x)\ \text{simplify}\ \rightarrow -\frac{P \cdot x \cdot (x - 2 \cdot L)}{2} \qquad \ldots\ldots\ \phi(x)\ (rad)$$

$$\frac{d^2}{dx^2} v(x)\ \text{simplify}\ \rightarrow P \cdot (L - x) \qquad \ldots\ldots\ M(x)\ (kNm)$$

$$\frac{d^3}{dx^3} v(x)\ \text{simplify}\ \rightarrow -P \qquad \ldots\ldots\ V(x)\ (kN)$$

Podaci :

$x := 0, 0.1 .. 8 \qquad L := 8\ m \qquad P := 10\ \ kN \qquad EI := 5.46 \cdot 10^4\ \ kNm^2$

Konačne funkcije uticaja u nosaču:

$$v(x) := -\frac{P \cdot x^2 \cdot (x - 3 \cdot L)}{6} \cdot \frac{1}{EI}$$

$$\phi(x) := -\frac{P \cdot x \cdot (x - 2 \cdot L)}{2} \cdot \frac{1}{EI}$$

$$M(x) := P \cdot (L - x)$$

$$V(x) := -P$$



(mm)

$\frac{v(L)}{10^{-3}} = 31.26$



(rad)

$\phi(0) = 0$

$\phi(L) = 0.00586$



(kNm)

$M(0) = 80$



(kN)

$-V(0) = 10$

$V(L) = -10$

Štap tipa - S - KONZOLA



$$v(x) := \alpha1 + \alpha2 \cdot x + \alpha3 \cdot x^2 + \alpha4 \cdot x^3 + \frac{p \cdot x^4}{24 \cdot EI}$$

$$\frac{d}{dx} v(x) \rightarrow \alpha2 + 3 \cdot \alpha4 \cdot x^2 + 2 \cdot \alpha3 \cdot x + \frac{p \cdot x^3}{6 \cdot EI} \quad \text{..... } \phi(x) \text{ (rad)}$$

$$\frac{d^2}{dx^2} v(x) \rightarrow 2 \cdot \alpha3 + 6 \cdot \alpha4 \cdot x + \frac{p \cdot x^2}{2 \cdot EI} \quad \text{..... M(x) (kNm)}$$

$$\frac{d^3}{dx^3} v(x) \rightarrow 6 \cdot \alpha4 + \frac{p \cdot x}{EI} \quad \text{..... V(x) (kN)}$$

Konturni uslovi:

$v(0) = 0$ $\quad \phi(0) = 0$ $\quad M(L) = M_{ki}$ $\quad V(L) = 0$

Given $\quad p := 0$

$$\alpha1 + \alpha2 \cdot 0 + \alpha3 \cdot 0^2 + \alpha4 \cdot (0)^3 + \frac{p \cdot 0^4}{24 \cdot EI} = 0$$

$$\alpha2 + 3 \cdot \alpha4 \cdot (0)^2 + 2 \cdot \alpha3 \cdot 0 + \frac{p \cdot (0)^3}{6 \cdot EI} = 0$$

$$2 \cdot \alpha3 + 6 \cdot \alpha4 \cdot L + \frac{p \cdot L^2}{2 \cdot EI} = M_{ki}$$

$$6 \cdot \alpha4 + \frac{p \cdot L}{EI} = 0$$

$$\text{Find}(\alpha1, \alpha2, \alpha3, \alpha4) \rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{M_{ki}}{2} \\ 0 \end{pmatrix}$$

Konstante su:

$\alpha1 := 0$ $\quad \alpha2 := 0$

$\alpha3 := \frac{M_{ki}}{2}$ $\quad \alpha4 := 0$

Elastična linija savijanja nosača:

$$v(x) := \alpha 1 + \alpha 2 \cdot x + \alpha 3 \cdot x^2 + \alpha 4 \cdot x^3 + \frac{p \cdot x^4}{24 \cdot EI}$$

$$v(x) \text{ simplify } \rightarrow \frac{M_{ki} \cdot x^2}{2} \qquad \ldots\ldots\ldots v(x)\ (m)$$

$$\frac{d}{dx} v(x) \text{ simplify } \rightarrow M_{ki} \cdot x \qquad \ldots\ldots\ldots \phi(x)\ (rad)$$

$$\frac{d^2}{dx^2} v(x) \text{ simplify } \rightarrow M_{ki} \qquad \ldots\ldots\ldots M(x)\ (kNm)$$

$$\frac{d^3}{dx^3} v(x) \text{ simplify } \rightarrow 0 \qquad \ldots\ldots\ldots V(x)\ (kN)$$

Podaci :

$x := 0, 0.1 .. 8 \qquad L := 8\ m \qquad M_{ki} := 10\ kNm \qquad EI := 5.46 \cdot 10^4\ \ kNm^2$

Konačne funkcije uticaja u nosaču:

$$v(x) := \frac{M_{ki} \cdot x^2}{2} \cdot \frac{1}{EI}$$

$$\phi(x) := M_{ki} \cdot x \cdot \frac{1}{EI}$$

$$M(x) := M_{ki}$$

$$V(x) := 0$$



(mm)

$\frac{v(L)}{10^{-3}} = 5.86$



(rad)

$\phi(0) = 0$

$\phi(L) = 0.00147$



(kNm)

$M(0) = 10$



(kN)

$-V(0) = 0$

$V(L) = 0$

Štap tipa - PROSTA GREDA



$$v(x) := \alpha1 + \alpha2\cdot x + \alpha3\cdot x^2 + \alpha4\cdot x^3 + \frac{p\cdot x^4}{24\cdot EI}$$

$$\frac{d}{dx}v(x) \rightarrow \alpha2 + 3\cdot\alpha4\cdot x^2 + 2\cdot\alpha3\cdot x + \frac{p\cdot x^3}{6\cdot EI} \quad \text{..... } \phi(x) \text{ (rad)}$$

$$\frac{d^2}{dx^2}v(x) \rightarrow 2\cdot\alpha3 + 6\cdot\alpha4\cdot x + \frac{p\cdot x^2}{2\cdot EI} \quad \text{..... M(x) (kNm)}$$

$$\frac{d^3}{dx^3}v(x) \rightarrow 6\cdot\alpha4 + \frac{p\cdot x}{EI} \quad \text{..... V(x) (kN)}$$

Konturni uslovi:

$v(0) = 0$ $\quad M(0) = 0$ $\quad M(L) = M$ $\quad v(L) = 0$

Given $\quad p := 0$

$$\alpha1 + \alpha2\cdot 0 + \alpha3\cdot 0^2 + \alpha4\cdot (0)^3 + \frac{p\cdot 0^4}{24\cdot EI} = 0$$

$$2\cdot\alpha3 + 6\cdot\alpha4\cdot 0 + \frac{p\cdot 0^2}{2\cdot EI} = 0$$

$$2\cdot\alpha3 + 6\cdot\alpha4\cdot L + \frac{p\cdot L^2}{2\cdot EI} = M$$

$$\alpha1 + \alpha2\cdot L + \alpha3\cdot L^2 + \alpha4\cdot L^3 + \frac{p\cdot L^4}{24\cdot EI} = 0$$

$$\text{Find}(\alpha1, \alpha2, \alpha3, \alpha4) \rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{L\cdot M}{6} \\ 0 \\ \frac{M}{6\cdot L} \end{pmatrix}$$

Konstante su:

$\alpha1 := 0$ $\qquad \alpha2 := -\frac{L\cdot M}{6}$

$\alpha3 := 0$ $\qquad \alpha4 := \frac{M}{6\cdot L}$

Elastična linija savijanja štapa:

$$v(x) := \alpha 1 + \alpha 2 \cdot x + \alpha 3 \cdot x^2 + \alpha 4 \cdot x^3 + \frac{p \cdot x^4}{24 \cdot EI}$$

$$v(x)\ \text{simplify} \rightarrow -\frac{M \cdot x \cdot \left(L^2 - x^2\right)}{6 \cdot L} \qquad \ldots\ldots\ldots v(x)\ (m)$$

$$\frac{d}{dx} v(x)\ \text{simplify} \rightarrow -\frac{M \cdot \left(L^2 - 3 \cdot x^2\right)}{6 \cdot L} \qquad \ldots\ldots\ldots \phi(x)\ (rad)$$

$$\frac{d^2}{dx^2} v(x)\ \text{simplify} \rightarrow \frac{M \cdot x}{L} \qquad \ldots\ldots\ldots M(x)\ (kNm)$$

$$\frac{d^3}{dx^3} v(x)\ \text{simplify} \rightarrow \frac{M}{L} \qquad \ldots\ldots\ldots V(x)\ (kN)$$

Podaci :

$x := 0, 0.1 .. 8 \qquad L := 8\ m \qquad M := 10\ \ kNm \qquad EI := 5.46 \cdot 10^4\ \ kNm^2$

Konačne funkcije uticaja u štapu:

$$v(x) := -\frac{M \cdot x \cdot \left(L^2 - x^2\right)}{6 \cdot L} \cdot \frac{1}{EI}$$

$$\phi(x) := -\frac{M \cdot \left(L^2 - 3 \cdot x^2\right)}{6 \cdot L} \cdot \frac{1}{EI}$$

$$M(x) := \frac{M \cdot x}{L}$$

$$V(x) := \frac{M}{L} \qquad V := \frac{10}{8}$$



(mm)

$\frac{v(4.6)}{10^{-3}} = -0.75$



(rad)

$\phi(0) = -0.00024$

$\phi(L) = 0.00049$



(kNm)

$M(L) = 10$

$V(x) := V$



(kN)

$-V(0) = -1.25$

$V(L) = 1.25$

Štap tipa - PROSTA GREDA - čisto savijanje



$$v(x) := \alpha1 + \alpha2\cdot x + \alpha3\cdot x^2 + \alpha4\cdot x^3 + \frac{p\cdot x^4}{24\cdot EI}$$

$$\frac{d}{dx}v(x) \rightarrow \alpha2 + 3\cdot\alpha4\cdot x^2 + 2\cdot\alpha3\cdot x + \frac{p\cdot x^3}{6\cdot EI} \quad \text{..... } \phi(x) \text{ (rad)}$$

$$\frac{d^2}{dx^2}v(x) \rightarrow 2\cdot\alpha3 + 6\cdot\alpha4\cdot x + \frac{p\cdot x^2}{2\cdot EI} \quad \text{..... M(x) (kNm)}$$

$$\frac{d^3}{dx^3}v(x) \rightarrow 6\cdot\alpha4 + \frac{p\cdot x}{EI} \quad \text{..... V(x) (kN)}$$

Konturni uslovi:

$v(0) = 0$ $\quad M(0) = M_{ik}$ $\quad M(L) = -M_{ki}$ $\quad v(L) = 0$

Given $\quad p := 0$

$$\alpha1 + \alpha2\cdot 0 + \alpha3\cdot 0^2 + \alpha4\cdot(0)^3 + \frac{p\cdot 0^4}{24\cdot EI} = 0$$

$$2\cdot\alpha3 + 6\cdot\alpha4\cdot 0 + \frac{p\cdot 0^2}{2\cdot EI} = -M_{ik}$$

$$2\cdot\alpha3 + 6\cdot\alpha4\cdot L + \frac{p\cdot L^2}{2\cdot EI} = M_{ki}$$

$$\alpha1 + \alpha2\cdot L + \alpha3\cdot L^2 + \alpha4\cdot L^3 + \frac{p\cdot L^4}{24\cdot EI} = 0$$

$$\text{Find}(\alpha1, \alpha2, \alpha3, \alpha4) \rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{L\cdot M_{ik}}{3} - \frac{L\cdot M_{ki}}{6} \\ -\frac{M_{ik}}{2} \\ \frac{M_{ik} + M_{ki}}{6\cdot L} \end{pmatrix}$$

Konstante su:

$$\alpha1 := 0 \qquad \alpha2 := \frac{L\cdot M_{ik}}{3} - \frac{L\cdot M_{ki}}{6}$$

$$\alpha3 := -\frac{M_{ik}}{2} \qquad \alpha4 := \frac{M_{ik} + M_{ki}}{6\cdot L}$$

Elastična linija savijanja nosača:

$$v(x) := \alpha 1 + \alpha 2 \cdot x + \alpha 3 \cdot x^2 + \alpha 4 \cdot x^3 + \frac{p \cdot x^4}{24 \cdot EI}$$

$$v(x)\ \text{simplify} \rightarrow -\frac{x \cdot (L - x) \cdot \left(L \cdot M_{ki} - 2 \cdot L \cdot M_{ik} + M_{ik} \cdot x + M_{ki} \cdot x\right)}{6 \cdot L} \quad \ldots\ldots\ldots v(x)\ (m)$$

$$\frac{d}{dx} v(x)\ \text{simplify} \rightarrow L \cdot \left(\frac{M_{ik}}{3} - \frac{M_{ki}}{6}\right) + \frac{3 \cdot M_{ik} \cdot x^2 + 3 \cdot M_{ki} \cdot x^2}{6 \cdot L} - M_{ik} \cdot x \quad \ldots \phi(x)\ (rad)$$

$$\frac{d^2}{dx^2} v(x)\ \text{simplify} \rightarrow \frac{M_{ik} \cdot x + M_{ki} \cdot x}{L} - M_{ik} \quad \ldots\ldots\ldots M(x)\ (kNm)$$

$$\frac{d^3}{dx^3} v(x)\ \text{simplify} \rightarrow \frac{M_{ik} + M_{ki}}{L} \quad \ldots\ldots\ldots V(x)\ (kN)$$

Podaci :

$$x := 0, 0.1 .. 8 \quad L := 8\ m \quad M_{ik} := 10\ kNm \quad M_{ki} := -10\ kNm \quad EI := 5.46 \cdot 10^4\ kNm^2$$

Konačne funkcije uticaja nosača:

$$v(x) := -\frac{x \cdot (L - x) \cdot \left(L \cdot M_{ki} - 2 \cdot L \cdot M_{ik} + M_{ik} \cdot x + M_{ki} \cdot x\right)}{6 \cdot L} \cdot \frac{1}{EI}$$

$$\phi(x) := \left[L \cdot \left(\frac{M_{ik}}{3} - \frac{M_{ki}}{6}\right) + \frac{3 \cdot M_{ik} \cdot x^2 + 3 \cdot M_{ki} \cdot x^2}{6 \cdot L} - M_{ik} \cdot x\right] \cdot \frac{1}{EI}$$

$$M(x) := \frac{M_{ik} \cdot x + M_{ki} \cdot x}{L} - M_{ik}$$

$$V(x) := \frac{M_{ik} + M_{ki}}{L}$$



(mm)

$\frac{v\left(\frac{L}{2}\right)}{10^{-3}} = 1.47$



(rad)

$\phi(0) = 0.00073$

$\phi(L) = -0.00073$



(kNm)

$M(L) = -10$



(kN)

$-V(0) = 0$

$V(L) = 0$

Štap tipa - PROSTA GREDA



$$v(x) := \alpha1 + \alpha2\cdot x + \alpha3\cdot x^2 + \alpha4\cdot x^3 + \frac{p\cdot x^4}{24\cdot EI}$$

$$\frac{d}{dx}v(x) \rightarrow \alpha2 + 3\cdot\alpha4\cdot x^2 + 2\cdot\alpha3\cdot x + \frac{p\cdot x^3}{6\cdot EI} \quad \text{..... } \phi(x) \text{ (rad)}$$

$$\frac{d^2}{dx^2}v(x) \rightarrow 2\cdot\alpha3 + 6\cdot\alpha4\cdot x + \frac{p\cdot x^2}{2\cdot EI} \quad \text{..... M(x) (kNm)}$$

$$\frac{d^3}{dx^3}v(x) \rightarrow 6\cdot\alpha4 + \frac{p\cdot x}{EI} \quad \text{..... V(x) (kN)}$$

Konturni uslovi leve polovine nosača:



$v(0) = 0$ $\quad M(0) = 0$ $\quad V\left(\frac{L}{2}\right) = \frac{-P}{2}$ $\quad \phi\left(\frac{L}{2}\right) = 0$

Given $\quad p := 0$



$$\alpha1 + \alpha2\cdot 0 + \alpha3\cdot 0^2 + \alpha4\cdot(0)^3 + \frac{p\cdot 0^4}{24\cdot EI} = 0$$

$$2\cdot\alpha3 + 6\cdot\alpha4\cdot 0 + \frac{p\cdot 0^2}{2\cdot EI} = 0$$



$$6\cdot\alpha4 + \frac{p\cdot\frac{L}{2}}{EI} = \frac{-P}{2}$$

$$\alpha2 + 3\cdot\alpha4\cdot\left(\frac{L}{2}\right)^2 + 2\cdot\alpha3\cdot\frac{L}{2} + \frac{p\cdot\left(\frac{L}{2}\right)^3}{6\cdot EI} = 0$$

$$\text{Find}(\alpha1, \alpha2, \alpha3, \alpha4) \rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{L^2\cdot P}{16} \\ 0 \\ -\frac{P}{12} \end{pmatrix}$$

Konstante su:

$\alpha1 := 0$ $\qquad \alpha2 := \frac{L^2\cdot P}{16}$

$\alpha3 := 0$ $\qquad \alpha4 := -\frac{P}{12}$

Elastična linija savijanja leve polovine nosača:

$$v_L(x) := \alpha 1 + \alpha 2 \cdot x + \alpha 3 \cdot x^2 + \alpha 4 \cdot x^3 + \frac{p \cdot x^4}{24 \cdot EI}$$

$$v_L(x) \text{ simplify } \rightarrow \frac{P \cdot x \cdot \left(3 \cdot L^2 - 4 \cdot x^2\right)}{48} \qquad \text{..... v(x) (m)}$$

$$\frac{d}{dx} v_L(x) \text{ simplify } \rightarrow \frac{P \cdot \left(L^2 - 4 \cdot x^2\right)}{16} \qquad \text{.. } \phi(x) \text{ (rad)}$$

$$\frac{d^2}{dx^2} v_L(x) \text{ simplify } \rightarrow -\frac{P \cdot x}{2} \qquad \text{..... M(x) (kNm)}$$

$$\frac{d^3}{dx^3} v_L(x) \text{ simplify } \rightarrow -\frac{P}{2} \qquad \text{..... V(x) (kN)}$$

Podaci :

$x := 0, 0.1 .. 4 \qquad L := 8 \text{ m} \qquad P := 10 \text{ kN} \qquad EI := 5.46 \cdot 10^4 \text{ kNm}^2$

Konačne funkcije uticaja leve polovini nosača:

$$v_L(x) := \frac{P \cdot x \cdot \left(3 \cdot L^2 - 4 \cdot x^2\right)}{48} \cdot \frac{1}{EI}$$

$$\phi_L(x) := \frac{P \cdot \left(L^2 - 4 \cdot x^2\right)}{16} \cdot \frac{1}{EI}$$

$$M_L(x) := -\frac{P \cdot x}{2}$$

$$V_L(x) := -\frac{P}{2}$$



(mm)

$$\frac{v_L\left(\frac{L}{2}\right)}{10^{-3}} = 1.95$$



(rad)

$$\phi_L(0) = 0.00073$$

$$\phi_L\left(\frac{L}{2}\right) = 0$$



(kNm)

$$M_L\left(\frac{L}{2}\right) = -20$$





(kN)

$$-V_L(0) = 5$$

$$V_L\left(\frac{L}{2}\right) = -5$$

Konturni uslovi desne polovine nosača:

$V\left(\frac{L}{2}\right) = \frac{P}{2}$ $\phi\left(\frac{L}{2}\right) = 0$ $v(L) = 0$ $M(L) = 0$



Given $p := 0$

$$6\cdot\alpha4 + \frac{p\cdot\frac{L}{2}}{EI} = \frac{P}{2}$$



$$\alpha2 + 3\cdot\alpha4\cdot\left(\frac{L}{2}\right)^2 + 2\cdot\alpha3\cdot\frac{L}{2} + \frac{p\cdot\left(\frac{L}{2}\right)^3}{6\cdot EI} = 0$$

$$\alpha1 + \alpha2\cdot L + \alpha3\cdot L^2 + \alpha4\cdot(L)^3 + \frac{p\cdot L^4}{24\cdot EI} = 0$$



$$2\cdot\alpha3 + 6\cdot\alpha4\cdot L + \frac{p\cdot L^2}{2\cdot EI} = 0$$

Konstante su:

$\alpha1 := -\frac{L^3\cdot P}{48}$ $\alpha2 := \frac{3\cdot L^2\cdot P}{16}$ $\alpha3 := -\frac{L\cdot P}{4}$ $\alpha4 := \frac{P}{12}$

Elastična linija desne polovine nosača:

$$v_D(x) := \alpha1 + \alpha2\cdot x + \alpha3\cdot x^2 + \alpha4\cdot x^3 + \frac{p\cdot x^4}{24\cdot EI}$$

Konačne funkcije uticaja desne polovine nosača:

$$v_D(x) := -\frac{P\cdot(L-x)\cdot\left(L^2 - 8\cdot L\cdot x + 4\cdot x^2\right)}{48}\cdot\frac{1}{EI} \qquad M_D(x) := -\frac{P\cdot(L-x)}{2}$$

$$\phi_D(x) := \frac{P\cdot(L-2\cdot x)\cdot(3\cdot L - 2\cdot x)}{16}\cdot\frac{1}{EI} \qquad V_D(x) := \frac{P}{2}$$

Funkcije uticaja u nosača:

$$v(x) := \begin{cases} v_L(x) & \text{if } x \le \frac{L}{2} \\ v_D(x) & \text{if } \frac{L}{2} \le x \le L \end{cases} \qquad M(x) := \begin{cases} M_L(x) & \text{if } x \le \frac{L}{2} \\ M_D(x) & \text{if } \frac{L}{2} \le x \le L \end{cases}$$

$$\phi(x) := \begin{cases} \phi_L(x) & \text{if } x \le \frac{L}{2} \\ \phi_D(x) & \text{if } \frac{L}{2} \le x \le L \end{cases} \qquad V(x) := \begin{cases} V_L(x) & \text{if } 0 \le x \le \frac{L}{2} \\ V_D(x) & \text{if } \frac{L}{2} \le x \le L \end{cases}$$

$x := 4, 4.1 .. 8$



(mm)

$\frac{v_D\left(\frac{L}{2}\right)}{10^{-3}} = 1.95$



(rad)

$\phi_D\left(\frac{L}{2}\right) = 0$

$\phi_D(L) = -0.00073$



(kNm)

$M_D\left(\frac{L}{2}\right) = -20$





(kN)

$-V_D\left(\frac{L}{2}\right) = -5$

$V_D(L) = 5$

DIJAGRAMI PRESEČNIH UTICAJA U NOSAČU

$x := 0, 0.1 .. 8$



(mm)

$\frac{v\left(\frac{L}{2}\right)}{10^{-3}} = 1.95$



(rad)

$\phi(0) = 0.00073$

$\phi(L) = -0.00073$



(kNm)

$M\left(\frac{L}{2}\right) = -20$





(kN)

$-V(0) = 5$

$V(L) = 5$