Расчёт параметров в прграмме ТОК. ВОХ. DAT - плоские

Пример 5: трёхфазная печь,

Круглая, условно преобразованная в прямоугольную

Электроды 100 x 200 мм

