
Пример 20: 2 схемы СКОТТА .(Ступино)



```
45. 95. 0.33 16 0.24 6.
-12, 19,5
-7.4 16.5
7.4 16.5
12. 19.5
12.34.5
7.4 37.5
-7.4 37.5
-12, 34,5
-12. 59.
-12. 57.
12. 73.6
12. 75.6
12. 57.
12. 59.
-12. 75.6
-12. 73.6
12
16381013111612345678910111213141516
0.02 1000. 4 100. 350000. 100. 350000. 100. 200000. 100. 200000.
48
1111.
                                               1 - да , 0 - нет (Enter) ∀
2221.
                          Электроды плоские
3131.
                                               1 - да , <del>0 - не</del>т
                          Систему печатать
                                                             (Enter)
4241.
11111.
                                                     1 - да , 0 - нет (Enter) ₩
                          Сопротивления печатать
11211.
                       Введите 15 коэффициентов для 3-х дополнительных уравнений
22321.
22421.
                                                                  (Enter)
                       1-ое уравнение:
                                       110011000000000
33911.
                      2-ое уравнение: 001100110000000
                                                                  (Enter)
331011.
                       3-е уравнение:
                                       000000001100110
                                                                  441121.
441221.
```

Лист

46