Пример 1: однофазная 2-х рядная печь(0,5т/с - 50кВт)

```
6. 7. 0.3 4 0.2 4.5

1 -2. 4.

2 2. 4.


3 -2. 3.

4 2. 3.

2 12 3 4
0.02 500. 2 70. 30000. 70. 20000.
22

KOSOP. U [1111-1.
212-1.

KOSOP. P [1111-1.
```



 Взаимодействие электродов
 1-2, 3-4

 2 цепи
 1
 2

