## Введите 3 коэффициента для дополнительного уравнения

## 1-ое уравнение: 1. 1. 0. (Enter) $\forall$

```
длина печи L= 6.00
      высота печи н= 7.00
      уд. эл. сопротивление во = .300
              координаты электродов в исходной системе
  U -2.00
                  2.00 -2.00
                                      2.00
        4.00 4.00 3.00
                                      3.00
                             РАДИУСЫ ЭЛЕКТРОДОВ
                  .20 .20
                                       .20
                              длины электродов
        4.50
                  4.50
                          4.50
      КОЛИЧЕСТВО СИЛОВЫХ ГРУПП NP = 2
НАЧАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ UO: 70.0 70.0
ИСХОДНЫЕ МОЩНОСТИ PO: 30000.0 20000.0
      коэффициенты напряжений
                          B(2, 1, 2) = -1.00 B(
B(1, 1, 1) = -1.00
     коэффициенты мощностей
A( 1, 1, 1, 1) = -1.00 A(2, 2, 3, 1) = -1.00 A( напряжения

      U0:
      57.643060
      52.

      U(1, 2)=
      -57.6 --
      .0

      U(3, 4)=
      -52.6 --
      .0

                              52.557900
   токи
        1
                  2
                            3
      -529. 529. -387. 387.
                            36,.
0.
387.
         0. 0. 0.
29. 529. 387.
       529.
```

При температуре стекломассы 1400° удельное сопротивление 0,3Ом/дм
При данном расположении электродов и подведённых напряжениях 57,6(58)В и 52,5(53)В ожидаемый ток верхнего ряда 529А, ток нижнего ряда 387А.
Необходимые напряжения получают от печных трансформаторов с вольтдобавочными трансформаторами

