
## Пример 24: расплав базальта 1,5 Ом/дм (Ивота)

```
28. 70. 1.5 10 0.24 5.
-9.3 3.1
-10.9 26.6
                                                                28
-10.9 42.7
-10.9 58.9
                                                            10.6
-10.5 65.3
10.5 65.3
10.9 58.9
10.9 42.7
10.9 26.6
9.3 3.1
5
                                                                  10,9
12384756910
                                                   8
0.02 500. 5 100. 70000. 100. 70000. 100. 70000. 100.
70000. 100. 70000.
                                                                               42,8
99
111-0.5
121-0.866
212-0.5
2220.866
3131.
            у фаза ВС перевёрнута
4140.5
424-0.866
э гэ U.5 фаза АВ перевёрнута
5 2 5 0.866
1111-0.5
1112-0.866
2231-0.5
22320.866
33411.
                         Электроды плоские 1 - да , 0 - нет | (Enter) ↓
44510.5
4452-0.866
                                                             (Enter) √
                         Систему печатать
                                              1 - да , 0 - нет
55910.5
55920.866
                         Сопротивления печатать
                                                     1 - да , 0 - нет ∣ (Enter) √
```

## Введите 9 коэффициентов для 4-х дополнительных уравнений

1-ое уравнение:	110000000	(1–2)	(Enter) ♥
2-ое уравнение:	001000010	(3–8)	(Enter) √
3-ое уравнение:	000100100	(4-7)	(Enter) ♥ (Enter) ♥
4-ое уравнение:	000011000	<i>(5–6)</i>	(Enter) ∀

Электроды боковые, но, в качестве допущения, для расчёта, распологаем их вертикально координаты примерно соответствуют, высота (5. дм) погрешность больше, чем для донных.



Лист 54