

UGAP PV Migration

Nom : Trémolières Prénom : Paul

Date de réponse: 19/10/2021 17:03:04

Version 0.9.9

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Numéro du client SDIS : CCASC

Adresse : base sécurité civile , quartier Bruschetto, , , route de sartene

Code postal: 20090

Ville: Ajaccio

Date et Heure: 19/10/2021 12:12

Type d'installation : Station Fixe

Contact client du site Prénom : Sylvie

 $\textbf{Nom}: \mathsf{Siegl}$

Téléphone 1: 0620662779

Email: sylvie.siegl@interieur.gouv.fr

Condition météorologique : Ensoleillé

Commentaires:

LISTER LES SERVICES SUR CE SITE

Y a t-il un accès à internet?: OUI

Cet accès à internet sera t-il fourni par Téléspazio?: OUI

Y a t-il un accès WIFI?: NON

Y a-t'il de la téléphonie sur le site?: OUI

Les trunk SIP auront-ils comme destination TH2 (Telespazio)?: OUI

Quel type de téléphonie est présente sur le site ? : Uniquement analogique

Quel type de téléphonie sera envoyée sur le trunk SIP TH2 : Uniquement analogique

Y a 'til des tunnels EOIP (niveau 2)? : NON

Un tunnel VPN est il implémenté sur ce site? : NON

Y a t-il un accès au réseau 4G: NON

Y a t'il une Liaison radio ANTARES relayée par satellite? : NON

ETAT DES LIEUX AVANT LA MIGRATION

Vérification visuelle de l'installation : bon état général

port l'an du modem non raccordé.

->raccordement du port ethernet au port 1 du Mikrotik



Photos de l'installation :





























Ping DNS Google "ping 8.8.8.8" via reseau LAN filaire derrière le routeur (Mikrotik): :



Speed test (www.speedtest.net) via réseau LAN filaire derrière le Routeur (Mikrotik) :



Vérifier que tous les téléphones sont enregistrés et fonctionnels : OK

Noter le ou les numéro(s) de téléphone associé(s) à cette installation : 0581315688 0581315687

les 2 lignes sont fonctionnelles

cependant l'alimentation des 2 téléphones analogiques par le mp114 est en anomalie. fonctionnenement par alternance.

dysfonctionnement du mp114 (ou des deux téléphones analogiques / moins probable) 0974135448

0974135449



Appel sortant: OK

Vérifier que le numéro s'affiche sur les appels sortants : OK

Appel entrant ciblé : OK

Remarques complémentaires du client :

Commentaires: Les téléphones analogiques ont des difficultés à être alimenté via rj11 par le mp114(passerelle

voix)

CONFIGURATION MATÉRIELLE ET LOGICIELLE INSTALLÉE

MATÉRIEL

Antenne fixe - Modèle : Cahors (Visiosat) RX/TX 1,20 m

BUC - Modèle: JRC 3W NJT8302F

BUC - S/N: A13635A43

LNB - Modèle : Norsat HS1057BF

LNB - S/N: 1410-N20074-004534

Modem - Modèle : Idirect X5

Modem - S/N: 191902

PBX ou passerelle audio - Modèle : AudioCodes MP-114

PBX ou Passerelle: S/N: DT2015490

Routeur - Modèle : Mikrotik RouterBOARD 493AH

Router - S/N: 33BF02999290/340

Indiquer le fabriquant et le model du switch ethernet : HPA3600JG302A

Téléphone analogique - Fabriquant, Modèle : DA710

LA MIGRATION EST-ELLE POSSIBLE?

La migration est elle possible ? : OUI

MIGRATION

Injecter le fichier .pkg dans le modem : OK

Injecter les fichiers .opt dans le modem : OK

Effectuer le "Line UP" avec OBS : OK

Reconfigurer le PABX ou la passerelle VOIP : OK

Indiquer le mot de passe du PABX ou de la passerelle VOIP : Telespazio.2021

ETAT DES LIEUX APRES MIGRATION

Le routeur a t-il été reconfiguré ? : OUI




Sauvegarde de la configuration du routeur : Oui

Indiquer le mot de passe du compte Admin du routeur : Telespazio.2021

Photo de l'installation (Voyant des équipements) :




Ping DNS Google "ping 8.8.8.8":





Speed test (www.speedtest.net):



Appel interne : OK

 $\textbf{Appel sortant}: \mathsf{OK}$

Vérifier que le numéro s'affiche sur les appels sortant : OK

Sauvegarde de la configuration du PBX ou de la paserelle : Oui

VALIDATION DE LA MIGRATION

Le client valide la migration ? : \mbox{OUI}

Remarques et demandes complémentaires du client : Defaut d alimentation des téléphones analogiques. Nécessité de remplacer la passerelle voip. fonctionnement intermittent de la téléphonie avant et après migration

NOM ET SIGNATURE

Date et Heure fin d'intervention : 19/10/2021 12:12

Fiche contact de Prénom : Bruno l'intervenant Nom : Rabineau


Téléphone 1: 0621021371

Email: bruno.rabi.comeau@telespazio.com

Société : Telespazio France



Signature de l'intervenant :



Signature du client :



Champ de saisie :

Contact Nom:

Prénom : Téléphone 1 :

Téléphone 2 :

Email : Fax : Société :

Profession : Adresse : Code postal :

Ville : Pays : Site web :

Date de naissance :

Notes: