


R = 20 Ohm; exact affine facets
d1
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
100
50
0
Vb / V
0
5
10
15
20
iL / A
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0


R = 40 Ohm; exact affine facets
d1
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
100
50
0
Vb / V
0
5
10
15
20
iL / A
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0