

トップエスイー ソフトウェア開発実践演習



プリンタ検証ツールの既存コードアーキテクチャ解析

キヤノン株式会社 池田 遼

開発における問題点

「プリンタ検証ツール」は、ソフトウェアの肥大化 と複雑化に伴い. 開発工数の増大及び保守性 の低下が課題となっている。また、使用目的・環 境の多様化・変遷に伴い. 柔軟な機能対応が 求められており、開発工数の低減と保守性の向 上が求められている.




実践結果

「プリンタ検証ツール」のソフトウェアの分析を ベースとしてATAMを用いたアーキテクチャ解析 を実践し、現行アーキテクチャの分析を行った. また、現行アーキテクチャの分析から開発工数 に対する効果・リスクを抽出したことで、現行ソ フトウェアのリファクタリングや「プリンタ検証 ツール」の刷新時に活用できる結果を得られた.


現行コード解析

現行コード(C言語)で用いられている アーキテクチャを把握した




要求シナリオの特定

保守性に関する 要求シナリオを特定した



要求シナリオの具体化

有識者を含めた会議を行い 要求シナリオを具体化した





- 解析性

 - 【新機種対応】ベースとなるプリンタ機種を基本仕様とし、ベース機種とは異なる仕様のみを提示され、対応するよう要求される
- ■【機種仕様変更】 すでに対応しているプリンタ機種の仕様変更に対応するように要求される (他機種の対応ですでに実装済である場合)
- (世級権の対応ですでに美装がでのも場合)
 【機能追加・変更】
 ()すでに対応しているブリンタ機種の仕様変更に対応するように要求される
 (すでに実装しているシーケンスに新たな動作分岐を追加する仕様である場合)
 ②すでに対応しているブリンタ機種の仕様変更で、
 これまでにない新たな仕様が追加されそれに対応する機能追加を要求される
 (完全に新規の実装が必要である場合)
- 修正性
 - 実装済であるブリンタ機種共通のブリントシーケンスに対して、既存の分岐シスを選択する、または新たに分岐シーケンスを追加するように要求される

アーキテクチャの評価

アーキテクチャの作用を特定しリスク評価の実施した その結果、既知のリスクの再認識および未知のリスクを顕在化ができた





考察•課題

ATAMを用いて、現行コードのアー キテクチャのリスクを評価できた. 今回保守性のみを評価したが、 アーキテクチャはほかの品質特 性では別の作用があり、リスクと して許容するか対処するかを判 断するために品質特性全体を評 価する必要がある.

今後,業務で継続検討を実施す る必要がある.