
Графы автомата Мили для управления шаговым двигателем с двумя обмотками

(s)top = 00 (u)p = 01

(d)own = 10

(b)lock = 11

Пошаговый режим



Полушаговый режим

