
S.8.8 Posições:

M ₁ O = Máquina 1 ocupada	$B_1 = Buffer 1 de 2 peças$
$M_1L = M$ áquina 1 livre	$B_2 = Buffer 2 de 2 peças$
M₂O = Máquina 2 ocupada	PC = Peça chegando
$M_2L = M$ áquina 2 livre	A = Alternador
M ₃ O = Máquina 3 ocupada	PPS_1 = Peça saindo de 1
$M_3L = M$ áquina 2 livre	PPS ₂ = Peça saindo de 2
$O_1L = Operador 1 Livre$	
$O_2L = Operador 2 Livre$	
$O_1OM_1 = Operador 1$ ocupado com a máquina 1	
$O_2OM_1 = Operador 2$ ocupado com a máquina 1	



Capítulo 9

- **S.9.4** Figura 9.2: retirar a marca de LI_2 ou a de A_1 ou, então, as marcas de LE_3 e de LI_3 . Figura 9.6: a marcação inicial é A=1, QL=1; basta retirar uma delas para que a RP perca a vivacidade.
- S.9.9 Renumeremos as posições da Figura 9.2 como segue:

$$\begin{array}{llll} A_1 = p_1 & LI_1 = p_2 & B_1 = p_3 & LE_1 = p_4 \\ B_2 = p_5 & LI_2 = p_6 & C_2 = p_7 & LE_2 = p_8 \\ C_3 = p_9 & LI_3 = p_{10} & A_3 = p_{11} & LE_3 = p_{12} \end{array}$$