МИНОБРНАУКИ РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА» (НГТУ)

Кафедра <u>Вычислительные системы и тех</u>	<u> КНОЛОГИИ</u>
	УТВЕРЖДАЮ
	И.о. Зав. кафедрой
	A.B. Мякиньков
<u>«</u> >	A.B. Мякиньков » 20 г.
ЗАДАНИЕ	
на выполнение выпускной квалификацио	энной работы
по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычисл	ительная техника
(код и наименование)	
студенту <u>Зуевскому Ивану Максимовичу</u> группы <u>15-В-2</u> (Ф.И.О.) 1. Тема ВКР	
Программно-аппаратная система управления манипулят	сором
(утверждена приказом по вузу от <u>27.03.17</u> № <u>665/5</u>) 2. Срок сдачи студентом законченной работы 3. Исходные данные к работе Язык программирования C++, ARDUINO IDE	
4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень вопр	осов, подлежащих
разработке)	
1. Введение	
2. Техническое задание	
3. Анализ технического задания	
4. Разработка структуры системы	
5. Разработка аппаратной части	
6. Разработка программной части	
7. <u>Тестирование</u>	
8. Заключение	
9. Список литературы	
10. Приложение	~ \
5. Перечень графического материала (с точным указанием обяз	ательных чертежеи)
1. Структурная схема взаимодействия модулей	
2. Схема взаимодействия аппаратных компонентов	
3. Схема соединения аппаратных компонентов сис	темы
4. Структурная схема программной части	
6. Консультанты по ВКР (с указанием относящихся к ним разде	елов)

Нормоконтроль Гай. В.Е.

Код и содержание	Задание	Проектируемый	Отметка о
компетенции		результат	выполнении
ПК-1, Способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов «человек - электронновычислительная машина»	Разработать структурную схему взаимодействия модулей в системе управления	Структурная схема взаимодействия модулей	
ПК-2, Способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных, используя современные инструментальные средства и технологии программирования	Разработать схему соединения аппаратных компонентов системы управления	Схема соединения аппаратных компонентов системы	
ПК-3, Способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и выполнять экспирименты по проверке их корректности и эффективности	Провести калибровку, найти рабочие положения суставов манипулятора	Найдено 4 рабочих положения суставов манипулятора	

Руководитель	·		Гай.В.Е
	(подпі	ись)	
Задание прин	ял к испол	нению	
1		_	(дата)
Студент	3ye:	вский И	ван Максимович
	(подпись)	(ФИО)