





Технические требования

1. Печать: PETG, слой 0,2 мм, 3 периметра, заполнение 40 %, плашмя, гнездом под фланец вниз.
2. Отверстие ϕ3,4 — ровно 100 мм от оси привода: по нему считается момент (замер 3) и вешается груз 1 кг (замер 7).
3. Гнездо ϕ20,6 глубиной 1,3 — посадка на фланец привода; 4 радиальных паза шириной 3,4 на радиусах 5,5–9,5 под 45° — под винты М3 × 8 при любом шаге отверстий фланца.
4. Паз 10 × 3,5 у конца — под стяжку лазерной указки (замер 5).
5. Размеры для справок; модель — harvey_leg_parts.py.

					ХАРВИ.01.001	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.		Claude		14.10.26	Рычаг 100 мм	Лит. / Масса: 19 г / Масштаб: 2:1
Пров.						Лист 1 / Листов 1
Т. контр.						
					PETG	Проект «Харви»
Н. контр.						
Утв.						

Формат А3