

大型公建机电系统调适实例研讨会-第十届同济建筑能源学术日

既有公共建筑机电系统调适 与案例分享

上海市建筑科学研究院 卜震 2018年3月30日

报告纲要




- 1 机电调适在上海地区的发展
- 2 关于建筑机电调适的认识
- 3 既有公共建筑空调系统调适案例
- 4 既有建筑机电调适技术展望与小结

1. 建筑机电调适在上海的发展历程



上海市建科院建筑机电调适项目发展回顾(2004~)



1. 建筑机电调适在上海的发展历程



> 建筑机电调适发展趋势

● 领域:工业建筑 → 民用建筑(目前热点)

范围: HVAC → MEP (未来+围护结构)

内容:HVAC TAB → Commissioning(技术管理)


● 阶段:建设(竣工) → 全寿命期(重点运营,包含改造)

● 信息化技术在空调调适中崭露头角,发挥越来越大的作用

1. 建筑机电调适在上海的发展历程



"几乎所用项目都没有做过很好的调适" *《能源管理与节能》第6章 系统调试 "绝大多数建筑在建造过程中没有进行过调适"



-《中国建筑节能年度发展研究报告2014》清华大学

建筑生命周期全过程




◆调试 vs 调适

- > 调试 (Testing, balancing and Adjusting, TAB)
 - —— JGJ/T 391-2016 《绿色建筑运行维护技术规范》
 - 通过对建筑设备系统测试、调整和平衡,使系统达到无生产负荷的设计状态的过程。(包括设备单机调试和系统联合调试)
- ➢ 系统调适 (Commissioning)
 - —— GB/T51140-2015 建筑节能基本术语标准 (2016.8.1实施)
 - 建筑全生命周期,通过<u>设计、施工、验收和运行</u>维护阶段的全过程监督和管理,保证建筑物能够按设计和用户要求,实现安全、高效地运行和控制的工作程序和方法。



◆调试 vs 调适



● 范围:竣工 vs 全过程

● 内容: HVAC vs 全系统

● 方式:施工 vs 各方

● 目标:静态 vs 动态

◆ 竣工调试仍是全过程系统调适的重要内容和基础



◆调试或调适的类型

- 口 新建建筑机电设备和系统调试(无负荷)初次Cx

 - 安装完毕后的调试(TAB) LEED 基础调适/增强调适
 - 竣工交付和试运营阶段 TB-Cx

□ 既有建筑机电设备和系统调适 EB-Cx

- 再调适(Retro-Cx):没有初次Cx
- 重调适(Re-Cx)
- 周期性调适
- 持续性调适(C-Cx)





◆ 既有建筑机电调适

- ▶ 调适实质—通过无成本/低成本的精细化技术手段及管理措施,达到提升建筑 实际运营绩效目标
- 区别(与新建调适)—对应真实负荷状态,反映真实功能变化,立足对建筑整体的运营状况分析与诊断;物业的参与必不可少
- ▶ 联系(与新建调适)—新建调适是基础,往往"替新建调适背黑锅"
- 驱动力——来自使用者(租户或业主)的内在需求(环境投诉,而不仅仅节能),缺乏外部的驱动力、监督和抓手
- > **实施难度**——调适工作实施难度大,难以用EMC方式推广调适











- > 建筑概况
- 总建筑面积约为2.38万m², 其中地上1.32万m², 地下
 1.06 万m²
- 地上8层,地下3层,建筑总高度为44.95m
- 建筑功能: 总部办公(投入使用近10年)
- > 空调系统概况
- 建筑设计冷热负荷:1105kW、525kW;空调冷热指标:108W/m²、51W/m²
- 空调冷热源:螺杆式冷水机组 燃气热水锅炉
- 空调设计夏季供回水温度:7℃/12℃;空调设计冬季供回水温度:50℃/55℃
- 空调风系统形式:全空气单风道VAV系统,定静压控制方式
- 室内气流组织方式:上送风,吊顶回风
- 空调水系统形式:四管制同程式系统



◆ 调适实施路线设计

问题

- 冬季:1楼大 堂和办公区 过冷
- •夏季顶楼办公区过热

诊断

- 开展冬季、夏季工况环境测试
- 围护结构检查
- HVAC性能测 试和检查

措施




- HVAC设备重 新整定
- 局部改造
- 增加设备
-

验证


- 设备运行 效果测试
- 环境效果 检验
- 满意度



环境测试(以冬季为例)



1F功能区室内环境温度



2F功能区室内环境温度

- ▶ 室内温湿度设计值(冬季):20°C,45%(办公室)
- ▶ 其他楼层温湿度检测与调研,23℃~25℃,体感较为舒适



◆建筑内部检查(内区)

- > 功能区分隔门在使用过程中的启闭状态
 - 空调区域与非空调区域的门长时间开启
 - 形成了水平自然风道




视角A



视角B <u>功能区间的通风异常</u>



视角C




1F空调区域划分示意



◆建筑内部检查(中庭)

> 跃层楼廊及中庭的烟囱效应

- 1F与2F旋转楼梯连接处自动感应门失效,
 开启通风量达 27360 m³/h, 2F走廊吹风感强烈,形成了竖向自然风道
- 建筑中庭与2F办公区连通,垂直温度梯度大造成上热下冷现象,烟囱效应十分明显



2F中庭结构示意





跃层楼廊结构示意




◆空调自控系统检查

> 一次风平衡不到位

2F在室人员有升温要求,末端温控普遍为最高档,即VAVbox风阀100%开启。测试结果表明,风系统不平衡问题严重。

> VAVbox自控异常

- 当高区房间温度超设定值,VAVbox风阀未有效的关小
- 存在VAVbox风阀实际开启度与反馈值不符合,风阀执行机构存在故障



2F外区室内温度与风口风量



<u>高区VAVbox控显参数</u>




◆空调自控系统检查

- > VAV风系统压力控制异常
- 该VAV系统采用定静压风量控制方式——AHU
 风机的运行频率应由总风管静压值比对确定


例: 8F室内平均温度25℃以上,大部分末端温控面板设定温度15℃时(降温要求),且确认VAVBox风阀开启基本正常:

风管静压294Pa>205Pa(风管静压设定值) 空调箱运行频率依然为**50Hz** 未有效联动降频





8F内区空调箱自控状态



8F末端VAVBox自控状态



◆空调风系统检查(输配管道)

> 风管现实状况


- VAVbox——无风管风口,存在阀门关闭不严,密封胶老化脱落(维保不力)
- 风管连接部分松动,保温老化脱落,风管与风口连接处脱落,吊顶里送风直接短路
- VAVbox——二级风管过长,风阻增加



阀门密封失效



风管漏风



风管(口)漏风



二级风管过长




◆空调风系统检查


- > 空调箱总送风量低于设计值(铭牌值)
 - 管道实际阻力大于设计阻力
 - 空调箱内置粗、中效空气过滤器,日常清洁及更换不到位
 - 空调箱传动组件未进行定期检修,传动效率低

> 新风机热回收效率低

• 板式换热组件堵塞、老化,实测热回收效率47%



空调箱送风总风量实测值



末端风口总风量实测值



◆ 诊断——调适方向和建议

- ➢ HVAC系统的再调试(Retro-Cx)
 - 风水平衡调试TAB
 - VAVBox现场重新整定
 - 个别AHU单机重新调试

> VAV自控系统


- 排查压力传感器、温度传感器,更换损坏部件
- 排查检修失控VAVbox
- 更换污损的VAV末端控制器




◆ 调适方向和建议

加强围护结构气密性

- 增强外门,空调区与非空调区域隔门的气密性
- 加装自动闭门器:卫生间、更衣室、走廊隔门等处
- 空调季启用旋转门、关闭侧拉门
- 空调季停用2F旋转楼梯处的自动门
- 隔离2F办公区域和中庭空间





<u>2F中庭加装透明内围护结构</u>



◆ 调适方向和建议

> 提升空调箱及新风机能力

- 空调箱风机、传动装置、过滤器——检查、维护、更换、升级
- 更换热交换芯体,加强维护
- 更换破损、缺失的风机和风口过滤网

> 降低系统漏风率

- 输配风管、风管接头、VAVbox接头、VAVbox未启用风口、末端风口连接处—
 - —气密性修补



◆ 调适方向和建议

> 改善室内气流组织

- 大堂顶部送风口——改用散流风口、喷口、旋流风口等高速送风风口
- 提升大堂地板送风AHU能力,固定百叶风口更换为可调式百叶风口,并调整风口宽度避免噪音
- 1F部分区域更换为再热式VAVBox,减小垂直温度差,改善外区热舒适环境
- 拆除办公区送风口玻璃导流板,更换为角度可调风口

4. 既有建筑机电调适技术展望与小结



技术

- 1 亟待开展空调调适技术应用研究、工程实践和推广
- 2 推进调适技术标准化(施工规范、检测检验规范、验收规范)
- 3 与创新技术(IoT、信息化、BIM、大数据)的融合将逐步颠覆 传统HVAC依靠经验的调适

管理

- 1 既有建筑调适需要有机融入物业管理工作,特别是加强FM管理
- 2 发挥新建竣工调适的基础作用,工程监管部门应加强竣工验收调适要求和监督落地

其他

- 1加强物业管理人员的调适技能培训、标准宣贯;
- 2 加强专业团体技术交流和宣传,从下至上全面推动机电调适服务 业发展



谢谢聆听!

