


ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ РОБОТОВ

GROBOTP











GROBOTP является высокотехнологичным сертифицированным предприятием по производству промышленных роботов, систем управления и комплектующих. В **CRP** есть собственная команда разработчиков, состоящая из более чем 160 высококвалифицированных инженеров.

Завод CRP ROBOT расположен в г. Чэнду.

Chengdu CRP Robot Technology Co., Ltd

- Более 370 сотрудников:
- Более 160 инженеров разработчиков;
- Площадь завода 35 000 м²;
- Объём производства 20 000 шт в год.

Компания CRP AUTOMATION RUSSIA (ООО «СМТ») является эксклюзивным дилером компании **GROBOTP** на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Армении и Киргизии. Все поставляемое оборудование является новым и ранее не эксплуатировалось, а также соответствует всем нормам безопасности и ГОСТам РФ.

Компания следует актуальным тенденциям на рынке, нацеленным на автоматизацию производственных процессов, понимая текущие и будущие потребности рынка, компания имеет четкий план развития и расширения линейки предлагаемой продукции, постоянно стремясь повысить ее качество. Новые вызовы – новые возможности, компания всегда открыта к плодотворному сотрудничеству с новыми партнерами для достижения выдающихся результатов.

Цель компании – предоставлять решения в области робототехники клиентам по всему миру, помогая им повысить свою производительность и конкурентоспособность за счет нашей высококачественной продукции и сервиса.

РОБОТЫ

Серия RH

Серия RA

Серия RP

Серия RC SCARA 06/25

СИСТЕМЫ СЛЕЖЕНИЯ 26/27

ПОЗИЦИОНЕРЫ 28/33

СТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ 34/37

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ38/51

ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ ЦЕНТРОВ ПО РОБОТИЗАЦИИ

GROSOTP



ЗА 4 ГОДА РАБОТЫ КОМПАНИИ CRP-ROBOT В РОССИИ РЕАЛИЗОВАНО БОЛЕЕ 500 ПРОЕКТОВ!

- Более 40 сотрудников;
- Штатный инженерно-конструкторский состав;
- 6 филиалов по России: Москва, Иркутск, Челябинск, Таганрог; Санкт-Петербург и Калининград
- Самый большой склад роботов в России;
- 6 демонстрационных залов в РФ (Московская обл., Таганрог, Иркутск, Челябинск, Санкт-Петербург, Калининград);
- Возможность проведения тестовых демонстраций;
- Склад более 200 роботов;
- Регулярное поступление оборудования из Китая;
- Сервисный центр и склад запасных частей в России.

Профессионалы работают каждый день, чтобы обеспечить лучший сервис и сделать наших клиентов довольными!



Макаренков Алексей Технический Директор



Оганов Филипп Инженер проектов



Розанов Евгений Инженер проектов



Логинов ЗахарИнженер проектов



Мутагиров Нарудин Инженер проектов



Лесных Дмитрий Инженер проектов



Тинку Константин Руководитель конструкторского отдела



Каваз-Оглы Аслан Инженер-конструктор



Гелета АннаИнженер-конструктор



Правдивцева Светлана Инженер-робототехник



Клочихин Алексей Руководитель сервисного отдела



Маршуба Никита Инженер-робототехник



Яровой Максим Инженер-робототехник



Животиков Игорь Инженер-робототехник



Владыкин Евгений Инженер-робототехник



Гагин Николай Инженер-робототехник



Нагин Илья Инженер-робототехник



Рыбин Иван Инженер-робототехник



Никита Голуб Сервисный инженер



Александр Сычев Сервисный инженер



Черепенников ДмитрийИнженер-робототехник



Каштан Сергей Слесарь механосборочных работ



Александр Агафонов Кладовщик



Гелета Сергей Заведующий складом



Конашина Нина Помощник Менеджера проектов



Шеметов Константин Менеджер проектов



Борцов Евгений Менеджер проектов



Сушко Павел Менеджер проектов



Сергей
Менеджер по гарантийному обслуживанию и расходным материалам



Надыров ТохирМенеджер проектов



Бодров Дмитрий Менеджер по логистике



Христич Эдуард Руководитель отдела закупок



Гробштас ЯнаМенеджер ВЭД



Баркане Наталья Бухгалтер



Чередниченко Светлана Экономист



Рыбакова Ольга Руководитель отдела Маркетинга

CRP-RH14-06-W / CRP-RH18-06-W / CRP-RH21-06-W

Сварочные роботы серии RH-06



Особенности:

- Высокий уровень защиты: на первой и второй оси установлены защитные кожухи, а также применяется полностью закрытая сварочная горелка.
- Три варианта досягаемости позволяют подобрать робота для разных типов сварочных задач.
- Независимый аварийный выключатель обеспечивает безопасность оператора.
- Кабели с повышенным уровнем гибкости обеспечивают беспрепятственную и стабильную работу робота.

Модель		CRP-RH14-06-W CRP-RH18-06-W CRP-RH21-0		CRP-RH21-06-W
Степень подвижности		6		
		6 кг		
		1468 мм	1850 мм	2093 мм
		-168°~168°		
		-50°~170°		
			-78°~150°	
			-190°~190°	
			-110°~130°	
			-190°~190°	
		230°/секунду	180°/секунду	180°/секунду
		230°/секунду	180°/секунду	180°/секунду
		230°/секунду	205°/секунду	205°/секунду
		430°/секунду		
		430°/секунду		
		630°/секунду		
			10 Н∙м	
			10 Н∙м	
			3 Н∙м	
		±0.08 мм		
		155 кг	235 кг	260 кг
		20-80% (без конденсата)		
		IP56		

Источник CRP-DS350-L

Сварочный источник



Пульт обучения серии Е



Особенности:

- Осуществление контроля параметров тока и напряжения для формирования сварочной ванны, что позволяет повысить качество сварочного шва и достичь высокой скорости сварки и снизить эффект разбрызгивания.
- Функция контроля глубины проплавления, улучшение стабильности электродуги во время сварки.
- Подходит для сварки тонких листов и изделий, важной характеристикой которых является их внешний вид.
- Быстрая и удобная настройка параметров с помощью пульта обучения.

Особенности:

 Легкий, с увеличенной до 25 метров длиной кабеля, пульт нового поколения позволяет работать на большем расстоянии от шкафа.

Технические характеристики источника:

Название	Сварочный аппарат с полностью цифровым IGBT-инвертором
	для сварки в среде защитных газов CO2/MAG/MIG
Модель	CRP-DS350-L
Номинальное входное напряжение/количество фаз	3 фазы 380B ± 10%
Входная частота	50/60 Гц
Номинальная входная мощность	15 кВт/ 18 кВА
Диапазон выходного тока	30A – 350A
Диапазон выходного напряжения	12B – 36B
Номинальный рабочий цикл	60%
Тип сварочных материалов	Углеродистая сталь, нержавеющая сталь
Скорость подачи проволоки	1,0 — 18 м/мин
Подача газа перед сваркой	0 – 10 с (регулируется с пульта обучения)
Задержка подачи газа	0 – 10 с (регулируется с пульта обучения)
Интерфейс связи	Интерфейс связи CAN
Степень защиты корпуса	IP21S
Габаритные размеры (ДхШхВ)	426 x 550 x 496 мм
Bec	56 кг
Температура окружающей среды	0°C~40°C

CRP-RH26-165 / CRP-RH26-185 / CRP-RH26-210

Промышленный робот манипулятор





Модель		CRP-RH26-165	CRP-RH26-185	CRP-RH26-210
Степень подвижности			6	
Максимальная нагрузка		165 кг	185 кг	210 кг
			-175°~175°	
		19°~150°		
Іиапазон движения по Осям:		-70°~95°		
			-200°~200°	
			-120°~120°	
			-210°~210°	
		130°/секунду	120°/секунду	120°/секунду
		110°/секунду	100°/секунду	90°/секунду
		130°/секунду	115°/секунду	100°/секунду
		175°/секунду	150°/секунду	140°/секунду
		170°/секунду	150°/секунду	130°/секунду
		280°/секунду	240°/секунду	220°/секунду
		±0.06 мм		
		2606 мм		
		1270 кг		
		К поверхности пола		
			0-45°C	
		38-85% (без конденсата)		
			< 0.5 G	
		Робот должен быть установлен вдалеке от горючих или коррозионных жидкостей и газов, источников электрических помех		
			Корпус IP54, Манипулятор IP67	
		Компактные размеры, высокая скорость, высокая точность, легкое управление, высокий срок службы		
		Точечная сварка, ф	резерование, сборка, перемещени	е, маркировка, резка

CRP-RH32-130

Промышленный робот манипулятор



Особенности:

- Длина руки 3255 мм и максимальной нагрузкой 130 кг позволяет обрабатывать большинство деталей малых, средних и крупных производств.
- Высокая скорость и точность позволяют использовать робота в таких процессах, как: точечная сварка, покраска, погрузо-разгрузочные работы, транспортировка, сортировка и т.д.
- Независимый аварийный выключатель обеспечивает безопасность оператора.
- Кабели с повышенным уровнем гибкости обеспечивают беспрепятственную и стабильную работу робота.

Модель		CRP-RH32-130	
		6	
		130 кг	
		-180°~180°	
		14°~154°	
Движение по Осям		-74°~100°	
		-210°~210°	
		-125°~125°	
		-360°~360°	
		105°/секунду	
		100°/секунду	
		100°/секунду	
		170°/секунду	
		170°/секунду	
		300°/секунду	
		±0.06 мм	
		3255 мм	
		1380 кг	
		Менее 80 Дб	
		К поверхности пола	
		0-45°C	
Условия		38-85% (без конденсата)	
		< 0.5 G	
		Робот должен быть установлен вдалеке от горючих или коррозионных жидкостей и газов, источников электрических помех	
		Корпус IP54, Манипулятор IP67	
		Компактные размеры, высокая скорость, высокая точность, легкое управление, высокий срок службы	
		Точечная сварка, фрезерование, сборка, перемещение, резка	

CRP-RH14-10(W)

Промышленный робот

Шестиосевой манипулятор





Модель		CRP-RH14-10	CRP-RH14-10-W
		6	
		10 кг	
		К полу или потолку -167°~1	67°, настенное -30°~30°
		-45°~175°	-155°~90°
		-80°~155°	-175°~240°
Движение по Осям		-190°~190°	-190°~190°
		-125°~125°	-105°~130°
		-360°~360°	-210°~210°
		169°/ce	кунду
		169°/ce	кунду
		169°/секунду	
		301°/секунду	
		222°/секунду	220°/секунду
		516°/секунду	743°/секунду
		±0.08	ММ
		1454 мм	
		170 кг	
		К поверхности пола или потолка, под углом	
		0-45°C	
		20-80% (при отсутс	твии конденсата)
		< 0.5	G
		Устанавливать вдалеке от горючих, источников элект	
		IP54/II	P67
Преимущества		Высокая скорость и точно	сть, легкое управление
		Резка, паллетирование, транспортировка, маркировка	Сварка

CRP-RH18-20(W)

Промышленный робот

Манипулятор





Модель		CRP-RH18-20	CRP-RH18-20-W
		6	
		20 кг	
		К полу или потолку -167°~167°	К полу или потолку -165°~165°
		-45°~175°	-155°~105°
		-80°~155°	-170°~240°
		-190°~1	90°
		-125°~125°	-90°~110°
		-360°~360°	-210°~210°
		160°/сек	унду
		160°/сек	унду
		169°/секунду	
		301°/секунду	
		342°/секунду	
		520°/секунду	708°/секунду
		±0.08	ММ
		1730 мм	
Вес робота		285 кг	
		К поверхности пола и потолка, под углом	
		0-45°	С
		20-80% (при отсутствии конденсата)	
		< 0.5	G
		Устанавливать вдалеке от горючих, источников электр	
		IP54/IF	267
		Высокая скорость и точность, легкое управление	
		Резка, паллетирование, сборка, маркировка	Сварка

CRP-RH20-06(W)

Промышленный робот

Шестиосевой манипулятор





Модель		CRP-RH20-06(W)	
		6	
		6 кг	
		К полу или потолку -165°~165°, настенное -30°~30°	
		-155°~100°	
		-165°~245°	
		-190°~190°	
		-105°~110°	
		-210°~210°	
		160°/секунду	
		160°/секунду	
		169°/секунду	
		301°/секунду	
		338°/секунду	
		535°/секунду	
		±0.08 мм	
		2012 мм	
		291 кг	
		К поверхности пола и потолка, под углом	
		0-45°C	
		20-80% (при отсутствии конденсата)	
		< 0.5 G	
		Устанавливать вдалеке от горючих, коррозионных жидкостей и газов, источников электрических помех	
		IP54/IP67	
		Высокая скорость и точность, легкое управление	
		Резка, транспортировка, сварка, фрезеровка	

CRP-RA07A-08 / CRP-RA-09A-07

Промышленный робот

Шестиосевой манипулятор





Модель		CRP-RA07A-08	CRP-RA09A-07
		6	
		8 кг	7 кг
		-17	0°~170°
		-44° ~ 188°	-42° ~ 120°
		-62° ~ 180°	
		-18	5°~185°
		-12	0°~125°
		-36	0°~360°
		400°/секунду	255°/секунду
		340°/секунду	290°/секунду
		370°/секунду	330°/секунду
		535°/секунду	490°/секунду
		411°/секунду	410°/секунду
		698°/секунду	680°/секунду
		±0.02 мм	±0.03 мм
		712 мм	916 мм
		44 кг	46 кг
		К поверхности пола или потолка	к поверхности пола или потолка, под углом
		0-45°C	
		20-85% (при отсутствии конденсата)	
		<	: 0.5 G
		Устанавливать вдалеке от горючих, коррозионных жидкостей и газов, источников электрических помех	
		IPS	54 / IP65
		Легкое управление, обширные области применения, высокая скорость и точность	
		Сборка, маркировка, полировка, пайка, сварка, резка	Сварка, резка, сборка, маркировка, полировка

CRP-RA15-12 / CRP-RA20-12 / CRP-RA21-10

Промышленный робот

Шестиосевой манипулятор





Модель		CRP-RA15-12	CRP-RA20-12	CRP RA21-10
		6		
Максимальная нагрузка		12	12 кг	
		К полу или потолку -170° ~	· 170°, настенное -30° ~ 30°	К полу/потолку -165°~165°, под углом -30°~30°
		-60°~175°	-50°~170°	-45°~175°
Движение по Осям		-90°~150°	-80°~145°	-80°~145°
		-190°~190°	-190°~190°	-220°~220°
		-135°~135°	-135°~135°	-130°~130°
		-360°~360°	-360°~360°	-360°~360°
		235°/секунду	170°/секунду	210°/секунду
		208°/секунду	170°/секунду	210°/секунду
		235°/секунду	200°/секунду	265°/секунду
		376°/секунду	350°/секунду	420°/секунду
		440°/секунду	350°/секунду	420°/секунду
		698°/секунду	540°/секунду	885°/секунду
		±0.05 мм	±0.08 мм	±0.08 мм
Зона досягаемости		1510 мм	2015 мм	2118 мм
Вес робота		160 кг	262 кг	258.5 кг
Способ крепления		К поверхности пола или потолка, под углом		
			0-45°C	
		38-85% (при отсутствии конденсата)	20-80% (при отсутствии конденсата)	20-80% (без конденсата)
			< 0.5 G	
		Устанавливать вдалеке от горючих, коррозионных жидкостей и газов, источников электрических помех		
			IP67 / IP54	
Преимущества		Легкое управление, об	ширные области применения, высо	кая скорость и точность
Сферы применения		Погрузочно-разгрузочные работы, сварка, покраска, резка, сборка, маркировка, полировка	Резка, сборка, перемещение, маркировка, полировка	Перемещение, погрузка и разгрузка, штамповка, сборка

CRP-RA18-25 / CRP-RA18-30

Промышленный робот





Модель		CRP-RA18-25	CRP-RA18-30
		6	
		25 кг	30 кг
		К полу или потолку -170°-	~170°, настенное -30°~30°
		-60°~175°	
		-85°~145°	
		-190°	~190°
		-130°	~130°
		-360°	~360°
		170°/секунду	110°/секунду
		170°/секунду	100°/секунду
		200°/секунду	120°/секунду
		363°/секунду	260°/секунду
		350°/секунду	220°/секунду
		540°/секунду	450°/секунду
		±0.0	5 мм
		1835.6 мм	
		250 кг	
		К поверхности пола или потолка, под углом	
		0-45°C	
		20-80% (при отсут	ствии конденсата)
		< 0.	5 G
		Устанавливать вдалеке от горючих источников элек	
		IP67	/ IP54
		Компактная конструкция, простота в эксплуатации	Компактные размеры, высокая скорость, высокая точность, легкое управление
		Резка, сборка, маркировка, полировка, покраска	Сборка, перемещение, полировка, маркировка, резка

CRP-RA27-50 / CRP-RA27-80(T)

Промышленный робот

Манипулятор





Модель		CRP-RA27-50	CRP-RA27-80(T)
Количество Осей		6	
		50 кг	80 кг
		-175°~175°	-180°~180°
		-50°~158°	-160°~75°
		-80°~160°	-80°~165°
		-170°~170°	-170°~170°
		-125°~125°	-215°~35°
		-360°~360°	-360°~360°
		130°/секунду	65°/секунду
		125°/секунду	62°/секунду
		124°/секунду	62°/секунду
		224°/секунду	110°/секунду
		190°/секунду	90°/секунду
		285°/секунду	140°/секунду
		±0	.08 мм
		2680 мм	
		728 кг	
		К поверхности пола	
		0-45°C	
		20-85% (при отсутствии конденсата)	
		< 0.5 G	
		Устанавливать вдалеке от горючих, коррозионных жидкостей и газов, источников электрических помех	
		IP5	4 / IP67
		Легкое управление, обширные области	применения, высокая скорость и точность
		Погрузочно-разгрузочные работы, покраска, резка, сборка, паллетирование, контактная сварка	

CRP-RA22-80

Промышленный робот

Шестиосевой манипулятор





Модель		CRP-RA22-80	
		6	
		80 кг	
		-175°~175°	
		-50°~158°	
		-80°~160°	
		-170°~170°	
		-125°~125°	
		-360°~360°	
		130°/секунду	
		125°/секунду	
		124°/секунду	
		224°/секунду	
		190°/секунду	
		285°/секунду	
		±0.08 мм	
		2200 мм	
		713 кг	
		К поверхности пола	
		0-45°C	
		20-85% (при отсутствии конденсата)	
		< 0.5 G	
		Устанавливать вдалеке от горючих, коррозионных жидкостей и газов, источников электрических помех	
		IP54/IP67	
		Высокая скорость и точность, легкое управление	
		Резка, транспортировка, фрезеровка, паллетирование	

CRP-RP24-130

Четырехосевой манипулятор



Особенности:

- Конструкция робота имеет высокую надежность и жесткость, изготовлена в соответствии с самыми строгими требованиями, что обеспечивает высокую работоспособность и низкие расходы на обслуживание.
- Интегрированный в корпус пакет кабельной разводки позволяет продлить его ресурс и значительно уменьшает износ.
- Через станину робота проложена двухканальная пневматическая магистраль большого проходного диаметра, которая позволяет подключить вакуумные и пневматические системы большой мощности.

Модель		CRP-RP24-130
		4
		130 кг
J1		-175°~175°
		3°~129°
		85°~210°
		-360°~360°
		154°/секунду
		166°/секунду
		104°/секунду
		271°/секунду
Повторное позициони		±0.2 мм
		2485 мм
Вес робота		820 кг
Способ крепления		К поверхности пола
		0-45°C
Условия		20-80% (при отсутствии конденсата)
		< 0.5 G
		Устанавливать вдалеке от горючих, коррозионных жидкостей и газов, источников электрических помех
		IP54
		Легкое управление, обширные области применения
		Сборка, перемещение, погрузочно-разгрузочные работы, паллетирование, резка, полировка

CRP-RP15-15 / CRP-RP18-25

Четырехосевой манипулятор





Модель		CRP-RP15-15	CRP-RP18-25
		4	
Максимальная нагрузка		15 кг	25 кг
		-165°~165°	-170°~170°
		0°~130°	0°~130°
		105°	~195°
		-360°~360°	
		230°/секунду	172°/секунду
		230°/секунду	172°/секунду
		230°/секунду	212°/секунду
		550°/секунду	350°/секунду
		±0.05 мм	±0.08 мм
		1530 мм	1885 мм
		155 кг	
		К поверхности пола	
		0-45°C	
		20 - 80% (при отсутствии конденсата)	
		< 0.5 G	
		Устанавливать вдалеке от горючих, коррозионных жидкостей и газов, источников электрических помех	
		IP56	
		Высокая скорость и точность, простота в эксплуатации	
		Сборка, перемещение, паллетирование, штамповка	Сборка, перемещение

CRP-RC09-05 / CRP-RC13-10

Коллаборативный робот



Особенности:

- Контроллер, драйвер и источник питания являются независимыми модулями и могут быть объединены для большей маневренности.
- Контроллер соединен с подвесным пультом обучения с помощью связи, он может быть подключен в любое время.
- Встроенный ЖК монитор.
- Интегрированный пакет операций.
- Высокая степень интеграции, маленький размер, красивый внешний вид.
- Новая платформа ARM, низкое энергопотребление, низкий уровень нагрева.

Модель		CRP-RC09-05	CRP-RC13-10
		6	
		5 кг	10 кг
		-360°~360°	-360°~360°
		-360°~360°	-360°~360°
		-75°~250°	-78°~256°
		-360°~360°	-360°~360°
		-360°~360°	-360°~360°
		-360°~360°	-360°~360°
		225°/секунду	107°/секунду
		225°/секунду	107°/секунду
		225°/секунду	200°/секунду
		250°/секунду	250°/секунду
		250°/секунду	250°/секунду
		250°/секунду	250°/секунду
Повторное позиционирован		±0.02 мм	
		900 мм	1360 мм
		22 кг	33 кг
		На тележку, на пол, на потолок	
		0-45°C	
		20-80% (при отсутствии конденсата)	
		Робот должен быть установлен вдалеке от горючих или коррозионных жидкостей и газ источников электрических помех	
		Компактные размеры, высокая скорость, высокая точность, легкое управление, обширные области применения	
		Обслуживание конвейеров и станков, покраска, сварка, пайка и т.д.	

CRP-RS04-03 / CRP-RS06-06

Робот SCARA



Особенности:

- Компактная и гибкая конструкция, высокая скорость, высокая точность передачи и низкий уровень шума.
- Высокотвердая конструкция руки SCARA ROBOT совмещает высокую нагрузку и высокую скорость.
- Расширенный модельный ряд позволяет подобрать модель робота SCARA под необходимую грузоподъемность (от 3 кг до 20 кг) и досягаемость (от 400 мм до 1000 мм).
- Робот SCARA подходит для перемещения, сборочных процессов.

Модель		CRP-RS04-03	CRP-RS06-06
		4	
		1 кг	3 кг
		3 кг	6 кг
		720°/секунду	450°/секунду
		720°/секунду	720°/секунду
		1000 мм/секунду	1000 мм/секунду
		2500°/секунду	2000°/секунду
		-132°~132°	-132°~132°
		-141°~141°	-145°~145°
		170 мм	220 мм
		-360°~360°	-360°~360°
		±0.01 мм	±0.02 мм
		±0.01 мм	±0.01 мм
		±0.01°	±0.01°
		400 мм	600 мм
		0.005 кг/м² / 0.05 кг/м²	0.002 кг/м² / 0.02 кг/м²
		13 кг	17 кг
		К поверхности пола	
		0-4	5°C
		20-80% (без конденсата)	

CRP-RS06-10Z40H / CRP-RS07-10Z40H / CRP-RS08-10Z40H

Робот SCARA



Особенности:

- Грузоподъемность роботов до 10 кг, различные диапазоны досягаемости (600 мм, 700 мм и 800 мм).
- Высокая скорость, точность и стабильность.
- Адаптивное ускорение для продления срока службы робота и обеспечения более эффективного движения по любой траектории.
- Встроенный сетевой кабель для удобства подключения камеры.
- Использование высокоскоростных двигателей для повышения скорости работы.
- Модульный дизайн, позволяющий удовлетворить индивидуальные потребности клиентов.

Модель		CRP-RS06-10Z40H	CRP-RS07-10Z40H	CRP-RS08-10Z40H
Количество Осей		4		
Номинальная нагрузка		5 кг		
Максимальная нагрузка		10 кг		
Время цикла			0.48 c	
Скорость		9000 мм/секунду	9700 мм/секунду	1050 мм/секунду
		1100 мм/секунду	1100 мм/секунду	1100 мм/секунду
		2600°/секунду	2600°/секунду	2600°/секунду
		-138°~138°		
		-150°~150°		
		300/400 мм		
		-360°~360°		
		±0.025 мм		
		±0.01 мм		
		±0.01°		
Зона досягаемости		600 мм	700 мм	800 мм
Номин./макс. момент инерции		0.02 кг/м² / 0.25 кг/м²		
Вес робота		36 кг		
		К поверхности пола		
Условия		0-40°C		
эксплуатации Влажность 20-80% (без и		20-80% (без конденсата)		

CRP-RS08-20Z40 / CRP-RS10-20Z40

Робот SCARA



Особенности:

- Конструкция с высокой степенью жесткости, что позволяет обрабатывать большие нагрузки на высоких скоростях с минимальным уровнем шума.
- В зависимости от задачи, доступны две вариации роботов с различной досягаемостью - 800 мм и 1000 мм. Они способны обрабатывать нагрузку весом до 20 кг, а их номинальная грузоподъемность составляет 10 кг.
- Роботы оснащены независимой системой безопасности, что обеспечивает надежность экстренной остановки, защищая операторов и оборудование.
- Подходит для различных применений, таких как перемещение грузов, складирование, сборка, а также применение в области 3С (компьютеры, коммуникации, потребительская электроника) и других сферах промышленности.

Модель		CRP-RS08-20Z40	CRP-RS10-20Z40
		4	
		1	0 кг
		20 кг	
		9400 мм/секунду	10700 мм/секунду
		9400 мм/секунду	10700 мм/секунду
		1300 мм/секунду	1300 мм/секунду
		1400°/секунду	1400°/секунду
		-137°~137°	
		-156°~156°	
		400 мм	
		-360°~360°	
		±0.02 мм	
		±0.01 мм	
		±0.01°	
		800 мм	1000 мм
		0.05 кг/м² / 1.0 кг/м²	
		53.5 кг 56 кг	
		К поверхности пола	
		0	40°C
		20-80% (без конденсата)	

Шкаф электроавтоматики



Шкаф управления	G4
Питание	АС 3 фазы 380B ±10%, 50-60 Гц
Управляемые оси	6 осей робота + внешние оси
Габариты	550х785х410 мм
Bec	90 кг



Шкаф управления	G5
Питание	АС 1 фаза 220В ±15%, 50-60 Гц
Управляемые оси	6 осей робота + внешние оси
Габариты	486,5х218,3х395,4 мм
Bec	37.5 кг



Шкаф управления	G6
	АС 1 фаза 220В ±15%, 50-60 Гц
Управляемые оси	4 оси робота
Габариты	485,8х387,4х155,5 мм
Bec	20 кг



Шкаф управления	G7
Питание	AC 3 фазы 380B ±10%, 50-60 Гц Контур управления AC 1 фаза 220B ±10%, 50-60 Гц
Управляемые оси	6 осей робота
Габариты	630х939х472 мм
Bec	112 кг



Шкаф управления	G9
Питание	АС 3 фазы 380B ±10%, 50-60 Гц
Управляемые оси	6 осей робота + внешние оси
Габариты	550х425х725 мм
Bec	90 кг



Шкаф управления	G15
	АС 3 фазы 380В ±10%, 50-60 Гц
Управляемые оси	6 осей робота + внешние оси
Габариты	630х939х472 мм
Bec	107 кг

Пульт обучения робота



Особенности:

- Высокочувствительный цветной сенсорный экран, с расположенными вокруг кнопками управления
- Для обеспечения безопасности на пульте установлена кнопка аварийной остановки
- Конструкция пульта сделана из высокопрочного пластика
- Интуитивная система управления

Технические характеристики:

Состав	8" сенсорный экран, переключатель режимов работы, кнопка безопасности, кнопка аварийного отключения
	Обучение, воспроизведение, дистанционное управление
Функции движения	От точки к точке, прямая линия, круг
Система координат	Мировая, инструмента, осевая, пользовательская

SC220A SE

Станция очистки горелки



Основные преимущества:

- Удерживает сопло с максимальным внешним диаметром
 28 мм
- Пневматический двигатель с высокой точностью и жесткостью может помочь в устранении разбрызгивания
- Специальные компоненты фильтра обеспечивают эффективную фильтрацию масла, воды и примесей, что помогает продлить срок службы оборудования
- Полная автоматизация без ручного управления

Узпы:

- Блок обрезки проволоки
- Распылитель жидкости от налипания брызг
- Фреза для очистки горелки
- Наконечник ТСР

Рабочее давление	5.5 – 8 бар
Температура окружа	От -5°C до + 50°C
Расход воздуха	10 л/сек
Номинальная скорос	580 об/мин
Макс крутящий моме	8 H*M
Макс возможности	До 1,6 мм
	До 3,2 мм

Лазерный сканер контроля сварных швов







CRP-VLS-160GA-V01

CRP-VLS-160HB-V01 CRP-VLS-240GB-V01

Основные преимущества:

- Увеличивает производительность
- Улучшает качество сварных соединений
- Позволяет компенсировать недостатки заготовок и подсобранного изделия
- Может использоваться при разных видах сварки: MIG/MAG, TIG, лазерной сварке
- Отслеживание шва в режиме реального времени, отображение текущего смещения сварного шва, ширины разделки и допусков
- Защита от помех помогает с высокой точностью идентифицировать сварные соединения при сильных помехах от излучения дуги

Название	CRP-VLS-160GA-V01	CRP-VLS-160HB-V01	CRP-VLS-240GB-V01
	1.0 — 15.0 мм	0.8 - 10.0 мм	1.5 — 20.0 мм
Отклонение от траектории по высоте	>0.1 мм	>0.05 мм	>0.1 мм
Горизонтальные отклонения от траектории	>0.1 мм	>0.05 мм	>0.1 мм
Стандартная высота установки	160 мм	160 мм	240 мм
Средняя ширина поля зрения	50 мм	35 мм	60 мм
Максимальная высота над изделием	200 мм	185 мм	290 мм

CRP-GYXW-V2

Блок ощупывания высокого напряжения



Высоковольтный блок определения положения выполняет ту же функцию, что и низковольтная плата определения положения. Его главное отличие по сравнению с последним – увеличенная чувствительность обратной связи ПО и адаптируемость к процессу. Основными особенностями нового устройства являются высокое рабочее напряжение и помехоустойчивость. По сравнению с обычным низковольтным поиском, высоковольтный поиск может достигать более 400В. Высокое напряжение позволяет ощупывать заготовку, несмотря на небольшое количество масла, окислов и т.д., и при этом выдавать стабильный сигнал определения положения.

Технические характеристики:

Входное напряжение	AC220B±10%, 50Гц		
Выходное напряжение	DC425B±5%, Ток ≤5MA		
Сварочный ток	500А, рабочий цикл 85%		
Сопротивление выходной клеммы	≥10ĸOm		
Условия эксплуатации	Температура от -20°до 45°, относительная влажность не более 75% (при 40 не более 95% (при 20°)		
Габариты, ДхШхВ	530 мм х 255 мм х 290 мм		
Bec	16 кг		

CRP-CAW-V2

Датчик отслеживания дуги



CRP-CAW-V2 – это универсальный датчик отслеживания параметров сварочной дуги, результат собственных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. Датчик обладает высокой степенью защиты и надежности. Он производит непрерывный контроль параметров сварочной дуги, что позволяет определить центр шва, края разделки и внести соответствующие изменения в траекторию движения робота. Обязательными условиями использования датчика являются применение колебаний при сварке и наличие разделки (или тавровый тип соединения).

Одноосевой позиционер WB1K



Технические характеристики:

Одноосевой позиционер	WB1K-250-1880	WB1K-500-1880	WB1K-1000-1880
Грузоподъемность (кг)	250	500	1000
Расстояние от центра до основания (мм)	650	650	650
Размер рамы (мм)	1800x800	1800x800	1800x800
Скорость вращения (º/сек)	78	78	74
Повторное позиционирование (мин дуги)	±1.0	±1.0	±1.2
Угол вращения (°)	±360	±360	±360
Мощность (кВт)	1.5	2.0	3.1
Эксцентриковое расстояние (мм)	≤150	≤150	≤100
Расстояние центра тяжести (мм)	≤300	≤300	≤200
Габариты Д×Ш×В (мм)	2480×800×985	2480×800×985	2480×800×985

Одноосевой позиционер с холостой задней бабкой WB1KH



Одноосевой позиционер	WB1KH-250	WB1KH-500	WB1KH-1000
	250	500	1000
Диаметр планшайбы (мм)	400	600	800
Расстояние между планшайбами	По запросу	По запросу	По запросу
Номинальная скорость вращения (%сек)	70	50	18.8
Максимальная скорость вращения (°/сек, при 2000 об/мин)	78	58	28
Повторное позиционирование (мин дуги)	±1.0	±1.0	±1.5
Угол вращения (°)	±360	±360	±360
Эксцентриковое расстояние (мм)	≤150	≤150	≤100
Расстояние центра тяжести (мм)	≤300	≤200	≤100

Одноосевой позиционер WB1S



Технические характеристики:


Одноосевой позиционер	WB1S-250	WB1S-500	WB1S-1000
Грузоподъемность (кг)	250	500	1000
Диаметр планшайбы (мм)	800	800	800
Номинальная скорость вращения (°/сек)	76.4	67.8	29
Повторное позиционирование (мин дуги)	±1.0	±1.0	±1.0
Угол вращения (°)	±360	±360	±360
Эксцентриковое расстояние (мм)	≤200	≤200	≤300
Расстояние центра тяжести (мм)	≤200	≤200	≤300

Одноосевой позиционер WB1L



Одноосевой позиционер	WB1L-250	WB1L-500	WB1L-1000
Грузоподъемность (кг)	250	500	1000
Диаметр планшайбы (мм)	400	400	800
Расстояние от центра до основания (мм)	650	650	900
Номинальная скорость вращения (°/сек)	70	50	18.8
	67.7	45	12.6
Повторное позиционирование (мин дуги)	±1.0	±1.0	±1.8
Угол вращения (°)	±360	±360	±360
Мощность (кВт)	1.5	3.0	3.0
Эксцентриковое расстояние (мм)	≤150	≤150	≤100
Расстояние центра тяжести (мм)	≤150	≤150	≤100

Двухосевой позиционер WB2S



Технические характеристики:


Двухосевой позиционер	WB2S-250	WB2S-500
Грузоподъемность (кг)	250	500
Диаметр планшайбы (мм)	800	800
Мощность (кВт), (Ј1/Ј2)	2/1.5	3/2
Номинальная скорость вращения (°/сек), (J1/J2)	78/76.4	45/67.7
	600	600
	±1.5	±1.5
Угол вращения (°), (J1/J2)	±90/±360	±90/±360
Эксцентриковое расстояние (мм)	≤100	≤100
Расстояние центра тяжести (мм)	≤100	≤100

Двухосевой U-образный позиционер WB2U



Двухосевой позиционер	WB2U-250	WB2U-500	WB2U-1000
Грузоподъемность (кг)	250	500	1000
Диаметр планшайбы (мм)	1200	1200	1500
Номинальная скорость вращения (°/сек), (J1/J2)	45/67.7	45/67.7	42/42
Повторное позиционирование (мин дуги)	±1.0	±1.0	±1.5
Угол вращения (°), (J1/J2)	±90 / ±360	±90/±360	±90 / ±360
Эксцентриковое расстояние (мм)	≤100	≤100	≤100
Расстояние центра тяжести (мм)	≤200	≤200	≤200


Двухосевой позиционер WB2L



Технические характеристики:


Двухосевой позиционер	WB2L-500	WB2L-1000	WB2L-2000
Грузоподъемность (кг)	500	1000	2000
Диаметр планшайбы (мм)	800	1200	1200
Номинальная скорость вращения (°/сек), (J1/J2)	42/67.8	12.6/42.7	11.66/24.48
Повторное позиционирование (мин дуги)	±1.5	±1.8	±1.8
Угол вращения (°), (J1/J2)	±180 / ±360	±180 / ±360	±180 / ±360
Эксцентриковое расстояние (мм)	≤250	≤250	≤150
Расстояние центра тяжести (мм)	≤300	≤300	≤200

Двухосевой позиционер WB2C



Двухосевой позиционер	WB2C-500	WB2C-1000
Грузоподъемность (кг)	500	1000
Размер рамы (мм)	1800x800	1800x800
Радиус вращения (мм)	1400	1400
Номинальная скорость вращения (°/сек), (J1/J2)	12.5/78	12.5/70
Повторное позиционирование (мин дуги)	±1.5	±1.5
Угол вращения (°), (J1/J2)	±180 / ±360	±180 / ±360
Эксцентриковое расстояние (мм)	≤150	≤150
Расстояние центра тяжести (мм)	≤100	≤100

Трехосевой позиционер WB3S



Технические характеристики:

Трехосевой позиционер WB3S	WB3S-500 WB3S-1000	
Грузоподъемность (кг)	500	1000
Размер рамы (мм)	1800x800	1800x800
Номинальная скорость вращения (º/сек), (J1/J2)	24.48/78/78	11.66/74.5/74.5
Повторное позиционирование (мин дуги)	±1.8	±1.8
Угол вращения (°), (J1/J2)	±180 / ±360 / ±360	±180 / ±360 / ±360
Эксцентриковое расстояние (мм)	≤100	≤100
Расстояние центра тяжести (мм)	≤150	≤150

Трехосевой позиционер WB3C



Трехосевой позиционер WB3C	WB3C-500	WB3C-1000
Грузоподъемность (кг)	500	1000
Размер рамы (мм)	1800x800	1800x800
Номинальная скорость вращения (°/сек), (J1/J2)	64/78/78	22.63/70/70
Повторное позиционирование (мин дуги)	±1.5	±1.5
Угол вращения (°), (J1/J2)	±180 / ±360 / ±360	±180 / ±360 / ±360
Эксцентриковое расстояние (мм)	≤100	≤100
Расстояние центра тяжести (мм)	≤150	≤150

Трек WD



Технические характеристики:

Трек	WD-500-3000	WD-500-4000	WD-500-6000
Грузоподъемность (кг)	500	500	500
Общая длина направляющей (мм)	3000	4000	6000
Полезный ход (мм)	2000	3000	5000
Максимальная скорость (мм/секунду)	800	800	800
Точность повторного позиционирования (мм)	±0.1	±0.1	±0.1


Портальная система



Гантри предназначены для крепления робота и перемещения его по производственному помещению. Результатом является повышение мобильности робота и расширение его рабочей зоны. Конструкция освобождает пространство внутри цеха и позволяет производить обработку крупногабаритных деталей сверху.

Для обеспечения наилучшего результата технические характеристики, такие параметры как полезный ход, грузоподъемность, максимальная скорость, количество осей подбираются в зависимости от технического задания.

Роботизированный сварочный комплекс с двумя сварочными столами




CRP-SWC-RH14-10-W-2xTable

Комплектация:

- Модель робота: CRP-RH14-10-W 1 шт.
 - Сварочная горелка с воздушным (водяным) охлаждением 1 шт.
 - Система против столкновений 1 комплект.
 - Устройство подачи проволоки 1 комплект.
 - Шкаф электроавтоматики 380В 1 комплект.
 - Пульт дистанционного управления –2 шт.
 - Пульт обучения робота 1 комплект.
 - Набор кабелей для подключения 1 комплект.
- Роботизированный сварочный источник.
- Тумба: 1 шт.
- Станция очистки горелки: 1 шт.
- Стол сварочный: 1450х950 мм 2 шт.
- Система безопасности: на 2 зоны 1 шт.
- Система ограждений: 13 метров.

Роботизированный сварочный комплекс с трех-осевым позиционером




CRP-SWC-RH14-10-W-WB1S

Комплектация:

- Модель робота: CRP-RH14-10-W 1 шт.
 - Сварочная горелка с воздушным (водяным) охлаждением 1 шт.
 - Система против столкновений 1 комплект.
 - Устройство подачи проволоки 1 комплект.
 - Шкаф электроавтоматики 380В 1 комплект.
 - Пульт дистанционного управления –2 шт.
 - Пульт обучения робота 1 комплект.
 - Набор кабелей для подключения 1 комплект.
- Роботизированный сварочный источник.
- Тумба: 1 шт.
- Станция очистки горелки: 1 шт.
- Одноосевой позиционер WB1S-500 1 шт.
- Стол с перегородкой на позиционер: 1 шт.
- Система безопасности: на 1 зону 1 шт.
- Система ограждений: 12 метров.

Роботизированный сварочный комплекс с поворотным столом




CRP-SWC-RH20-06-W-WB3S

Комплектация:

- Модель робота: CRP-RH20-06-W 1 шт.
 - Сварочная горелка с воздушным (водяным) охлаждением 1 шт.
 - Система против столкновений 1 комплект.
 - Устройство подачи проволоки 1 комплект.
 - Шкаф электроавтоматики 380В 1 комплект.
 - Пульт дистанционного управления –2 шт.
 - Пульт обучения робота 1 комплект.
 - Набор кабелей для подключения 1 комплект.
- Роботизированный сварочный источник
- Тумба: 1 шт.
- Станция очистки горелки: 1 шт.
- Трехосевой позиционер WB3S-500-1808 2 шт.
- Система безопасности: на 2 зоны 1 шт.
- Система ограждений: 16 метров (включая 1 дверь).

Роботизированный сварочный комплекс с двумя одноосевыми позиционерами




CRP-SWC-RH14-10-W-2xWB1K

Комплектация:

- Модель робота: CRP-RH14-10-W 1 шт.
 - Сварочная горелка с воздушным (водяным) охлаждением 1 шт.
 - Система против столкновений 1 комплект.
 - Устройство подачи проволоки 1 комплект.
 - Шкаф электроавтоматики 380В 1 комплект.
 - Пульт дистанционного управления –2 шт.
 - Пульт обучения робота 1 комплект.
 - Набор кабелей для подключения 1 комплект.
- Роботизированный сварочный источник
- Тумба: 1 шт.
- Станция очистки горелки: 1 шт.
- Одноосевой позиционер WB1K-500-1808 2 шт.
- Система безопасности: на 2 зоны 1 шт.
- Система ограждений: 12 метров.

Роботизированный комплекс для загрузки / выгрузки заготовки в токарный центр




CRP-SHC-RA09A-07-MCN

Комплектация:

- Модель робота: RA09A-07
 - Сварочная горелка с воздушным (водяным) охлаждением 1 шт.
 - Система против столкновений 1 комплект.
 - Устройство подачи проволоки 1 комплект.
 - Шкаф электроавтоматики 380В 1 комплект.
 - Пульт дистанционного управления –2 шт.
 - Пульт обучения робота 1 комплект.
 - Набор кабелей для подключения 1 комплект.
- Тумба: 1 шт.
- Токарный станок
- Двухпальцевый захват: 2 шт.
- Стол-накопитель
- Корзина для сброса готовых изделий
- Система ограждений: сетчатые 16 метров
- Система безопасности: на 2 зоны 1 шт.

Роботизированный комплекс для обслуживания штамповки




CRP-SHC-RA18-25-STP

Комплектация:

- Модель робота: RA18-25
 - Сварочная горелка с воздушным (водяным) охлаждением 1 шт.
 - Система против столкновений 1 комплект.
 - Устройство подачи проволоки 1 комплект.
 - Шкаф электроавтоматики 380В 1 комплект.
 - Пульт дистанционного управления –2 шт.
 - Пульт обучения робота 1 комплект.
 - Набор кабелей для подключения 1 комплект.
- Тумба: 1 шт.
- Захват вакуумный для листа
- Ориентатор
- Вводная ячейка для подачи листов: 2 шт.
- Направляющие для паллеты с готовой продукцией: 2 шт.
- НМІ панель
- Штамповочный пресс
- Система ограждений: сетчатые 14 метров (включая 1 дверь)
- Система безопасности: на 2 зоны 2 шт.

Роботизированный комплекс для палетирования продукции




CRP-SHC-RP24-130-CVR-2P

Комплектация:

- Модель робота: CPR-RP24-130 1 шт.
 - Сварочная горелка с воздушным (водяным) охлаждением 1 шт.
 - Система против столкновений 1 комплект.
 - Устройство подачи проволоки 1 комплект.
 - Шкаф электроавтоматики 380В 1 комплект.
 - Пульт дистанционного управления –2 шт.
 - Пульт обучения робота 1 комплект.
 - Набор кабелей для подключения 1 комплект.
- Тумба: 1 шт.
- Захват для мешков
- Конвейерная система
- Направляющие для паллеты с готовой продукцией: 2 шт.
- Система безопасности: на 2 зоны 2 шт.
- Система ограждений: сетчатые 11 метров.

Роботизированный комплекс для фрезеровки



CRP-SHC-RA22-80-GRD


Комплектация:

- Модель робота: CRP-RA22-80 1 шт.
 - Сварочная горелка с воздушным (водяным) охлаждением 1 шт.
 - Система против столкновений 1 комплект.
 - Устройство подачи проволоки 1 комплект.
 - Шкаф электроавтоматики 380В 1 комплект.
 - Пульт дистанционного управления –2 шт.
 - Пульт обучения робота 1 комплект.
 - Набор кабелей для подключения 1 комплект.
- Тумба: 1 шт.
- Шпиндель с пневмо компенсатором: 1 шт.
- Компрессор: 1 шт.
- Станция смены инструмента (опция): 1 шт.
- Стол металлический: 1450x950 2 шт.
- Система ограждений: металлические 13 метров
- Система безопасности: на 2 зоны 1 шт.

Обзор функций системы

1. Сварка. Пакет специализированного сварочного ПО

• Аналоговое/цифровое управление




Способ управления Состояние связи со ЦИФРОВОЕ сварочным аппаратом сварочным аппаратом Производитель MEGMEET Способ управления АКТИВНО Способ управления СИНЕРГИЯ сварочным аппаратом Настройки цифрового управления МАС адрес Способ связи DEVICENET контроллера МАС адрес Интерфейс связи

Аналоговое управление: система управления сварочным аппаратом позволяет зажигать дугу, регулировать ток, напряжение, подачу газа.

Данный протокол соответствует большинству аналоговых интерфейсов сварочных аппаратов, предназначенных для внешнего управления посредством аналоговых сигналов.


Цифровое управление: система управления может контролировать ток, напряжение, подачу проволоки, газа, параметры поджига дуги, заварки кратера, осуществлять поиск сварного соединения посредством контура обратной связи. Простое подключение и устойчивость к помехам. Цифровой интерфейс подходит для управления сварочным оборудованием компаний MEGMEET/AOTAI.

• Скорость сварки и регулировка скорости




Скорость сварочного процесса: в инструкции движения робота задавайте скорость движения в процессе сварки, выбирая линейную скорость (мм/с) или номинальную скорость во время движений перемещения (%).

• Ручная подача проволоки



Интерфейс робота обладает кнопками ручной подачи проволоки, что упрощает процедуру ее заправки и процесс программирования

Подача газа



На пульте робота расположена кнопка подачи газа, что дает возможность легко выставить расход и осуществить контроль его наличия.

• Регулирование подачи газа

Регулирование подачи газа с помощью интервалов позволяет осуществлять предварительную подачу газа перед и продолжение подачи газа после окончания процесса сварки. Подача газа перед началом сварки облегчает запуск дуги и снижает разбрызгивание. Подача газа после позволяет защитить сварочную ванну во время ее охлаждения.



• Режим отладки



Движения в программе выполняются в соответствии с фактической сварочной траекторией, но не зажигается дуга, не подается проволока и защитный газ. Скорость совпадает с фактическим процессом сварки.

На пульте обучения есть кнопка режима отладки сварки, которую можно использовать для проверки программы или сварки выборочных швов.

Контроль сварочной дуги

При обрыве дуги во время процесса сварки, система остановит робота и выдаст сигнал об ошибке.

• Сохранение точки обрыва дуги

Если в процессе сварки происходит обрыв дуги, робот запомнит данную точку, после проверки оператором причин обрыва и их устранения робот запустит программу с той же строки, и продолжит процесс сварки с того же места. Точка разрыва дуги будет удалена после сброса программы или возобновления процесса сварки.

• Алгоритм для прерывистого сварного шва

Поскольку прерывистый шов на продольных участках является частой задачей и сопряжен с большим числом поджигов сварочной дуги, наша компания разработала оптимизированный алгоритм для данной задачи, включающий возможность осуществления быстрого поджига и остановки сварочного процесса.

• Мониторинг сварочного процесса

Мониторинг в режиме реального времени может отображать: ток, напряжение, время сварки, время выполнения программы. Это удобно для анализа и оптимизации программы.

Мониторинг сварю	4
Исходящий ток	Исходящее напряжение
	00 V
Ток обратной связи	Напряжение обратной связи
	0.0 V
Скорость подачи прутка	0.000 м/мин
Время сварки	0.000 сек
Время выполнени	я 0.000 сек
Рабочий цикл	0 %

Обзор функций системы

Функция защиты горелки от столкновений


Роботы CRP оснащены функцией защиты сварочной горелки от столкновений с деталью и элементами оснастки. Это помогает сохранить ее целостность и геометрию, а также предотвратить повреждение самого манипулятора. Для реализации данной функции блок сварочной горелки оснащен подвижным шарниром и датчиками его положения. При отклонении шарнира от нормального положения, происходит исчезновение соответствующего программного сигнала, что приводит к остановке робота. Данная функция позволяет надежно защитить горелку и робота от повреждений.


Поиск заготовки

• Поиск касанием (интегральный поиск)

Поиск положения заготовки касанием осуществляется, используя сварочный контур в качестве инструмента. На робота заведен соответствующий цифровой сигнал, свидетельствующий о замыкании данного контура. Сварочный аппарат подает напряжение на положительный электрод сварочной горелки (проволоку). В момент касания сварочной проволокой заготовки (отрицательного электрода), робот получает соответствующий сигнал.

На практике процесс поиска осуществляется следующим образом. Сначала происходит настройка данной функции путем калибровки на эталонном изделии. Робот производит ощупывание детали и при ее касании записывает положение ее опорных точек (настройка эталонной детали производится единожды). Далее происходит установка последующих заготовок, перед процессом сварки каждой из них производится ощупывание и запись текущих координат опорных точек. Далее происходит сравнение текущих положений с эталонными, вычисляется разница в координатах и в управляющую программу вносится соответствующий сдвиг. Корректировка положений может производиться как в одной, так и в нескольких плоскостях (1D, 2D, 3D, 2D +, 3D +).





Поиск датчиком оптического слежения


Поиск сварного соединения возможно осуществлять посредством датчика оптического слежения за швом. Поиск осуществляется посредством лазерного луча, который сканирует текущее положение сварного соединения. Робот сравнивает текущее положение шва с записанным положением, полученным на эталонной детали. При обнаружении отклонений в позициях робот соответствующим образом корректирует сварочную траекторию.

Режим калибровки	абсолютный ▼	Начальная точка Х	0 MM
Направление оси X	• ▼	Начальная точка Z	0 MM
Направление оси Z	· V		
Препозиционная дистанция	60 MM		
Поисковая чувствительность	1		
Масштабирование по Оси X	0,01		
Масштабирование по Оси Z Чувствительность отслеживания в режиме реального времени	0,01		
Отслеживание в реальном времени масштабирования по оси X	0,01		
Отслеживание в реальном времени масштабирования по оси Z	0,01		

Сварочные режимы/контроль параметров


• Сварочные режимы

Легкая настройка параметров, связанных со сваркой: сварочный ток и напряжение, ток и напряжение поджига дуги и заварки кратера, время предварительной продувки газом и время продувки газом по окончанию сварки задаются посредством сварочных таблиц.



• Гибкая система изменения параметров сварки


Сварочные инструкции поддерживают корректировку сварочного тока и напряжения непосредственно в сварочной программе. Это позволяет удобно регулировать сварочные параметры прямо в процессе написания программ.




Обзор функций системы (сварка)

• Функция возврата проволоки

Когда данная функция активирована, при переходе между сварочными швами (холостые перемещения) робот будет автоматически уменьшать вылет сварочной проволоки. Это происходит для предотвращения возможности столкновения проволоки с деталями и оснасткой, что препятствует смещению деталей и предотвращает загиб кончика проволоки.



- 1 Точка гашения дуги
- 2 Движение
- 3 Точка зажигания дуги
- Функция горячего старта (предварительная подача проволоки)




- 1 Движение
- 2 Точка подхода
- 3 Точка зажигания дуги

В обычном режиме поджиг дуги производится следующим образом. Сначала происходит позиционирование робота в начальной точке сварки, затем начинается предварительная подача газа и подача проволоки. Дуга зажигается в момент касания проволоки свариваемой детали. За счет того, что подача проволоки в момент запуска сварки происходит достаточно медленно, мы имеем значительную временную паузу между позиционированием робота и поджигом дуги. Когда функция горячего старта активна, робот начинает подачу проволоки для поджига дуги заранее, в точке подхода к месту сварки. Это позволяет сделать поджиг в точке старта сварки практически мгновенным и значительно сократить общее время цикла сварки изделия.

• Функция повторного поджига дуги


Данная функция предназначена для повторного поджига дуги, если она по каким-либо причинам погасла. Если данная функция активна, то при прерывании дуги робот возвращается на некоторое расстояние назад по сварочной траектории, производит поджиг дуги заново и продолжает выполнение программы.



- 1 Точка возобновления дуги
- 2 Точка обрыва дуги


Линейная/круговая синхронизация

• Линейная синхронизация (интерполяция)



Опция линейной синхронизации позволяет роботу совершать синхронные (согласованные) движения совместно с внешними линейными осями, направление которых должно соответствовать направлениям осей X, Y, Z абсолютной системы координат робота. Данная опция позволяет роботу совершать линейные перемещения, не отрываясь от своего производственного процесса. Это к примеру позволяет роботу с помощью трека производить сварку протяженных соединений сложной геометрии без отрыва горелки на всей протяженности сварного шва.


• Круговая синхронизация




Круговая синхронизация позволяет роботу согласовывать свои движения с движениями внешних дополнительных осей вращения. Робот способен совершать синхронные движения совместно с позиционером, имеющим одну или более осей вращения. Это позволяет роботу выполнять полный охват даже очень больших деталей с возможностью выбора для себя наиболее удобной точки подхода и положения сварного соединения в пространстве. Данная технология позволяет совершать операции, где требуется выполнить сплошной шов на изделии со сложной геометрией без перепозиционирования робота в процессе сварки.

Обзор функций системы (сварка)

• Колебания



Z-образные колебания: при включении данной функции сварочная горелка робота совершает Z образные колебания во время сварочного процесса. Направление колебаний перпендикулярно направлению движения сварочной горелки.




Дуговые колебания: если активировать данную функцию, то во время сварочного процесса горелка робота будет совершать круговые колебания.

• Коррекция сварочных параметров



MOVJ VJ=100.0% PL=0 ARCSTART#(0) V= 20,00V I= 160.00A MOVL VL=10.0MM/S PL=0 AOUT V=23.0 I=220.0


Функция плавной коррекции сварочных параметров может использоваться для сварки сложных изделий, где требуется плавное изменение параметров непосредственно по ходу сварочного процесса. Во время выполнения сварного шва можно использовать плавное изменение тока и напряжения на заданное значение. Необходимо лишь задать исходные параметры тока и напряжения в желаемой точке начала плавной регулировки параметров и установить конечные значения в нужной точке. Процесс изменения параметров является линейным.



Функция мгновенной коррекции сварочных параметров может использоваться для сварки сложных изделий, где требуется мгновенное изменение тока и напряжения непосредственно во время сварочного процесса. Необходимо лишь задать новые сварочные параметры в требуемой точке и во время сварочного процесса именно в этом месте произойдет мгновенное изменение тока и напряжения.

Чешуйчатый шов/Прерывистый шов







T=200MS L2=3MM

L1=20MM L2=35MM

Функция чешуйчатого шва представляет собой технологию сварки точками. Функция легка в применении, задается лишь время установки прихватки и шаг. Функция прерывистого шва позволяет выполнить такой шов, задав лишь траекторию, длину стежка и шаг.

• Слежение за сварочной дугой по току

Данная функция поможет компенсировать позиционные отклонения сварного соединения в пространстве. Если сварочное соединение имеет зазор или разделку и сварочный шов выполняется с колебаниями, данная функция идеально подойдет. С помощью дополнительного датчика робот осуществляет контроль тока во время сварочного процесса. Фиксируя наименьшие и наибольшие значения по ходу траектории робот определяет центр разделки и кромки сварного соединения и корректирует запрограммированную траекторию движения относительно реального положения детали. Примечание: для работы данной функции необходим дополнительный датчик отслеживания дуги CAW-V1.

• Многопроходная сварка

Используя функцию многопроходной сварки необходимо всего лишь один раз обучить робота сварочной траектории, а затем с помощью инструкции скорректировать скорость и сварочные параметры для требуемого количества проходов. Это значительно сокращает время программирования и уменьшает его сложность.

• Оптическое слежение за швом

Для работоспособности данной функции манипулятор оснащается дополнительным датчиком оптического слежения за сварочным швом. Данный датчик позволяет как предварительно производить поиск сварных соединения, так и осуществлять онлайн корректировку траектории непосредственно во врем сварки. Слежение осуществляется за счет проецирования лазерного луча на сварное соединение. На основе заданных параметров (зазор, разделка, вид соединения) система определяет реальное положение шва и корректирует сварочную траекторию. Примечание: эта функция работает с оптическими датчиками CHUANGXIANG или JUNNUO.

• Слежение с фиксированной точкой

Функция оптического слежения с фиксированной точкой предназначена для сварки протяженных кольцевых или линейных швов. Для работоспособности данной функции необходима внешняя ось. Движение по ходу сварочной траектории осуществляется за счет вращения позиционера или движения робота по линейной оси. Сам робот при этом остается практически неподвижным и совершает минимальные перемещения для компенсации смещения реального сварного шва от запрограммированного. Определение положения сварного соединения осуществляется за счет датчика оптического слежения.

Обзор функций системы (покраска, гибка, паллетирование)

2. Покраска


Система предоставляет 4-х канальный аналоговый интерфейс для подключения покрасочного оборудования. В программное обеспечение входит стандартный набор шаблонов траекторий покраски. Это позволяет очень быстро сгенерировать управляющую программу. Также можно создать свою уникальную траекторию. Подробнее см. инструкции по окраске.



• Аналоговый интерфейс

Четырехканальный интерфейс позволяет осуществлять контроль над полным перечнем окрасочного оборудования, например включением/выключением пистолета, регулировкой давления сжатого воздуха и т.д.


• Шаблоны траектории




3. Гибка

Удобный и простой интерфейс позволяет легко подключить робота к листогибу и быстро составить типовую управляющую программу. Это позволяет в максимально сжатые сроки автоматизировать процесс гибки. Робот способен работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю значительно улучшив качество готовой продукции и увеличив производительность.








4. Паллетирование

Укладка на поддоны – одна из самых распространённых для роботизации задач. Она значительно облегчает и ускоряет процесс. Функция системы паллетирования позволяет быстро написать управляющую программу лишь задав исходные параметры: размеры паллеты, размеры и положение первой коробки, количество коробок в слое и количество слоев. Программа укладки будет сгенерирована автоматически!!!





5. Визуальный контроль

2D зрение

Функция 2D зрения позволяет использовать камеры технического зрения различных производителей (OMRON, Cognex, DALASA и др.) и поддерживает различные протоколы связи. Отлично подходит для распознавания хаотично расположенных деталей или для работы с конвейерными системами. Камера может быть закреплена стационарно или на роботе.



• 3D зрение

Робот производит сканирование изделия или хаотично расположенных деталей с помощью 3D сканера. Роботизированная система формирует 3D изображение детали, вычисляет положение детали и позицию сканируемого объекта в пространстве с помощью ПО и на основании этих данных осуществляет привязку контрольных точек изделия к рабочей системе координат робота.



6. Слежение за конвейером

Функция слежения за конвейером предназначена для упрощения взаимодействия робота с конвейерными системами. Посредством энкодера робот может отслеживать текущее положение заготовки на движущемся конвейере и взаимодействовать с ней (осуществлять сборку, перемещение и пр.) В комбинации с визуальным контролем данная функция позволяет осуществлять поиск хаотично расположенных деталей на движущемся конвейере и взаимодействовать с ними.



7. Штамповка

- 1. Быстрое подключение, низкий уровень отказов, простота обслуживания.
- 2. Функция обнаружения потери связи с периферийными устройствами, робот подаст сигнал тревоги сразу после разъединения, и произведет остановку производственного процесса, пока авария не будет сброшена.
- 3. На основе стандартного PLC контроллера, доступны все его функции.
- 4. Специальный интерфейс штамповки, скрытие всей остальной информации, которая не связана с процессом штамповки, понятный и удобный интерфейс.
- 5. Применение модульного принципа построения программ, встроенный стандартный шаблон процесса штамповки, для его начала нужно обучить лишь контрольные точки, без сложного программирования.
- 6. Возможность создание учетных записей и выделение прав доступа.
- 7. Не требуется внешнего управления, активация и запуск одной кнопкой, остановка одной кнопкой.
- 8. Возможность подключения внешних кнопок экстренной остановки.
- 9. Рабочий дисплей, отображение актуальной информации: текущая производительность, количество произведенных деталей, количество оставшихся деталей.
- 10. Все параметры редактируемы, легко настроить производительность.










8. Лазерная сварка и резка

Лазерная сварка использует сфокусированный лазерный луч для соединения свариваемых деталей. Этот процесс идеально подходит для сварки материалов, требующих высокой скорости, узкого сварного шва и минимального нагрева околошовной области. Преимущества лазерной сварки — возможность работы с различными материалами толщиной от нескольких микрометров до десятков миллиметров, минимальная деформация свариваемых деталей, точное и размеренное плавление и испарение металлов в зоне сварки, отсутствие необходимости в флюсе, присадке или сварочных электродах.







Роботизированная лазерная резка — лучшее решение для автоматизированного раскроя деталей любой формы сразу в трёх измерениях. Технология лазерной резки заключается в использовании сфокусированного лазерного луча для расплавления материала в локализированной зоне, который выдувается струей газа из разреза. Лазерный луч проходит из источника по оптоволоконному кабелю в режущую головку, где фокусируется в пучок меньшего сечения. Перемещение по заданной роботу траектории делает процесс непрерывным.

Process No.:	0 -	wire withdraw time 0.0
welding power:	120	A
welding wire	22.0	y
starting power	150	s .
starting wire	22.0	V
ramp time:	0.0	s
arc end power	0	A
arc end wire	0, 0	V
arc end distance:	0.0	no
pre gas	0.0	S
delay gas	0.0	S
reserve	0.0	2

Интерфейс лазерной сварки

Интерфейс лазерной резки



- С Телефон:+ 7 800 100 29 88 Россия
 - + 972 534366888 Израиль

Филиалы:

- + 7 495 445 7527 г. Москва
- + 7 812 566 0508 г. Санкт-Петербург
- + 7 395 219 9678 г. Иркутск
- + 7 928 604 7870 г. Таганрог
- + 7 351 799 5988 г. Челябинск
- + 7 401 299 0958 г. Калининград



- www.crp-robot.ru
- **9** МО, г. Одинцово, Можайское шоссе, 8к1

